



工作联系函

编号:

申请

通知

通报


报告


主题: 奥杰支腿返修申请

公司领导:

奥杰座椅现处于量产阶段, QAD 系统已在试跑, 奥杰支腿现有 130 个损坏件, 由于储存方式不当, 导致雨淋生锈, 掉漆, 现已安排焊接对损坏处进行维修, 掉漆现象需重新打砂喷涂。喷涂后需将上支撑管轴套进行过丝处理。具体实物图片如下。

请领导批准。



拟文: 张海勇	审核: 	日期: 2022.8.23	总经理批示:
发出部门意见:			
接收部门意见:			