

物料及工装采购价格审批表（未税、元）

采购工厂：河北工厂

编号：

序号	图号/编码	物料/工装名称	单位	供应商报价		增值税率%	相同/类似物料价格	目标价格 (不含模摊)	报批价格		单件模摊	审批价格		供应商全称	备注（如模具总价及分摊数量）
				基础价格	含模摊价格				主要原材料名称 规格/价格	产品单价		基础价格	含模摊价格		
1	SHT0014613	仰角手柄	件	1.7200	/	13	/	1.5272	PC+ABS 19.08	1.6195	0.00	1.6195	1.6195	黄骅旗锐	新开模具
2	SCS0003391	B40L中改扶手泡棉加强板	件	0.1800	/	13	0.6000	0.1422	PP/EPDM-T20 10.5	0.1583	0.00	0.1583	0.1583	黄骅旗锐	京港机电转移
3	SCS0004179	B40L中改座垫织带塑料垫片	件	0.1000	/	13	0.3800	0.0749	PP/EPDM-T20 10.5	0.0890	0.00	0.0890	0.0890	黄骅旗锐	京港机电转移
4	SCS0004188	B40L中改后排靠背扣手盖板	件	0.1800	/	13	0.3800	0.1401	PP/EPDM-T20 10.5	0.1557	0.00	0.1557	0.1557	黄骅旗锐	京港机电转移
5	REM0001926	驭菱右镜体	件	5.8000	/	13	8.1700	4.1330	ABS 12.26	4.3149	0.00	4.3149	4.3149	黄骅旗锐	京港机电转移
6	REM0001920	驭菱左镜体	件	5.7900	/	13	8.1700	4.1273	ABS 12.26	4.3088	0.00	4.3088	4.3088	黄骅旗锐	京港机电转移
7	REM0001717	奥驰左后盖	件	1.0400	/	13	0.5745	0.7963	ABS 12.26	0.8366	0.00	0.8366	0.8366	黄骅旗锐	京港机电转移
8	REM0001727	奥驰右后盖	件	1.0400	/	13	0.5745	0.7963	ABS 12.26	0.8366	0.00	0.8366	0.8366	黄骅旗锐	京港机电转移
9	SHT0000452	H4速降按钮	件	0.4500	/	13	0.0960	0.2949	PC+ABS 19.08	0.3063	0.00	0.3063	0.3063	黄骅旗锐	京港机电转移
10	RSM0000255	A2路面镜座盖板	件	0.9300	/	13	2.2000	0.6428	ABS 12.26	0.6789	0.00	0.6789	0.6789	黄骅旗锐	京港机电转移
11	RIM0000144	1029室内镜压框（含镜片）	件	2.2551	/	13	1.7551	2.0123	ABS 12.26	2.0497	0.00	2.0497	2.0497	黄骅旗锐	质量提升
12	RIM0000147	1028室内镜压框（含镜片）	件	2.2551	/	13	1.7551	2.0123	ABS 12.26	2.0497	0.00	2.0497	2.0497	黄骅旗锐	质量提升
13	SLT0000016	M3右舵司机手柄（灰）	件	/	/	13	/	0.4235	ABS 12.26	0.4634	0.00	0.4634	0.4634	黄骅旗锐	
14	SHT0000093	M4主驾（右舵）升降器手柄前	件	/	/	13	0.6995	0.6808	PP-T20 9.03	0.6995	0.00	0.6995	0.6995	黄骅旗锐	等同SLT0000826
15	SHT0000094	M4主驾（右舵）升降器手柄后	件	/	/	13	0.6995	0.6808	PP-T20 9.03	0.6995	0.00	0.6995	0.6995	黄骅旗锐	等同SLT0000827

说明（模具费评审、支付等情况）：

- 1、序号1，H4-2.2项目新开发模具，产品定价。
- 2、序号2-10，B点开发，京港机电7套模具转移到黄骅旗锐，京港机电总价21.15元，黄骅旗锐总价11.69元，降幅45%。
- 3、序号11-12，我司指定镜片存在质量问题，经河北工厂质量确认，更换镜片厂家，提升质量。
- 4、序号13-15，原转移到旗锐的模具，未供货未定价产品。
- 5、以上价格未税，含运费。

总经理	厂长	采购负责人	成本部门
日期：	日期：	日期：	日期：
			采购工程师
			日期：



工作联系函



Of202212190018

基本信息











申请人:	吕孝腾	岗位:	
日期:	2022/12/19 13:20:02	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	lvxiaoteng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	塑料件价格审批-黄骅旗锐		
编码:	GZLXH-20221219-181	申请人:	吕孝腾
组织架构:	集团管控中心	部门:	采购管理本部
职位:	材料工程师	申请类型:	申请
内容说明:	1、序号1, H4-2.2项目新开发模具, 产品定价。2、序号2-10, B点开发, 京港机电7套模具转移到黄骅旗锐,京港机电总价21.15元, 黄骅旗锐总价11.69元, 降幅45%。3、序号11-12, 我司指定镜片存在质量问题, 经河北工厂质量确认, 更换镜片厂家, 提升质量。4、序号13-15, 原转移到旗锐的模具, 之前未供货未定价产品。	审批人:	滕令超,孙沛霖,叶峰,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吕孝腾	发起		新建申请	2022/12/19 13:41:21
2	吕孝腾	发起		撤回	2022/12/19 16:04:25
3	吕孝腾	发起		同意	2022/12/19 16:05:21
4	滕令超	审批一		同意	2022/12/19 17:58:00
5	孙沛霖	审批二		同意	2022/12/19 18:20:34
6	叶峰	审批三	1、序号7、8、11、12超过原价, 暂不予同意, 其他的同意。老产品涨价的, 需河北成本、销售等部门共同审核批准后, 才能上报审批; 2、质量问题不等于成本增加, 附件4提供依据, 是供应商品控问题, 怎么成了涨价理由? 室内镜镜片以前才0.50元/片, 现在1.30元/片, 是否客户给产品涨价了? 如客户未涨价, 效益怎样?	同意	2022/12/20 09:12:00
7	崔秀峰	审批四	镜片的价格单独核审。	同意	2022/12/22 08:43:22

旗锐供货产品报价核算表-孙沛霖

序号	物料代码	物料名称	材质	重量/kg		未税材料单价	料费	设备	开模数	一模数量	电功率	电费	工资/小时	工资/件	外购件	报价	未税核算价	北京核价	差额	差率
				净重	毛重															
1	SHT0014613	仰角手柄	PC+ABS	0.041	0.043	19.08	0.82	120T	80	1	22.65	0.76	12	0.15	0.16	1.72	1.5272	1.6195	0.092	6%
2	SCS0003391	B40L中改扶手泡棉加强板	TP20	0.003	0.003	9.03	0.03	160T	90	4	29.9	0.76	12	0.03		0.18	0.1422	0.1583	0.016	11%
3	SCS0004179	B40L中改座垫织带塑料垫片	TP20	0.002	0.002	9.03	0.02	160T	90	8	29.9	0.76	12	0.02		0.10	0.0749	0.0890	0.014	19%
4	SCS0004188	B40L中改后排靠背扣手盖板	TP20	0.003	0.003	9.03	0.03	160T	90	4	29.9	0.76	12	0.03		0.18	0.1401	0.1557	0.016	11%
5	REM0001926	驭菱右镜体	ABS	0.223	0.232	12	2.78	450T	45	2	80.83	0.76	12	0.13		5.80	4.1330	4.3149	0.182	4%
6	REM0001920	驭菱左镜体	ABS	0.222	0.231	12	2.77	450T	45	2	80.83	0.76	12	0.13		5.79	4.1273	4.3088	0.181	4%
7	REM0001717	奥驰左后盖	ABS	0.032	0.034	12	0.4	160T	60	2	29.9	0.76	12	0.10		1.04	0.7963	0.8366	0.040	5%
8	REM0001727	奥驰右后盖	ABS	0.032	0.034	12	0.4	160T	60	2	29.9	0.76	12	0.10		1.04	0.7963	0.8366	0.040	5%
9	SHT0000452	H4速降按钮	PC+ABS	0.003	0.003	19.08	0.06	160T	90	2	29.9	0.76	12	0.07		0.45	0.2949	0.3063	0.011	4%
10	RSM0000255	A2路面镜座盖板	ABS	0.027	0.028	12	0.34	160T	80	2	29.9	0.76	12	0.08		0.93	0.6428	0.6789	0.036	6%
11	RIM0000144	1029室内镜压框(含镜片)	ABS	0.016	0.017	12	0.2	160T	90	1	29.9	0.76	12	0.13	1.30		2.0123	2.0497	0.037	2%
12	RIM0000147	1028室内镜压框(含镜片)	ABS	0.016	0.017	12	0.2	160T	90	1	29.9	0.76	12	0.13	1.30		2.0123	2.0497	0.037	2%
13	SLT0000016	M3右舵司机手柄(灰)	ABS	0.012	0.012	12	0.14	120T	65	2	22.65	0.76	12	0.09			0.4235	0.4634	0.040	9%
14	SHT0000093	M4主驾(右舵)升降器手柄前	TP20	0.035	0.036	9.03	0.32	160T	65	2	29.9	0.76	12	0.09			0.6808	0.6995	0.019	3%
15	SHT0000094	M4主驾(右舵)升降器手柄后	TP20	0.035	0.036	9.03	0.32	160T	65	2	29.9	0.76	12	0.09			0.6808	0.6995	0.019	3%

零件号	QAD编码	零部件名称	产品图片 (加链)	数量	净重kg	毛重kg	模穴	原料未 税单价	烘料时间	周期	人员	设备	机台功率 Kw	马达电热功 率	(荣昌规定损 耗4%) 产品材	小时损耗	日损耗	材质	12小时开模 数	一模数量	料费(元)	电费(元)		定岗	人工成本	其他损耗	镶件/丝印/ 包装	合计(元)	核算价格	原京港机电价 格
																						拱料	机台							
	SHT0014613	仰角手柄		1	0.0413	0.042952	1	19.08	2	45	1	120T	22.65	4.655	4%	0.0017	0.0206	PC+ABS	960	1	0.8605	0.0543	0.1133	1	0.2250	0.0000	0.1700	1.4231	1.6195	新模具
	SCS0003391	B40L中改扶手泡棉加强板		1	0.0029	0.003016	4	10.5	2	40	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0001	0.0014	PP/EPDM-T20	1,080	4	0.0333	0.0121	0.0332	1	0.0500	0.0000	0.0100	0.1385	0.1583	0.6000
	SCS0004179	B40L中改座垫织带塑料垫片		1	0.0018	0.001872	8	10.5	2	40	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0001	0.0009	PP/EPDM-T20	1,080	8	0.0206	0.0060	0.0166	1	0.0250	0.0000	0.0100	0.0783	0.0990	0.3800
	SCS0004188	B40L中改后拜靠背扣手盖板		1	0.0027	0.002808	4	10.5	2	40	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0001	0.0013	PP/EPDM-T20	1,080	4	0.0310	0.0121	0.0332	1	0.0500	0.0000	0.0100	0.1362	0.1557	0.3800
一套模具	REM0001926	三菱右镜体		1	0.2226	0.231504	2	12.26	2	80	1	450T	80.83	4.655	4%	0.0093	0.1111	ABS	540	2	2.9802	0.0483	0.3592	1	0.2000	0.0001	0.1800	3.7678	4.3149	8.1700
	REM0001920	三菱左镜体		1	0.2222	0.231088	2	12.26	2	80	1	450T	80.83	4.655	4%	0.0092	0.1109	ABS	540	2	2.9748	0.0483	0.3592	1	0.2000	0.0001	0.1800	3.7624	4.3088	8.1700
一套模具	REM0001717	奥驰左后盖		1	0.0323	0.033592	2	12.26	2	60	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0013	0.0161	ABS	720	2	0.4324	0.0362	0.0997	1	0.1500	0.0000	0.0100	0.7283	0.8366	0.5745
	REM0001727	奥驰右后盖		1	0.0323	0.033592	2	12.26	2	60	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0013	0.0161	ABS	720	2	0.4324	0.0362	0.0997	1	0.1500	0.0000	0.0100	0.7283	0.8366	0.5745
	SHT0000452	H4速降按钮		1	0.0032	0.003328	2	19.08	2	40	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0001	0.0016	PC+ABS	1,080	2	0.0667	0.0241	0.0664	1	0.1000	0.0000	0.0100	0.2673	0.3063	0.0960
	RSM0000255	A2路面镜座盖板		1	0.0274	0.028496	2	12.26	2	45	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0011	0.0137	ABS	960	2	0.3668	0.0272	0.0748	1	0.1125	0.0000	0.0100	0.5912	0.6789	2.2000
	RTM0000144	1029室内镜压框(含镜片)		1	0.01600	0.01664	1	12.26	2	40	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0007	0.0080	ABS	1,080	1	0.2142	0.0483	0.1329	1	0.2000	0.0000	1.30	1.8954	2.0497	
	RTM0000147	1028室内镜压框(含镜片)		1	0.01600	0.01664	1	12.26	2	40	1	160T	29.9	4.655	4%	0.0007	0.0080	ABS	1,080	1	0.2142	0.0483	0.1329	1	0.2000	0.0000	1.30	1.8954	2.0497	
一套模具	SLT0000016	M3右舵司机手柄(灰)		1	0.0115	0.01196	2	12.26	2	55	1	120T	22.65	4.655	4%	0.0005	0.0057	ABS	785	2	0.1540	0.0332	0.0602	1	0.1375	0.0000	0.01	0.4039	0.4634	
	SHT0000093	M4主驾(右舵)升降器手柄前		1	0.03460	0.03598	2	9.03	2	55	1	160T	29.9	4.655	4%	0.00143936	0.02	TP20(青岛盛利)	785	2	0.3412	0.03319	0.09136	1	0.13750	0.00001	0.01	0.60874	0.6995	
	SHT0000094	M4主驾(右舵)升降器手柄后		1	0.03460	0.03598	2	9.03	2	55	1	160T	29.9	4.655	4%	0.00143936	0.02	TP20(青岛盛利)	785	2	0.3412	0.03319	0.09136	1	0.13750	0.00001	0.01	0.60874	0.6995	

物料号	物料名称	设备	重量	价格	开模数/h	一模数量	电功率kw	电费	工资/小时	工资/件	包装	损耗	管理	利润	未含税	含税	备注
SCS0003391	中改扶手泡棉加	160	2.9	0.02958	80	4	25	0.04	18.00	0.06	0.01	0.02	0.00	0.02	0.18	0.20	
SCS0004179	中改座垫织带塑料	160	1.8	0.01836	80	8	25	0.02	18.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.10	0.11	
SCS0004188	中改后排靠背扣手	160	2.7	0.02754	80	4	25	0.04	18.00	0.06	0.01	0.02	0.00	0.02	0.18	0.20	
REM0001920	驭菱镜体(左)	450	222.2	3.5552	45	2	76	0.43	18.00	0.20	0.18	0.74	0.15	0.53	5.79	6.54	
REM0001926	驭菱镜体(右)	450	222.6	3.5616	45	2	76	0.43	18.00	0.20	0.18	0.74	0.15	0.53	5.80	6.55	
RSM0000255	A2路面镜座盖板	160	27.4	0.4384	60	2	25	0.11	18.00	0.15	0.01	0.12	0.02	0.08	0.93	1.06	
REM0001717	奥驰左后盖	160	32.3	0.5168	60	2	25	0.11	18.00	0.15	0.01	0.13	0.03	0.09	1.04	1.17	
REM0001727	奥驰右后盖	160	32.3	0.5168	60	2	25	0.11	18.00	0.15	0.01	0.13	0.03	0.09	1.04	1.17	
SHT0000452	H4速降按钮	160	3.2	0.0704	60	2	25	0.11	18.00	0.15	0.01	0.06	0.01	0.04	0.45	0.50	

申请函

光华荣昌领导：

根据贵公司要求，我公司在生产 1028,1029 镜体压框时，使用贵公司指定镜片（镜片生产厂家为：东光县福晨镜业有限公司）现由于该公司生产的镜片出现背部底漆脱落，麻点，划伤等严重质量问题，贵公司质量部要求我公司立即停止该公司的镜片使用，并重新指定新的镜片厂家（新镜片供应商为：多宾城汽车部件天津有限公司），但由于新供应商与原供应商价格差异太大，导致我公司成本增加，按贵公司原定价格生产已是亏损状态，因此特申请对这两款压框产品重新定价。

新老镜片价格为：

东光县福晨镜业有限公司	1028 镜片价格	1029 镜片价格
	0.8 元	0.8
多宾城汽车部件天津有限公司	1028 镜片价格	1029 镜片价格
	1.3	1.3 元

以上情况真实存在，请贵公司领导予以考虑，予以解决。

申请单位：黄骅市旗标塑料制品有限公司

河北光华荣昌质量部（签字）：

以上情况属实
2022.11.22

主管领导（签字）：