

物料及工装采购价格审批表（未税、元）

采购工厂：河北工厂

编号：

| 序号 | 图号/编码 | 物料/工装名称 | 单位 | 供应商报价 | | 增值税率% | 相同/类似物料价格 | 目标价格 (不含模摊) | 报批价格 | | 单件模摊 | 审批价格 | | 供应商全称 | 备注（如模具总价及分摊数量） |
|----|------------|----------------|----|--------|-------|-------|-----------|----------------|------------------|--------|------|--------|--------|-------|----------------|
| | | | | 基础价格 | 含模摊价格 | | | | 主要原材料名称 规格/价格 | 产品单价 | | 基础价格 | 含模摊价格 | | |
| 1 | REM0001717 | 奥驰左后盖 | 件 | 1.0400 | / | 13 | 0.5745 | 0.7963 | ABS 12.26 | 0.8366 | 0.00 | 0.8366 | 0.8366 | 黄骅旗锐 | 京港机电转移 |
| 2 | REM0001727 | 奥驰右后盖 | 件 | 1.0400 | / | 13 | 0.5745 | 0.7963 | ABS 12.26 | 0.8366 | 0.00 | 0.8366 | 0.8366 | 黄骅旗锐 | 京港机电转移 |
| 3 | RIM0000144 | 1029室内镜压框（含镜片） | 件 | 2.2551 | / | 13 | 1.7551 | 2.0123 | ABS 12.26 | 2.0497 | 0.00 | 2.0497 | 2.0497 | 黄骅旗锐 | 镜片厂家变更 |
| 4 | RIM0000147 | 1028室内镜压框（含镜片） | 件 | 2.2551 | / | 13 | 1.7551 | 2.0123 | ABS 12.26 | 2.0497 | 0.00 | 2.0497 | 2.0497 | 黄骅旗锐 | 镜片厂家变更 |

说明（模具费评审、支付等情况）：

- 1、序号1-2，奥驰左右后盖：京港机电模具转移黄骅旗锐，经成本核算，原京港机电供货价格要低于成本价格，现供应商变更后，单件采购成本增加0.2621元。
- 2、序号3-4，我司指定镜片存在严重质量问题，经河北工厂质量确认，要求更换镜片厂家，单件成本增长0.2946元。
- 3、以上价格未税，含运费。

| | | | |
|-----|-----|-------|-------|
| 总经理 | 厂长 | 采购负责人 | 成本部门 |
| 日期： | 日期： | 日期： | 日期： |
| | | | 采购工程师 |
| | | | 日期： |