

零部件采购价格协议 (1913033)

协议编号: HBZYXY-2023-021-01

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司
乙方: 黄骅市成卓汽车部件厂

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签定价格协议如下:

一、乙方供货价格(以未税价格为准)

单位: 元 (RMB)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税采购价格 (不含税摊费)		未税模具摊销费			未税采购价格 (含模摊销)	增值税额	含税采购单价 (含模摊)	备注
					2022年	2023年	模具总价	摊销费	摊销方式				
145	SCS0004402	左侧侧围支架	02.03.30.146A		0.3094	0.3094	0.00	0		0.3094	0.0402	0.3496	
146		安全带固定板金加强板 (中期改款)	02.03.30.147		0.2091	0.2091	0.00	0		0.2091	0.0272	0.2363	
147	SCS0004401	靠背拉线解锁手柄 (中期改款)	02.03.30.148		0.2508	0.2508	0.00	0		0.2508	0.0326	0.2834	
148	SCS0004400	侧围侧围限位支架 (中期改款)	02.03.30.149		0.3010	0.3010	0.00	0		0.3010	0.0391	0.3401	
149	SCS0004399	接收器固定板金 (中期改款)	02.03.30.150		3.0192	3.0192	0.00	0		3.0192	0.3925	3.4117	
150	SCS0004398	扶手内圈固定支架 (中期改款)	02.03.30.151		1.1540	1.1540	0.00	0		1.1540	0.1500	1.3040	
151	SCS0004394	右侧侧围支架	02.03.30.155A		0.3094	0.3094	0.00	0		0.3094	0.0402	0.3496	
152	SHT0001904	左侧限位支架焊接总成	02.03.37.018		1.4653	1.4653	0.00	0		1.4653	0.1905	1.6558	
153	SHT0001901	右侧限位支架焊接总成	02.03.37.083		1.4653	1.4653	0.00	0		1.4653	0.1905	1.6558	
154	SCS0006367	M31RB靠背右侧下连接板总成	02.03.42.003		3.6839	3.6839	0.00	0		3.6839	0.4789	4.1628	
155	SCS0004843	H4下框后支架	02.03.26.096		2.5409	2.5409	0.00	0		2.5409	0.3303	2.8712	
156	SHT0001376	H4下框前支架	02.03.26.095		2.4894	2.4894	0.00	0		2.4894	0.3236	2.8130	
157	SHT0001907	H5前连接板	02.03.44.015		3.5281	3.5281	0.00	0		3.5281	0.4587	3.9868	
158	SCS0004842	H1气囊上支架	02.03.26.093		2.9787	2.9787	0.00	0		2.9787	0.3872	3.3659	
159	SHT0001017	H4A连接板L	02.03.26.078A		1.8026	1.8026	0.00	0		1.8026	0.2343	2.0369	
160	SHT0001016	H4A连接板R	02.03.26.079A		1.8026	1.8026	0.00	0		1.8026	0.2343	2.0369	
161		M3000调角器左上连接板总成	02.03.49.002		4.4895	4.4895	0.00	0		4.4895	0.5836	5.0731	
162		M3000调角器右上连接板总成	02.03.49.003		4.4895	4.4895	0.00	0		4.4895	0.5836	5.0731	
163	SHT0001488	X3000标牌固定片	02.03.37.090		0.2317	0.2317	0.00	0		0.2317	0.0301	0.2618	
164	SHT00010467	X3000左前支脚	02.03.37.091		2.2061	2.2061	0.00	0		2.2061	0.2868	2.4929	
165	SHT00010468	X3000右前支脚	02.03.37.092		2.2061	2.2061	0.00	0		2.2061	0.2868	2.4929	
166	SHT00010469	X3000左后支脚	02.03.37.093		2.2061	2.2061	0.00	0		2.2061	0.2868	2.4929	
167	SHT00010470	X3000右后支脚	02.03.37.094		2.2061	2.2061	0.00	0		2.2061	0.2868	2.4929	
168	SCS0006007	P203主驾安全带加强板总成	02.03.50.014		1.8198	1.8198	0.00	0		1.8198	0.2366	2.0564	
169	SLT0002208	J6F驾驶员座椅滑轨前搭接支架	02.03.27.072		1.0816	1.0816	0.00	0		1.0816	0.1406	1.2222	
170	SLT0002205	J6F前排靠背限位卷簧限位支架	02.03.27.074		0.6266	0.6266	0.00	0		0.6266	0.0815	0.7081	
171	ICL00000564	M31RB靠背架左连接板总成	02.03.42.010		2.1266	2.1266	0.00	0		2.1266	0.2765	2.4031	
172	SHT0001970	X3000前连接板	02.03.37.102		3.5281	3.5281	0.00	0		3.5281	0.4587	3.9868	
173	SCS0006067	H40D安全带固定板总成	02.03.47.011		2.0199	2.0199	0.00	0		2.0199	0.2826	2.2825	
174	SHT0002061	一汽左侧靠背加强板	02.03.27.026		1.2185	1.2185	0.00	0		1.2185	0.1584	1.3769	
175	SHT0002062	一汽右侧靠背加强板	02.03.27.027		1.2185	1.2185	0.00	0		1.2185	0.1584	1.3769	
176	SHT0002249	一汽靠背左连接板总成	02.03.27.028A		3.5115	3.5115	0.00	0		3.5115	0.4565	3.9680	
177	SHT0002250	一汽靠背右连接板总成	02.03.27.029A		3.5115	3.5115	0.00	0		3.5115	0.4565	3.9680	
178	SHT0002253	一汽副驾安全带上悬置安装板	02.03.27.025		1.8277	1.8277	0.00	0		1.8277	0.2376	2.0653	
179	SHT0002246	一汽正安全带固定板	02.03.27.024		1.8277	1.8277	0.00	0		1.8277	0.2376	2.0653	
180	SHT0001784	左侧主板焊接组件 (新)	02.03.37.087		6.3470	6.3470	0.00	0		6.3470	0.8251	7.1721	
181	SHT0001785	右侧主板焊接组件 (新)	02.03.37.088		6.3470	6.3470	0.00	0		6.3470	0.8251	7.1721	
182	SHT0001900	X3000卡板	02.03.37.104		1.7699	1.7699	0.00	0	5万件后降0.1327元	1.7699	0.2301	2.0000	
183	SLT00010190	J6F限位卷簧下限支架	02.03.54.003		0.3363	0.3363	0.00	0		0.3363	0.0437	0.3800	
184	RSM0000300	奥驰补盲卡子总成	02.03.48.007		0.8938	0.8938	0.00	0		0.8938	0.1162	1.0100	
185		奥驰补盲安装板	02.03.48.007		1.6283	1.6283	0.00	0		1.6283	0.2117	1.8400	
186	SHT0001890	下框左横梁			4.4425	22389.38	0.4478		一次设定费用10000, 按照5万件分摊0.2元, 二次设定费用12389.38, 按照5万件分摊0.2478元。	4.8903	0.6357	5.5260	
187	SLT00010687	副驾调角器左侧上连接板			3.343	0.00	0			3.3430	0.4346	3.7776	
188	SLT00010688	副驾调角器右侧上连接板			3.579	27500.00	0.55		5万件后降0.55元	4.1290	0.5368	4.6658	

二、发票开具: 乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票, 税率13%专票, 开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从2023年1月1日起至2023年12月31日 (遇市场材料价格浮动大于±10%时, 经双方协商同意后可调整)。

四、产品的数量依据甲方具体采购产品时另行向乙方发出的采购订单。

五、运输费用及运输过程中的风险由乙方承担。

六、双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同 (协议) 办理。

七、本协议一式二份, 经双方代表签字后即生效, 同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。

八、供应商接到此通知后两日内确认回传, 否则视为默认。

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司
(盖章)

乙方: 黄骅市成卓汽车部件厂
(盖章)

法定代表人/授权代表签字:
年 月 日

法定代表人/授权代表签字:
年 月 日

零部件采购价格协议 (1913033)

协议编号: HBZYXY-2023-021-01

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 黄骅市成卓汽车部件厂

甲乙双方在保持互惠互利的的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签定价格协议如下:

一、乙方供货价格 (以未税价格为准)

单位: 元 (RMB)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税采购价格 (不含增值税)		未税模具摊销费			未税采购价格 (含增值税)	增值稅額	含税采购单价 (含增值税)	备注
					2022年	2023年	模具总价	摊销费	摊销方式				
72	SCS0004799	B40后左支撑座连接板	02.03.09.008		1.5266	1.5266	0.00	0		1.5266	0.1985	1.7251	
73	SCS0004798	B40后右支撑座连接板	02.03.09.009		1.5266	1.5266	0.00	0		1.5266	0.1985	1.7251	
74	SCS0004797	B40前支撑座连接板	02.03.09.010		1.2968	1.2968	0.00	0		1.2968	0.1686	1.4654	
75		B40后固定片	02.03.09.075		0.2134	0.2134	0.00	0		0.2134	0.0277	0.2411	
76	SCS0004766	B40升降连杆A	02.03.09.076		0.8618	0.8618	0.00	0		0.8618	0.1120	0.9738	
77	SCS0004765	B40升降连杆B	02.03.09.077		0.4925	0.4925	0.00	0		0.4925	0.0640	0.5565	
78	SCS0004764	B40后右支撑座	02.03.09.078		2.6839	2.6839	0.00	0		2.6839	0.3489	3.0328	
79	SHT0001100	H4减震扣	02.03.11.071		0.8864	0.8864	0.00	0		0.8864	0.1152	1.0016	
80		新液压减压器 调角器外壳	02.03.11.082		1.8139	1.8139	0.00	0		1.8139	0.2358	2.0497	
81	SCS0004672	U201二排校线罩壳固定支架	02.03.21.155		0.1231	0.1231	0.00	0		0.1231	0.0160	0.1391	
82	SCS0004671	U201二排六分调角器罩壳固定支架	02.03.21.156		0.1149	0.1149	0.00	0		0.1149	0.0149	0.1298	
83	SCS0004670	U201二排左解锁固定板	02.03.21.157		1.1737	1.1737	0.00	0		1.1737	0.1526	1.3263	
84	SCS0004669	U201二排右解锁固定板	02.03.21.158		1.1737	1.1737	0.00	0		1.1737	0.1526	1.3263	
85	SCS0004668	U201三排左解锁手柄	02.03.21.159		0.4678	0.4678	0.00	0		0.4678	0.0608	0.5286	
86	SCS0004667	U201三排右解锁手柄	02.03.21.160		0.4678	0.4678	0.00	0		0.4678	0.0608	0.5286	
87	SCS0004631	301主驾调角器把手	02.03.22.058		2.2653	2.2653	0.00	0		2.2653	0.2945	2.5598	
88	SCS0004630	301副驾调角器把手	02.03.22.059		2.2653	2.2653	0.00	0		2.2653	0.2945	2.5598	
89	SCS0004622	301副驾固定板	02.03.22.074		0.4760	0.4760	0.00	0		0.4760	0.0619	0.5379	
90	SCS0004620	301主驾拉簧固定片	02.03.22.083		0.1477	0.1477	0.00	0		0.1477	0.0192	0.1669	
91	SCS0004619	301副驾拉簧固定片	02.03.22.084		0.1477	0.1477	0.00	0		0.1477	0.0192	0.1669	
92	SHT0001007	角度限位片	02.03.27.014		0.3103	0.3103	0.00	0		0.3103	0.0403	0.3506	
93	SCS0004605	301连动板	02.03.22.106		1.2558	1.2558	0.00	0		1.2558	0.1633	1.4191	
94	SCS0005611	六分小旋转轴支架总成	02.03.25.021		7.0703	7.0703	0.00	0	5万件后降0.5452	7.0703	0.9191	7.9894	
95	SCS0005610	六分大旋转轴支架总成	02.03.25.020		7.9861	7.9861	0.00	0	5万件后降0.5664	7.9861	1.0382	9.0243	
96	SCS0005941	四分小旋转轴支架总成	02.03.25.019		7.0703	7.0703	0.00	0	5万件后降0.5452	7.0703	0.9191	7.9894	
97	SCS0006025	铰接支架	02.03.25.015		3.5585	3.5585	0.00	0	5万件后降0.2425	3.5585	0.4626	4.0211	
98	SCS0004593	M20主驾安全带固定板总成	02.03.24.057A		2.0109	2.0109	0.00	0		2.0109	0.2614	2.2723	
99	SCS0004592	M20主驾安全带固定板总成	02.03.24.058A		2.0109	2.0109	0.00	0		2.0109	0.2614	2.2723	
100	SHT0002147	H4座椅安装支架	02.03.26.051		4.1777	4.1777	0.00	0		4.1777	0.5431	4.7208	
101	SHT0001934	H5靠背左侧主板	02.03.44.009		5.1934	5.1934	0.00	0		5.1934	0.6751	5.8685	
102	SHT0001034	左旁侧板总成	02.03.26.055A		3.9643	3.9643	0.00	0		3.9643	0.5154	4.4797	
103	SHT0001936	H5靠背右侧主板	02.03.44.006		5.1934	5.1934	0.00	0		5.1934	0.6751	5.8685	
104	SHT0001033	右旁侧板总成	02.03.26.056A		4.7523	4.7523	0.00	0		4.7523	0.6178	5.3701	
105		H4座椅前支板总成	02.03.26.057A		3.2338	3.2338	0.00	0		3.2338	0.4204	3.6542	
106	SHT0001032	H4上框前支架	02.03.26.058		2.6757	2.6757	0.00	0		2.6757	0.3478	3.0235	
107	SHT0002148	H4上框后支架总成	02.03.26.073A		1.8057	1.8057	0.00	0		1.8057	0.2347	2.0404	
108	SHT0001017	H4A连接板L	02.03.26.078		1.3296	1.3296	0.00	0		1.3296	0.1728	1.5024	
109	SHT0001016	H4A连接板R	02.03.26.079		1.3296	1.3296	0.00	0		1.3296	0.1728	1.5024	
110	SHT0001015	H4A上框后支架	02.03.26.080		2.5854	2.5854	0.00	0		2.5854	0.3361	2.9215	
111		一汽上板	02.03.27.001		9.3321	9.3321	0.00	0		9.3321	1.2132	10.5453	
112		一汽座椅横梁	02.03.27.002		2.0519	2.0519	0.00	0		2.0519	0.2667	2.3186	
113		一汽气弹簧上固定片	02.03.27.003		0.2544	0.2544	0.00	0		0.2544	0.0331	0.2875	
114	SHT0001407	一汽调角器解锁把手左	02.03.27.017		0.4596	0.4596	0.00	0		0.4596	0.0597	0.5193	
115	SHT0002068	一汽调角器解锁把手右	02.03.27.018		0.4596	0.4596	0.00	0		0.4596	0.0597	0.5193	
116		C33D四分靠背骨架右	02.03.28.002		1.8631	1.8631	0.00	0		1.8631	0.2422	2.1053	
117	SCS0004582	C33D项腰手轮支架	02.03.28.003		0.5253	0.5253	0.00	0		0.5253	0.0683	0.5936	
118		C33D六分靠背左上连接板	02.03.28.004		2.3146	2.3146	0.00	0		2.3146	0.3009	2.6155	
119	SCS0004581	C33D前簧挡片 (加长)	02.03.28.010		0.3693	0.3693	0.00	0		0.3693	0.0480	0.4173	
120	SCS0004555	前簧挡片	02.03.29.052A		0.3119	0.3119	0.00	0		0.3119	0.0405	0.3524	
121		主驾侧气囊支撑板	02.03.29.087		0.7469	0.7469	0.00	0		0.7469	0.0971	0.8440	
122	SCS0004539	副驾侧气囊支撑板	02.03.29.088		0.7469	0.7469	0.00	0		0.7469	0.0971	0.8440	
123	SCS0004538	垫片钣金	02.03.29.089		0.3529	0.3529	0.00	0		0.3529	0.0459	0.3988	
124	SCS0004520	前簧固定板	02.03.29.124		0.4104	0.4104	0.00	0		0.4104	0.0534	0.4638	
125	SCS0004456	B40L六分折叠罩壳支架	02.03.30.070		0.1806	0.1806	0.00	0		0.1806	0.0235	0.2041	
126		B40L左拉线固定板	02.03.30.071		0.1806	0.1806	0.00	0		0.1806	0.0235	0.2041	
127		B40L右拉线固定板	02.03.30.072		0.1806	0.1806	0.00	0		0.1806	0.0235	0.2041	
128	SCS0004455	B40L六分扶手靠背固定板	02.03.30.073		0.5499	0.5499	0.00	0		0.5499	0.0715	0.6214	
129	SCS0004454	B40L六分扶手外侧支架	02.03.30.074		0.5581	0.5581	0.00	0		0.5581	0.0726	0.6307	
130	SCS0004453	B40L六分扶手内侧支架	02.03.30.075		0.4760	0.4760	0.00	0		0.4760	0.0619	0.5379	
131	SCS0005922	307前脚加强板R	02.03.32.011		0.7633	0.7633	0.00	0		0.7633	0.0992	0.8625	
132	SCS0005921	307前脚加强板L	02.03.32.012		0.7633	0.7633	0.00	0		0.7633	0.0992	0.8625	
133	SCS0005919	307上连接板左	02.03.32.029		0.4186	0.4186	0.00	0		0.4186	0.0544	0.4730	
134	SCS0005920	307上连接板右	02.03.32.030		0.4186	0.4186	0.00	0		0.4186	0.0544	0.4730	
135	SHT0002135	连接板2前	02.03.19.066		1.1863	1.1863	0.00	0		1.1863	0.1542	1.3405	
136	SCS0005923	307后排三人地锁固定安装支架	02.03.32.038		0.9767	0.9767	0.00	0		0.9767	0.1270	1.1037	
137		X3000左侧升降后座钣金	02.03.37.001		0.5007	0.5007	0.00	0		0.5007	0.0651	0.5658	
138		X3000右侧升降后座钣金	02.03.37.002		0.5007	0.5007	0.00	0		0.5007	0.0651	0.5658	
139		M3000气阀底座固定支架	02.03.37.006		0.6730	0.6730	0.00	0		0.6730	0.0875	0.7605	
140	SHT0000987	M3000左前固定罩壳钣金支架	02.03.37.007		0.1642	0.1642	0.00	0		0.1642	0.0213	0.1855	
141		M3000阻尼拉线固定支架	02.03.37.008		0.2955	0.2955	0.00	0		0.2955	0.0384	0.3339	
142	SCS0006388	M318B二排左背解锁手柄 (融塑)	02.03.21.159A		0.7451	0.7451	0.00	0		0.7451	0.0969	0.8420	
143	SCS0005945	C33D四分靠背骨架右连接板总成	02.03.28.002A		2.0531	2.0531	0.00	0		2.0531	0.2669	2.3200	
144	SCS0005947	C33D六分靠背骨架左上连接板总成	02.03.28.004A		2.5001	2.5001	0.00	0		2.5001	0.3250	2.8251	



