

# 西安光华茶昌汽车零部件有限公司



## 费用报销单

日期: 2023.6.5 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	格尔木伊胜													
2															
3										10,243.00					
4														10,243.00	
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			10,243.00		10,243.00	
												财务审核		财务总监	

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 格尔木伊胜工程机械销售有限公司

卡号: 82010000000185077

开户行地址: 格尔木市农村信用合作联社泰山路信用社

## 格尔木伊胜6.5维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	底座	1	3833		200	4033	
2	快速升降	1	2920		70	2990	
3	腰托阀	1	2950		70	3020	
4	底座	1			200	200	
6							
7							
8							
9							
10							
				费用合计:		¥10,243.00	

编辑: 魏艳

审核: 

批准: 

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:

格尔木伊胜工程机械销售有限公司



维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		车牌号	外出公里数	工时费	外出费用	在途补助	合计	备注
2022.11.21	座椅开关	工程车	2022.03.11	38687	腰脱阀损坏	韩天	15209798888	青H00628	528	70	2640	280	2990	
2022.11.16	座椅底座气管漏气	工程车	2022.03.10	38411	座椅无法调节、举升, 维修后故障排除, 试车正常;	张玉金	15002682013	青H02068	534	70	2670	280	3020	
2022.12.14	座椅底座	工程车	2022.03.21	66087	座椅底座气囊漏气	谢生荣	15909795510	青H01182	0	200			200	
合计:													6210	

# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单



服务站名称:

格尔木伊胜工程机械销售有限公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		车牌号	外出公里数	工时费	外出费用	在途补助	合计	备注
2023.5.4	座椅底座	工程车	2023.3.13	6373	座椅底座损坏	陶世山	13997398194	青H02806	646	200	3553	280	4033	
合计:													4033	