

# 西安光华茶昌汽车部件有限公司



## 费用报销单

日期: 2023.6.1 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	寿光杰达													
2										3,300.00				3,300.00	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			财务审核		财务总监	
魏艳			魏艳			魏艳			魏艳			魏艳		魏艳	

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 寿光市钓鱼台杰达汽修厂

卡号: 9070107042742050000074


开户行地址: 寿光农村商业银行胡营分理处

## 寿光杰达6.1维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	底座	1			300	300	
2	阻尼器	3			300	900	
3	气阀	8			100	800	
4	拉线	5			100	500	
5	坐垫	1			100	100	
6	快速升降	4			100	400	
7	悬浮机构	1			300	300	
8							
9							
10							
					费用合计:	¥3,300.00	

编辑：魏艳

审核：

批准：



# 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 寿光杰达陕汽特约服务站

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022. 1. 20	气动开关	牵引车	2022. 1. 6	5116	断裂	臧恒帅	18766855240		100	100	鲁EJ6178	MX138701
2022. 5. 28	气动开关	牵引车	2022. 2. 25	17013	断裂	张茂伟	13356747877		100	100	鲁VU0719	MX139923
2022. 12. 20	M3000S气阀总成	牵引车	2022. 1. 6	112588	断裂	臧恒帅	18766855240		100	100	鲁EJ6178	MX138701
2023. 2. 15	M3000S气阀总成	牵引车	2023. 1. 16	6109	断裂	徐中信	13963605138		100	100	鲁VY9620	NX011706
2023. 9. 10	M3000S气阀总成	牵引车	2022. 1. 18	79069	断裂	李岩寿	13864667666		100	100	鲁VV6231	MX138789
2023. 11. 18	M3000S气阀总成	牵引车	2022. 3. 17	85761	断裂	张立国	13406604444		100	100	鲁VX1751	NX006192
2022. 12. 22	M3000S气阀总成	牵引车	2022. 1. 9	74503	断裂	王友胜	15863645440		100	100	鲁VX7753	MX137641
2022. 9. 22	M3000S阻尼器拉线总成	牵引车	2022. 1. 5	114571	断裂	李金亮	13954616025		100	100	鲁EJ9107	MX138699
2022. 3. 27	M3000S阻尼器拉线总成	牵引车	2022. 1. 18	39659	断裂	李岩寿	13864667666		100	100	鲁VV6231	MX138789
2022. 11. 22	M3000S阻尼器拉线总成	牵引车	2022. 1. 9	70061	断裂	王友胜	15863645440		100	100	鲁VX7753	MX137641
2022. 9. 23	M3000S阻尼器拉线总成	牵引车	2022. 2. 25	51133	断裂	张茂伟	13356747877		100	100	鲁VU0719	MX139923
2023. 11. 18	M3000S阻尼器拉线总成	牵引车	2022. 3. 17	85761	断裂	张立国	13406604444		100	100	鲁VX1751	NX006192
2022. 10. 22	M3000S速降手柄	牵引车	2022. 1. 5	99127	速降失效	王登峰	18366949090		100	100	鲁EJ0599	MX138700
2022. 10. 22	M3000S速降手柄	牵引车	2022. 1. 5	139901	速降失效	李金亮	13954616025		100	100	鲁EJ9107	MX138699
2023. 11. 18	M3000S速降手柄	牵引车	2022. 3. 17	85761	速降失效	张立国	13406604444		100	100	鲁VX1751	NX006192
2022. 12. 22	M3000S速降手柄	牵引车	2022. 1. 9	74503	速降失效	王友胜	15863645440		100	100	鲁VX7753	MX137641
2023. 1. 17	阻尼器	牵引车	2021. 10. 29	113700	阻尼硬	张立国	18962139666		300	300	鲁H131L1	MX062612
2023. 1. 29	X3000阻尼器总成	牵引车	2021. 3. 13	244338	阻尼硬	刘重庆	13561439211		300	300	鲁VG6360	MX046260
2022. 7. 5	X3000阻尼器总成	牵引车	2021. 3. 17	126800	阻尼硬	丁侠	13465282288		300	300	鲁EH0226	MX009884
2022. 9. 2	高度调节阀	牵引车	2021. 3. 4	119615	开裂	郑伟	15763669090		300	300	鲁VS0096	MX009883
2022. 8. 15	X3000气阀总成	牵引车	2021. 3. 13	180261	断裂	刘重庆	13561439211		100	100	鲁VG6360	MX046260
2022. 3. 9	X3000座垫总成	牵引车	2021. 3. 13	120100	塌陷	刘重庆	13561439211		100	100	鲁VG6360	MX046260
2022. 9. 10	底座	牵引车	2021. 3. 4	119615	断裂	郑伟	15763669090		300	300	鲁VS0096	MX009883
合计:										3300元		