

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2023.6.1 报销人: 魏艳 部门: 质量部 预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	准格尔旗东昊6.1								15,579.00				15,579.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										15,579.00			15,579.00	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导			财务审核		财务总监			

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

卡号: 061205300920010316

开户行地址: 中国工商银行股份有限公司鄂尔多斯准煤支行营业室

准格尔旗东昊6.1维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	气阀	10	1072		200	3072	
2	腰托阀	5	2912		200	3912	
3	底座	2	308		200	908	
4	悬浮机构	2			200	400	
6	座椅维修	17	3887		200	7287	
7							
8							
9							
10							
				费用合计:		¥15,579.00	

编辑：魏艳

审核：

批准：

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注	
2023-3-7	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-4-2	96102	X3000气阀总成故障,	汤计营	13475375567		200	200	鲁H911N1	X3000气阀总成	
2023-3-21	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-6-23	29224	X3000气阀总成故障,	白军	15048394487		200	200	蒙KB1494	X3000气阀总成	
2023-3-25	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-5-30	56631	X3000腰脱双联阀故障	郭志强	15048394487	328	200	528	蒙KJ9912	X3000腰脱双联阀	
合计:											928		

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 准格尔旗东吴汽车服务有限责任公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
						姓名	电话					
2023-2-28	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	53045	X3000气阀总成故障,	刘永杰	15391262782	80	200	280	蒙KJ5998	X3000气阀总成
2023-2-28	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	64378	X3000气阀总成故障,	刘永杰	15391262782		200	200	蒙KJ6337	X3000气阀总成
合计:								480				

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：准格尔旗东吴汽车服务有限责任公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-12-1	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-5-30	43716	X3000气阀总成故障,	刘永杰	15391262782		200	200	蒙KJ2518	X3000气阀总成
2022-12-2	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	58886	X3000气阀总成故障,	罗保平	13947727344		200	200	蒙KJ3869	X3000气阀总成
2022-12-3	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-5-30	36894	漏气	刘永杰	15391262782		200	200	蒙KG7499	无旧件
2022-12-8	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-1-24	35209	漏气	王亮	18147865518	352	200	552	蒙KE2702	无旧件
2022-12-10	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-7-14	87385	漏气	刘平均	15033785078	528	200	728	冀FL3438	无旧件
2022-12-15	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-6-23	21390	剪刀阀故障(悬浮机构总成)	白军	16745026000		200	200	蒙KB1494	悬浮机构总成
2022-12-25	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	43226	X3000气阀总成故障,	罗保平	13947727344		200	200	蒙KJ6059	X3000气阀总成
合计:								2280				

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-10-3	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-2	45752	剪刀阀故障 (悬浮机构总成)	张运超	15753767177		200	200	鲁H995Z5	悬浮机构总成
2022-10-2	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-2-15	40396	底座总成故障	苏文明	13847978549		200	200	蒙AK4050	底座总成
2022-10-30	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-6-22	19673	X3000气阀总成故障,	白军	15048394487	72	200	272	蒙KB1494	X3000气阀总成
2022-10-31	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-6-24	17500	漏气	白军	15048394487		200	200	蒙KG4913	无旧件
合计:								872				

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

盖章



维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-9-29	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2021-9-30	54109	座椅底座总成故障	张海录	17704897170	308	200	508	蒙KE3562	底座总成
2022-9-12	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-14	42139	漏气	刘永杰	13451375688	656	200	856	蒙KE6507	无旧件
合计:								1364				

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-8-2	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-2-15	32534	座椅倾斜不起	苏文明	13847978549	760	200	960	蒙AK4050	无旧件
2022-8-6	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2021-10-26	33349	漏气	张龙	17636498077	680	200	880	蒙KE6507	无旧件
2022-8-7	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	41225	漏气	罗保平	13947727344	696	200	896	蒙KJ5295	无旧件
2022-8-12	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-5-31	13244	漏气	高德俊	13947713332		200	200	蒙KJ1164	无旧件
2022-8-19	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	26936	漏气	刘永杰	13451375688		200	200	蒙KJ2598	无旧件
2022-8-20	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	31581	漏气	刘永杰	13451375688		200	200	蒙KJ5998	无旧件
2022-8-23	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2021-10-2	44691	漏气	梁家辉	18604876529		200	200	蒙KE7399	无旧件
2022-8-27	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	35764	漏气	刘永杰	13451375688		200	200	蒙KJ6337	无旧件
合计:								3736				

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 准格尔旗东昊汽车服务有限责任公司

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出费	工时费	合计	车牌号	备注
2022-7-6	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-14	25660	座椅倾斜,不回位	刘永杰	13451375688		200	200	蒙KJ7787	
2022-7-7	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-14	5959	漏气,腰脱双联阀故障	刘永杰	13451375688	664	200	864	蒙KJ5312	腰脱双联阀
2022-7-15	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	21542	漏气	罗保平	13947727344		200	200	蒙KJ6059	漏气,无旧件
2022-7-16	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	23417	漏气,腰脱双联阀故障	梁家辉	18604876529	736	200	936	蒙KJ5998	腰脱双联阀
2022-7-19	新M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-5-7	6625	漏气,腰脱双联阀故障	王永清	15147502666	480	200	680	蒙KG4428	腰脱双联阀
2022-7-20	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2021-2-23	115808	座椅起不来	胡欢云	18047750688	215	200	415	蒙KD9743	该车辆为托管车辆
2022-7-22	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-7	35041	漏气,腰脱双联阀故障	刘永杰	13451375688	704	200	904	蒙KJ5683	腰脱双联阀
2022-7-25	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-14	13211	漏气	刘永杰	13451375688		200	200	蒙KJ5312	漏气,无旧件
2022-7-25	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-6-24	3949	漏气	白军	15048394487		200	200	蒙KG4913	漏气,无旧件
2022-7-27	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2021-10-2	43035	漏气	梁家辉	18604876529		200	200	蒙KE9111	漏气,无旧件
2022-7-29	2020款M3000左空气悬浮座椅总成	牵引车	2022-3-1	18457	气阀总成故障	高远	15647275218	920	200	1120	晋H900R0	气阀总成
合计:								5919				