



河北光华荣昌汽车部件有限公司

工程/设计变更通知单

表单编号				文件编号	
------	--	--	--	------	--

产品编号	/	产品名称	所有后视镜	工装编号	
------	---	------	-------	------	--

申请部门	制造技术部	申请人	田健	申请日期	2020/7/4
------	-------	-----	----	------	----------

更改原因：现接质量部反馈，奥驰A左、右后视镜，奥驰V左、右后视镜，镜头调节力小。经调查，1029紧固件紧固时，紧固件下端弯曲，导致失效镜头紧固力小，	更改措施：对1029紧固件更换材质并增加板厚	申请部门领导批准： <i>田健</i> 2020.7.4
--	------------------------	------------------------------------

申请单接收人：	接收日期：	回复日期：
---------	-------	-------

变更前内容	变更后内容	变更原因
材质：Q235 板厚：t=1.8mm	材质：440 板厚：t=2.3 mm	<input checked="" type="checkbox"/> 顾客要求变更 <input type="checkbox"/> 原材料变更 <input type="checkbox"/> 模具结构变更 <input type="checkbox"/> 产品结构变更 <input type="checkbox"/> 设备新增或变更 <input type="checkbox"/> 规格新增 <input type="checkbox"/> 模治具变更 <input type="checkbox"/> 工艺流程，场所变更 <input type="checkbox"/> 加工/作业方法变更 <input type="checkbox"/> 检查方法变更 <input type="checkbox"/> 其他_____

更改项： 发交路线 图纸、数模 控制计划 检验作业指导书 作业指导书 FMEA 焊胎 检具 模具 其它

变更 前相 关资 料、物 品处理 方式	◆图纸/文件： <input checked="" type="checkbox"/> 原件作废 <input type="checkbox"/> 原件继续使用 <input type="checkbox"/> 其他_____
	◆模具零备件 1、库存品数量 仓库3000件，外协厂20000件，共计23000件 2、处理方式： <input type="checkbox"/> 返修 <input type="checkbox"/> 报废 <input checked="" type="checkbox"/> 过渡使用 <input type="checkbox"/> 其他 库存过渡使用到1580后视镜、1780后视镜等非五征车厂后视镜
	◆变更生效日期：2020/7/6

备注：1、奥驰后视镜直接体现新状态紧固件
 2、此次更改设变，因板厚由1.8mm增加到2.3mm，原模具无法使用需新开，涉及新开模具费用预计5000元；
 3、因材质与板厚增加，现有件为0.2877元/件，设变后预计成本为0.83元/件，成本增加0.5423元/件

项目负责人：田健				核准： <i>高以宗</i>	批准： <i>刘东明</i>
会 签 栏	制造厂 <i>田健</i>	质量部 <i>张健</i>	生产部 <i>田健</i>	采购部 <i>田健</i>	

变更后关闭事项跟进： 变更实际断点日期： 切换批次号：

变更申请原件保留在工程部，复印分发： 维修车间 质量部 金属件厂 生产管理部
 总装厂 采购部 销售部 财务部