

## 工作联系函



Of202308190002

## 基本信息

申请人：	李霞	岗位：	
日期：	2023/08/19 11:12:57	申请人部门：	综合管理科
邮箱：	lixia@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于空压机故障维修的申请报告		
编码：	GZLXH-20230819-014	申请人：	李霞
组织架构：	轻卡座椅事业部	部门：	综合管理科
职位：	潍坊市场业务主管	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	张亚霖,周洪基,滕令超

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李霞	发起		新建申请	2023/08/19 11:14:00
2	张亚霖	审批一		同意	2023/08/19 14:13:06
3	周洪基	审批二		同意	2023/08/19 14:17:24
4	滕令超	审批三		同意	2023/08/21 08:16:12



# 工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(  内部 /  外部 )

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: WF2023-08-19

申请

通知

通报

报告

## 主题: 关于空压机故障维修的申请报告

### 公司领导:

#### 一、申请事由:

8月12日库房空压机因故障无法正常运作,经联系专业维修人员检测,发现散热器需要清洗,排气温度传感器需要更换。

#### 二、费用预算归口

序号	预算成本中心	项目代码	费用科目	名称	单位	数量	单价/元	金额/元	备注
1	D206	SCZZ001	51010603	空压机维修	次	1	850	850	
合计								850	

#### 三、预算执行情况

预算科目 51010603 费用科目制造费用-修理费-机器设备 2023年预算总金额 52360.00, 预算已用金额 9500.00, 预算剩余金额 42860.00, 本次需要 850.00, 预算结余金额 42010.00, 属于预算内;

拟文: 李霞

预算员:

审核:

发起部门: 综合管理科

批准:

日期: 2023年8月19日

037001900304

山东增值税普通发票

No 43232638

037001900304  
43232638



机器编号：  
589904927102



开票日期：2023年08月21日

购买方名称：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司  
纳税人识别号：91370700MA3CB00F75  
地址、电话：山东省潍坊市高新区清池街道张营社区梨园街与高二路以东山东宏力光电技术有限公司1号库13780863199  
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行37050167220800000110

密码区  
03188560\*31746214826632/>536  
5><7/21+4\*16-9-<72\*></>-36+/  
/83+<81\*299+579<>+6\*75026<78  
9558>\* -7>-012301069-91933\*00

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
*气体压缩机*空压机散热器清洗 *气体压缩机*温度传感器		台	1	495.04950 346.534653465	495.05 346.53	1% 1%	4.95 3.47	
合计					¥841.58		¥8.42	
价税合计(大写)					捌佰伍拾圆整			
					(小写) ¥850.00			

销售方名称：潍城区桑霸机电设备有限公司  
纳税人识别号：92370702MA3NH4DA1Q  
地址、电话：山东省潍坊市潍城区乐埠山生态经济发展区官路村村委西50米路北沿街房13280749023  
开户行及账号：潍坊银行股份有限公司潍坊上城国际支行802070101421007289

收款人：鹿磊

复核：刘文慧

开票人：鹿磊

销售方：(章)



潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

第二联：发票联 购买方记账凭证

12 24 06 00