

## 批产阶段一临时物料采购价格审批表

采购工厂：河北工厂

注明：

- 1、此价格审批仅适用于研发阶段，SOP后价格由工厂进行最终定价；
- 2、此价格审批同时适用于研发阶段结算使用（可作为样件价格协议签订依据）。

序号	图号/编码	物料/工装名称	单位	增值税率%	鑫昌	审批价格	供应商全称	备注
					未税价格	价格		
1	SHT0012050	D03左旁侧板焊接总成	件	13%	3.78	3.56	黄骅市鑫昌五金制品厂	
2	SHT0012051	D03右旁侧板焊接总成	件	13%	3.78	3.56	黄骅市鑫昌五金制品厂	

说明：以上所有价格均为未税价格。

1	开发情况	D03项目2022年总采购量1000件。
2	产品价格	1. SHT0012004/SHT0012005D03右/左旁侧板单件已未税单价3.1567（模具费3.8万，按照10万件分摊，每件分摊0.19元）截止2023年7月底已摊销100件， 2. 价值工程部核算增加单个M10焊母，费用为0.2元，合计0.4元。因焊接费用鑫昌不同意，已供货的产品按我司核算价格结算完，焊接螺母转为河北金属件自制。 3. SHT0012050/SHT0012051D03左/右旁侧板焊接总成在左/右旁侧板基础上增加2个M10的焊母，供应商报价3.78元，协商价格为3.56元
3	模具价格	合计3.8万，按照10万件分摊，每件分摊0.19元。
4	开发周期	产品首批供货周期：20天。
5	年降情况	由工厂根据实际使用情况再商谈。
6	结算方式	鑫昌为体系供应商，按河北账期结算。
7	备注	

总经理

李月玲 2023.8.31/8

日期：

副总经理

日期：

王平 2023.08.31

采购领导

日期：

李鸣 2023.8.31

采购工程师

日期：

刘政 2023.8.31

焊母回收自制

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司


乙方: 黄骅市鑫昌五金制品厂

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签定价格协议如下:

单位: 元 (RMB)

一、乙方供货价格 (以未税价格为准)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税采购价格 (不含模摊费)		未税模检具摊销费			含模产品未 税价	备注
					2020年	2021年	模具总价	摊销费	摊销方式	2021年	
1	SHT0012832	T5座框旋转左支撑焊接件	02.03.61.002	件		1.5554	4500	0.0225	落料模100%分摊至10万产品中	15779	✓
2	SHT0012833	T5座框旋转右支撑焊接件		件		1.5554		0.0225	落料模100%分摊至10万产品中	15779	✓
3	SHT0011727	T5右边板	02.03.61.007	件		8.7952	42200	0.2110	模具费100%分摊至10万产品中	9.0062	
4	SHT0011726	T5左边板	02.03.61.006	件		8.7952		0.2110	模具费100%分摊至10万产品中	9.0062	
5	SHT0012268	左侧调角连接板焊接总成	02.03.59.005	件		5.2628	23500	0.1175	落料模100%分摊至10万产品中	5.3803	
6	SHT0012269	右侧调角连接板焊接总成	02.03.59.006	件		5.2628		0.1175	落料模100%分摊至10万产品中	5.3803	
7	SHT0012154	右侧边框分总成	02.03.59.009	件		9.8139	20000	0.1000	荣昌提供冲压模具, 机器人焊胎由鑫昌制作, 100%分摊至10万件产品中	9.9139	11.2 9.81
8	SHT0012153	左侧边框分总成	02.03.59.010	件		9.8139		0.1000	荣昌提供冲压模具, 机器人焊胎由鑫昌制作, 100%分摊至10万件产品中	9.9139	11.2 9.81
9	SHT0012142	座框右侧内边板	02.03.59.011	件		7.3695	100000	0.5000	模具费100%分摊至10万产品中	7.8695	7.8695
10	SHT0012140	座框左侧内边板	02.03.59.012	件		7.3695		0.5000	模具费100%分摊至10万产品中	7.8695	7.8695
11	SHT0012146	座框前边板	02.03.59.013	件		2.8298	0	0.0000	与SHT00131316共用1套模具	2.8298	
12	SHT0013131	座框前边板总成	02.03.59.023	件		3.2440	60000	0.6000	模具费100%分摊至10万产品中	3.8440	4.343
13	SHT0012150	齿板锁舌	02.03.59.017	件		1.1643	29000	0.2900	模具费100%分摊至10万产品中	1.4543	1.64
14	SHT0012145	右侧仰角卡板	02.03.59.007	件		3.5684	100000	0.5000	模具费100%分摊至10万产品中	4.0684	
15	SHT0012144	左侧仰角卡板	02.03.59.008	件		3.5684		0.5000	模具费100%分摊至10万产品中	4.0684	



	SHT0012210	座框左侧外边板总成	02.03.60.009	件	6.2691	129000	0.6450	模具费100%分摊至10万产品中	6.9141	
17	SHT0012211	座框右侧外边板总成	02.03.60.010	件	6.2691		0.6450	模具费100%分摊至10万产品中	6.9141	
18	SHT0012010	升降调节固定钣金左	02.03.60.006	件	1.6430	28100	0.0000	模具转出, 单独开票结算, 不进行费用分摊	1.6430	
19	SHT0012011	升降调节固定钣金右	02.03.60.007	件	2.0663		0.0000	模具转出, 单独开票结算, 不进行费用分摊	2.0663	
20	SHT0011995	气囊上支撑板	02.03.60.034	件	5.2597	19200	0.1920	模具费100%分摊至10万产品中	5.4517	
21	SHT0011996	气囊上支撑加强板	02.03.60.035	件	0.9019	16500	0.1650	模具费100%分摊至10万产品中	1.0669	
22	SHT0012247 SHT001283 SHT0012542	下框后连接板	02.03.60.029	件	3.8988	18000	0.1800	模具费100%分摊至10万产品中	4.0788	✓
23	SHT0012083	上框前横梁组件	02.03.60.056	件	5.7248	21100	0.2110	模具费100%分摊至10万产品中	5.9358	
24	SHT0012198 (13149)	下框前横梁组件	02.03.60.053	件	5.8699	25100	0.1255	模具费100%分摊至10万产品中	5.9954	
25	SHT0012085	下框前横梁组件-无减震扣	02.03.60.031	件	5.1693		0.1255	模具费100%分摊至10万产品中	5.2948	
26	SHT0012004	D03左旁侧板焊接总成	02.03.60.054	件	2.9667	38000	0.1900	模具费100%分摊至10万产品中	3.1567	
27		D03右旁侧板焊接总成	02.03.60.055	件	2.9667		0.1900	模具费100%分摊至10万产品中	3.1567	

二、发票开具：乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票，税率13%专票，开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从供货之日起至2021年12月31日（遇市场价格变动经双方协商同意后可调整）。

四、此协议一式二份，经双方代表签字后即生效，同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同（协议）办理。



五、供应商接到此通知后两日内确认回传，否则视为默认。

甲方（签字盖章）：

乙方（签字盖章）：

签订日期：

签订日期：



北方汽车零部件有限公司 核算后，每多退少补

法定代表人/授权人  
签订日期：  
1页，共11页

- + 集合
- + 主页
- + 控制台
- + 供应链
- + 制造
- + 主记录数据
- + 条码系统
- + BROWSE浏览
- + 客户化菜单

- ☰ 供应商价格单浏览
- ☰ 采购日程价格单浏览
- ☰ 采购收货明细
- ☰ 采购收货单成本浏览
- ☰ 供应商信息浏览
- ☰ 物料浏览
- ☰ 采购件价格单浏览

过程 x 采购件价格单浏览 x

⚡ 操作 ▾ ✎ 作业准备 ▾ ✕ 取消 (H) (←) (→) (H) (↻) ★ 添加至收藏夹 ★ 更新收藏夹

搜索 (物料号 matches "SHT0013177")

物料号 ▾ 包含 ▾ SHT0013177 🔍 ✕ - [ ] + ✕ 搜索 全部清除

查看 1-1 / 1

每页记录数: 100 ▾

物料号	描述	描述	状态	地点	采购/制造	价格单	单位	价格	生效日期	失效日期	文档号
▶ SHT0013177	1.0升级上框后横梁组件	1.3平台	AC	230	P	S413052	EA	4.0788	23/01/01	23/12/31	