


修模通知单

编号:

零部件名称	H6 主副驾罩壳	模具名称	塑胶模具
图号（数模名称）	SHT0010333/11462	模具编号	RCS0235-21/18
修模申请时间	2023-04-27	要求完成时间	2023-05-10
模具厂联系人	宋令卫	联系电话	15689799666
申请人	李燕龙	联系电话	18230292951

修模原因:

1、SHT0010333 驾驶员右侧罩壳：主驾高配座椅前罩壳与右侧罩壳装配后有间隙，影响外观，方案：第一个安装孔向罩壳外侧移动 2.1mm，间隙减小



2、SHT0011462 副驾驶高配右侧罩壳：副驾高配座椅前罩壳与右侧罩壳装配后有间隙，影响外观，方案：第一个安装孔向罩壳外侧移动 1.8mm，间隙减小



修模方案（可参见附件/如果有）:

1. 斜顶、镶件加减胶、滑块隧道加大
2. 只改斜顶

试模要求：模具更改完成后，由贵司 5 模。并将试模样件发送至北京光华荣昌 M4 座椅项目处，验证更改样件是否彻底解决产品问题。

编 制	邵健康	审 核		批 准	
-----	-----	-----	--	-----	--

修模厂家详细修模计划（如需产生费用请注明）:

修模计划编制		修模计划审核	
--------	--	--------	--

修模进度和效果确认:

签字:

采购部付款评价和考核:

签字:

备注：若模具需返厂维修，将此单抄送一份发制造部。 不需要 需要



工作联系函



Of202304280001

基本信息

申请人:	吕孝腾	岗位:	
日期:	2023/04/28 09:52:49	申请人部门:	前期采购部
邮箱:	lvxiaoteng@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	H6主副驾右侧罩壳安装孔、M4中期改款座椅地脚罩壳-设变修模通知单及修模费用价格审批		
编码:	GZLXH-20230428-023	申请人:	吕孝腾
组织架构:	座椅技术开发中心	部门:	前期采购部
职位:	材料工程师	申请类型:	申请
内容说明:	附件1-3: H6主副驾右侧罩壳安装孔设变-修模通知单及修模费用价格审批 附件4-7: M4中期改款座椅地脚罩壳设变-修模通知单及修模费用价格审批	审批人:	冯敬乾,周建,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吕孝腾	发起		新建申请	2023/04/28 10:01:43
2	冯敬乾	审批一		同意	2023/04/28 10:04:42
3	周建	审批二	H6座椅项目 主驾驶右侧罩壳/副驾驶右侧罩壳 进行维修 (依据修模通知需求), 共涉及费用9500元 (含税)。	同意	2023/04/28 10:49:33
4	崔秀峰	审批三		同意	2023/05/01 20:57:00