

材料消耗定额明细表

J7F-总装

QAD代码BOM单

编制： 王婷

会签： _____

审核： _____

批准： _____

版本： A7

J7F-总装 QAD版BOM单明细

| 序号 | 零件号 | 描述 | 描述 | 图纸 | 发出 | 备注 |
|----|------------|---------------|---------------------------|-----------------|----|-----|
| 1 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97通风 | 6800010AH26-C00 | A7 | |
| 2 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97非通风 | 6800010-H26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 3 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97通风加热 | 6800010GH26-C00 | A7 | |
| 4 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97加热 | 6800010FH26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 5 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | J7FBA95BA97织物通风 | 6800010EH26-C00 | A7 | |
| 7 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | J7FBA95BA97织物通风加热 | 6800010JH26-C00 | A7 | |
| 8 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | J7FBA95BA97织物加热 | 6800010CH26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 9 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | J7F-AA95AA97通风 | 6905020AH26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 10 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | J7F-AA95AA97非通风 | 6905020-H26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 11 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | J7FBA95BA97织物通风 | 6905020CH26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 12 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | J7FBA95BA97织物非通风 | 6905020BH26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 13 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | J7F-AA95BA95织物面料 | 6905100-H26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 14 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | J7F-AA97BA97织物面料 | 6905100-H22-C00 | A7 | 不涉及 |
| 15 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA95BA95织物通风 | 6903010AH26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 16 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA95BA95织物非通风 | 6903010-H26-C00 | A7 | 不涉及 |
| 17 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA97BA97织物通风 | 6903010AH22-C00 | A7 | 不涉及 |
| 18 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA97BA97织物非通风 | 6903010-H22-C00 | A7 | 不涉及 |
| 19 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | 座椅总成：电加热+通风 | 6800010AH95-C00 | A7 | 不涉及 |
| 20 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | 主料蓝白格，缝线蓝色，头枕带刺绣 | 6905020-H95-C00 | A7 | 不涉及 |
| 21 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | 2010车身，缝线蓝色 | 6905100-H95-C00 | A7 | 不涉及 |
| 22 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | 2010车身，织物非通风面料，主料蓝白格，缝线蓝色 | 6903010-H95-C00 | A7 | 不涉及 |
| 23 | SLT0011564 | 副靠背总成-前座 | 1895车身，缝线蓝色 | 6905100-H87-C00 | A7 | 不涉及 |
| 24 | SLT0011556 | 坐垫总成-前座（1895） | 1895车身，织物非通风面料，主料蓝白格，缝线蓝色 | 6903010-H87-C00 | A7 | 不涉及 |
| 25 | SLT0011818 | 主靠背总成-前座 | | 6905020MA96 | A7 | 不涉及 |
| 26 | SLT0011823 | 副靠背总成-前座 | | 6905100MA96 | A7 | 不涉及 |
| 27 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座（2010） | | 6903010MA96 | A7 | 不涉及 |
| 28 | SLT0011824 | 副靠背总成-前座 | | 6905100MA98 | A7 | 不涉及 |
| 29 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座（1895） | | 6903010MA98 | A7 | 不涉及 |
| 30 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | | 6800010LH26-C00 | A7 | |

J7F-总装 QAD版BOM单修定清单

| 序号 | 版本 | 修订内容 | 签发日期 | 修订人 |
|----|----|------|------|-----|
|----|----|------|------|-----|

| | | | | |
|---|------|---|------------|-----|
| 1 | 版本A1 | 新编制材料消耗定额 | 2021.09.26 | 冯敬乾 |
| 2 | 版本A2 | 见修改记录 | 2022.05.13 | 李雪佳 |
| 3 | 版本A3 | 新增配置 | 2022.11.07 | 王婷 |
| 4 | 版本A4 | 驾驶员左侧护板卡接钢丝铆接方式变更，BFA0010037→BFA0000760 | 2022.12.16 | 王婷 |
| 5 | 版本A5 | 1) 靠背面套及坐垫面套零件号更改。 2) 增加ECU | 2023.3.21 | 王婷 |
| 6 | 版本A6 | 新增5个图号“6905020MA96；6905100MA96；6903010MA96；6905100MA98；6903010MA98”的材料消耗定额。 | 2023.8.8 | 王婷 |
| 7 | 版本A7 | 根据“ECN0005164”切换国产自制腰托阀：BPC0000065→BPC0010220（涉及5个图号） | 2023.11.16 | 王婷 |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97通风 | 6800010AH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | J6F-AA95通风 | 6805320X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010958 | 风扇 | | SHT0010958 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 4 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002421 | 靠背通风袋体 | J6F-AA95通风 | 6804512X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 5 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011707 | 驾驶员靠背通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 6 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 7 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | J6F-BA95 | 6804420X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 瑞隆祥 | |
| 8 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000027 | 变径接头 | Φ4-Φ6 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010804 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | J6F-AA95通风 | SLT0010804 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 10 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804530X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 11 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804540X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 12 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | J6F-BA95 | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 13 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 14 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | J6F-AA95 | SLT0010315 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 浙江万里 | |
| 15 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | M8镀黑锌 | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 16 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | M8*25 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 18 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | SHT0010959 | EA | 6.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 19 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | 通风 | SLT0010672 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 20 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011708 | 驾驶员座垫通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 21 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002426 | 坐垫通风袋体 | J6F-BA95 | 6804431X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 22 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | SHT0010956 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 23 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011988 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | 通风 | 6801120X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 24 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 25 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 26 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010732 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010732 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 27 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010954 | 驾驶员通风开关 | | SHT0010954 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 28 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | 新增 |
| 29 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010125 | 尼龙管卡箍 | Φ6*Φ8*15 | BPC0010125 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 30 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010100 | Φ6卡箍 | | BPC0010100 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 31 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | J6F-BA95 | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 32 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA00000760 | 不锈钢开口型抽芯铆钉 | 3*12镀白锌 | Q12618 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 33 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA00000047 | 弹簧钢丝 | 借用B40 | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 34 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅汇铭 | |
| 35 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 36 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 37 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 38 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA00000004 | 扎带 | 4*200白色 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 39 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BEC00000067 | ECU及通风线束总成 | J6F-BA95 | 6803910X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 40 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BEC00000068 | 风扇延长线 | J6F-BA95 | 6803911X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 41 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT00000780 | 驾驶员靠背包装膜 | M4-2060 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 42 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT00000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 43 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | SLT00002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 44 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BFA00000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------|-------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | | 6800010-H26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | 6805330X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011706 | 驾驶员靠背非通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | 新增 |
| 4 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 5 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010805 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | | SLT0010805 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 6 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | 6804530X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 7 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | 6804540X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 8 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 9 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 10 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | SLT0010315 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 浙江万里 | |
| 11 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | M8镀黑锌 | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 12 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | M8*25 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011710 | 驾驶员座垫非通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | 新增 |
| 15 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002427 | 驾驶员座垫护面总成 | 普通面套 | 6803100X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 16 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011987 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | J6F-BA95 | 6801130X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 18 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 19 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010346 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010346 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 20 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | J6F-BA95 | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 21 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000760 | 不锈钢开口型抽芯铆钉 | 3*12镀白锌 | Q12618 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 22 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | 借用B40 | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 23 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅汇铭 | |
| 24 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 25 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 26 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 27 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | 4*200白色 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 28 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000780 | 驾驶员靠背包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 29 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 30 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 31 | SLT0002174 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|-------|------------|--------------|------------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97通风加热 | 6800010GH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | J6F-AA95通风 | 6805320X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010135 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010958 | 风扇 | | SHT0010958 | EA | 2.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 5 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002421 | 靠背通风袋体 | J6F-AA95通风 | 6804512X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 6 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011707 | 驾驶员靠背通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 7 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | | 10 | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 8 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | J6F-BA95 | 6804420X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 瑞隆祥 | |
| 9 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000027 | 变径接头 | Φ4-Φ6 | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010804 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | J6F-AA95通风 | SLT0010804 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 11 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804530X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 力乐 | |
| 12 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804540X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 力乐 | |
| 13 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | J6F-BA95 | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 力乐 | |
| 14 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 15 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | J6F-AA95 | SLT0010315 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 浙江万里 | |
| 16 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | M8镀锌 | Q33008F31 | EA | 12.0000 | | 10 | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 17 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 18 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | M8*25 | | EA | 2.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 19 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | SHT0010959 | EA | 6.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 20 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | 通风 | SLT0010672 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 21 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010136 | 坐垫加热垫总成 | | BEC0010136 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 22 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011709 | 驾驶员座垫通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 23 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002426 | 坐垫通风袋体 | J6F-BA95 | 6804431X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 24 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | SHT0010956 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 25 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002130 | 驾驶员座垫骨架总成 | J6F-BA95 | 6801120X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 26 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 27 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 28 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010733 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010733 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 29 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010954 | 驾驶员通风开关 | | SHT0010954 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 30 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010142 | 加热开关总成 | | BEC0010142 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 31 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 安路普 | 新增 |
| 32 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010125 | 尼龙管卡箍 | Φ6*Φ8*15 | BPC0010125 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 33 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010100 | Φ6卡箍 | | BPC0010100 | EA | 2.0000 | | 10 | 河北外购 | | |
| 34 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | J6F-BA95 | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 35 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000760 | 不锈钢开口型抽芯铆钉 | 3*12镀锌 | Q12618 | EA | 4.0000 | | 10 | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 36 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | 借用B40 | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 37 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅汇铭 | |
| 38 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 39 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 40 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 41 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | 4*200白色 | | EA | 2.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 42 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000067 | ECU及通风线束总成 | J6F-BA95 | 6803910X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 43 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000068 | 风扇延长线 | J6F-BA95 | 6803911X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 44 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0000087 | M4重卡司机背包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 45 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 46 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 47 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | | 10 | 河北外购 | 北京三浦 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------|-------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | J7F-AA95AA97加热 | 6800010FH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | J6F-AA95非通风 | 6805330X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010135 | 靠背加热垫总成 | | BEC0010135 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011706 | 驾驶员靠背非通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝制车间 | 新增 |
| 5 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 6 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010805 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | J6F-AA95非通风 | SLT0010805 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 7 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804530X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 8 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804540X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 9 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | J6F-BA95 | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 10 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 11 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | SLT0010315 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 浙江万里 | |
| 12 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | M8镀锌 | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 13 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | M8*25 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | 无通风 | SLT0010673 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 16 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010136 | 坐垫加热垫总成 | | BEC0010136 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLI0011711 | 驾驶员座垫非通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝制车间 | 新增 |
| 18 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002415 | 驾驶员座垫框架总成 | J6F-BA95 | 6801130X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 19 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 20 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 21 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010731 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010731 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 22 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | J6F-BA95 | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 23 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010142 | 加热开关总成 | | BEC0010142 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 24 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000760 | 不锈钢开口型抽芯铆钉 | 3*12镀锌 | Q12618 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 25 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | 借用B40 | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 26 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅汇铭 | |
| 27 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 28 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 29 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 30 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | 4*200白色 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 31 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0000087 | M4重卡司机背包包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 32 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 33 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 34 | SLT0011472 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4. 2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|--------|--------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | J7FBA95BA97织物通风 | 6800010EH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | J7F-BA95 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 日照连成 | |
| 3 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002442 | 驾驶员头枕织物护面总成 | 织物面套 | 6808130X2001B | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | 借用B40 | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 5 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | 借用B40 | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 6 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | J6F-BA95通风 | 6805420X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 7 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010958 | 风扇 | | SHT0010958 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 8 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002441 | 靠背通风袋体 | J6F-BA95 | 6804412X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 9 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011700 | 驾驶员靠背通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 10 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 11 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | J6F-BA95 | 6804420X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 瑞隆祥 | |
| 12 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000027 | 变径接头 | Φ4-Φ6 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011483 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | J6F-BA95通风 | SLT0011483 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 14 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804530X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 15 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804540X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 16 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | J6F-BA95 | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 17 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 18 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | SLT0010315 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 浙江万里 | |
| 19 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | M8镀锌 | Q33008F31 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 20 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 21 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | M8*25 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 22 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | SHT0010959 | EA | 6.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 23 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | J6F-BA95通风 | SLT0010670 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 24 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011703 | 驾驶员座垫通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 25 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002426 | 坐垫通风袋体 | J6F-BA95 | 6804431X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 26 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | SHT0010956 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 27 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011988 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | J6F-BA95 | 6801120X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 28 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 29 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 30 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010732 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010732 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 31 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010954 | 驾驶员通风开关 | | SHT0010954 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 32 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | 6804450X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 安路普 | 新增 |
| 33 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010125 | 尼龙管卡箍 | Φ6*Φ8*15 | BPC0010125 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 34 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010100 | Φ6卡箍 | | BPC0010100 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 35 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | J6F-BA95 | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 36 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 37 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | 借用B40 | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 38 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 39 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 40 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 41 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 42 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | 4*200白色 | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 43 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000067 | ECU及通风线束总成 | J6F-BA95 | 6803910X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 44 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000068 | 风扇延长线 | J6F-BA95 | 6803911X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 45 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 46 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000340 | k1司机背包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 47 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 48 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 49 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | |
|----|------------|---------|-------|------------|--------------|------|-------------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | | J7FBA95BA97织物通风加热 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | | J7F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 日照连成 | |
| 3 | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | EA | SLT0002692 | 驾驶员头枕杆 | | J7F/虎V | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 潍坊振晟 | |
| 4 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002442 | 驾驶员头枕织物护面总成 | | 织物面套 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 5 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | 借用B40 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 6 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | 借用B40 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 7 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | J6F-BA95通风 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 8 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010135 | 靠背加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 9 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010958 | 风扇 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 10 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002441 | 靠背通风袋体 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 11 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011700 | 驾驶员靠背通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 12 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 62.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 13 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 瑞隆祥 | |
| 14 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000027 | 变径接头 | | Φ4-Φ6 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011483 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | | J6F-BA95通风 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 焊接车间 | |
| 16 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 17 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 18 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 19 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 电泳车间 | |
| 20 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 浙江万里 | |
| 21 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | | M8镀锌 | EA | 12.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 22 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 23 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | | M8*25 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 24 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | | EA | 6.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 25 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | | J6F-BA95通风 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 26 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010136 | 坐垫加热垫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 27 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011702 | 驾驶员座垫通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 28 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002426 | 坐垫通风袋体 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 29 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 30 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002130 | 驾驶员座垫骨架总成 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 31 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 32 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 33 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010733 | 驾驶员左侧护板 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 34 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010954 | 驾驶员通风开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 35 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010142 | 加热开关总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 36 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 安路普 | 新增 |
| 37 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010125 | 尼龙管卡箍 | | Φ6*Φ8*15 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 38 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010100 | Φ6卡箍 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 39 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 40 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | 借用B40 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 海兴中盛 | |
| 41 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 42 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 43 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 44 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 杭州阳晨 | |
| 45 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | 4*200白色 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 | |
| 46 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010239 | 基础款通风加热集成线束 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 47 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000068 | 风扇延长线 | | J6F-BA95 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 德邦电子 | |
| 48 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 49 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000340 | k1司机背包包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 50 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 51 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | | 60*20*2000张(单排) | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 52 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | ST4. 2*13黑色达克罗 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|----|------------|-------------|--|--|--|----|--------|--|----|--|------|--|
| 53 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | |
|----|------------|--------|----|------------|-------------|--|--|--|----|--------|--|----|--|------|--|

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|--------|-------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | |
| 1 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | J7FBA95BA97织物加热 | 6800010CH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 |
| 2 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | J7F-BA95 | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 日照连成 |
| 3 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002442 | 驾驶员头枕织物护面总成 | 织物面套 | 6808130X2001B | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 缝纫车间 |
| 4 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | 借用B40 | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅雍丰 |
| 5 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | 借用B40 | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅雍丰 |
| 6 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | J6F-BA95非通风 | 6805430X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 发泡车间 |
| 7 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011701 | 驾驶员靠背非通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 缝纫车间 |
| 8 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010135 | 靠背加热垫总成 | | BEC0010135 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 |
| 9 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 62.0000 | | 10 | 河北外购 | 天津金庄 |
| 10 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011482 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | J6F-BA95非通风 | SLT0011482 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 焊接车间 |
| 11 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804530X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 力乐 |
| 12 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | J6F-BA95 | 6804540X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 力乐 |
| 13 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | J6F-BA95 | 6801101X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 力乐 |
| 14 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 电泳车间 |
| 15 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | SLT0010315 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 浙江万里 |
| 16 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | M8镀黑锌 | Q33008F31 | EA | 12.0000 | | 10 | 河北外购 | 北京三浦 |
| 17 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | SLT0010646 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | |
| 18 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | 外六角螺栓 | M8*25 | | EA | 2.0000 | | 10 | 河北外购 | |
| 19 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | J6F-BA95非通风 | SLT0010671 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 发泡车间 |
| 20 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010136 | 坐垫加热垫总成 | | BEC0010136 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 |
| 21 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011705 | 驾驶员座垫非通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 缝纫车间 |
| 22 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002415 | 驾驶员座垫框架总成 | J6F-BA95非通风 | 6801130X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 |
| 23 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | SLT0010415 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 |
| 24 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | SLT0010416 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 |
| 25 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010731 | 驾驶员左侧护板 | | SLT0010731 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | |
| 26 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | J6F-BA95 | 6803201X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | 河北自制 | 注塑车间 |
| 27 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010142 | 加热开关总成 | | BEC0010142 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 德邦电子 |
| 28 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | EA | 4.0000 | | 10 | 河北外购 | |
| 29 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | 借用B40 | BQB40-6807121 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 海兴中盛 |
| 30 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | SLT0010345 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | |
| 31 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | SLT0010347 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 杭州阳晨 |
| 32 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | SLT0010423 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 杭州阳晨 |
| 33 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | SLT0010427 | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 杭州阳晨 |
| 34 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | 4*200白色 | | EA | 2.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅俊龙包装 |
| 35 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅建昌 |
| 36 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000340 | k1司机背包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅建昌 |
| 37 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 黄骅建昌 |
| 38 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | 合肥光码 |
| 39 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | | 10 | 河北外购 | 北京三浦 |
| 40 | SLT0011474 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010240 | 基础款单加加热线束(含ECU) | | | EA | 1.0000 | | 10 | 河北外购 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|--------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | J7F-AA95AA97通风 | 6905020AH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002186 | 前座副背骨架焊接总成 | J6F-AA95 | 6901620X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅广亿 | |
| 3 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002429 | 前座副靠背面套总成 | J6F-AA95通风 | 6902800X2001B | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | | 6905420X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 5 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 29.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 6 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001572 | 副驾驶员大背折叠器总成 | | 6904300A2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 7 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | M8*25发黑 | GB/T5782-2000 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 8 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | Φ8发黑 | GB/T93-1987 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 9 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | Φ8发黑 | GB/T95-1985 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 10 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | 借用M4 | 6905101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 京港机电 | |
| 11 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000780 | 驾驶员靠背包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 12 | SLT0002428 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|-------------|-----------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | EA | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | EA | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | J7F-AA95AA97非通风 | | 6905020-H26-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002186 | 前座副背骨架焊接总成 | J6F-AA95 | | 6901620X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅广亿 | |
| 3 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002187 | 前座副靠背面套总成 | J6F-AA95无通风 | | 6902800X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | | | 6905420X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 5 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 29.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 6 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001572 | 副驾驶员大背折叠器总成 | | | 6904300A2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 7 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | M8*25发黑 | | GB/T5782-2000 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 8 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | Φ8发黑 | | GB/T93-1987 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 9 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | Φ8发黑 | | GB/T95-1985 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 10 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | 借用M4 | | 6905101X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 京港机电 | |
| 11 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000780 | 驾驶员靠背包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 12 | SLT0002185 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|--------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | J7FBA95BA97织物通风 | 6905020CH26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | J7F-BA95 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 日照连成 | |
| 3 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002442 | 驾驶员头枕织物护面总成 | 织物面套 | 6808130X2001B | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | 借用B40 | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 5 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | 借用B40 | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 6 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002142 | 前座副背骨架焊接总成 | J6F-BA95 | 6901820X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅广亿 | |
| 7 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002447 | 前座副靠背通风面套总成 | 通风面套 | 6902900X2001C | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 8 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001629 | 前座副靠背泡沫总成 | J6F-BA95 | 6905520X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 9 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHRC00001 | EA | 25.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 10 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001572 | 副驾驶员大背折叠器总成 | | 6904300A2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 11 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | M8*25发黑 | GB/T5782-2000 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 12 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | Φ8发黑 | GB/T93-1987 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 13 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | Φ8发黑 | GB/T95-1985 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 14 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | 借用M4 | 6905101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 京港机电 | |
| 15 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000340 | k1司机背包包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 16 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 17 | SLT0002438 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | 新增 |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|-------------|------------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | J7FBA95BA97织物非通风 | | 6905020BH26-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 日照连成 | |
| 3 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002442 | 驾驶员头枕织物护面总成 | 织物面套 | | 6808130X2001B | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | 借用B40 | | MP-X-6805070S | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 5 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | 借用B40 | | MP-X-6805071S | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅雍丰 | |
| 6 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002142 | 前座副背骨架焊接总成 | J6F-BA95 | | 6901820X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅广亿 | |
| 7 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002445 | 前座副靠背织物面套总成 | 织物面套 | | 6902900X2001B | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 8 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001629 | 前座副靠背泡沫总成 | J6F-BA95 | | 6905520X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 9 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 25.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 10 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001572 | 副驾驶员大背折叠器总成 | | | 6904300A2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 11 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | M8*25发黑 | | GB/T5782-2000 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 12 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | Φ8发黑 | | GB/T93-1987 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 13 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | Φ8发黑 | | GB/T95-1985 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 14 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | 借用M4 | | 6905101X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 京港机电 | |
| 15 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000340 | k1司机背包装膜窄车 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 16 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |
| 17 | SLT0002439 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新增 |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | J7F-AA95BA95织物面料 | 6905100-H26-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002690 | 虎威2060小背骨架 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅鑫祺 | |
| 3 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001573 | 副驾驶员小背折叠器总成 | | 6904400A2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 4 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | 借用M4 | 6905101X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 京港机电 | |
| 5 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | M8*25发黑 | GB/T5782-2000 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 6 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | Φ8发黑 | GB/T93-1987 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 7 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | Φ8发黑 | GB/T95-1985 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 8 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | 2010车身 | 6905210X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 9 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002430 | 中间座靠背护面总成 | 2010车身 | 6907100X2001A | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 10 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | GHR000001 | EA | 8.0000 | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 11 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0010053 | 小背储物盒上盒 | J6F-AA95 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 12 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0010054 | 小背储物盒下盒 | J6F-AA95 | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 13 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000069 | 合页 | 借用M4-2060 | 330102304200 | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅鑫祺 | |
| 14 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000790 | 缓冲垫 | 借用M4-2060 | 330102304300 | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | 山东万澳 | |
| 15 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13黑色达克罗 | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 16 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | ST4*12镀黑锌 | Q2740412F31 | EA | 5.0000 | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 17 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000800 | M4小背包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 18 | SLT0002190 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|------------------|-----------------|------|-----------------|----|--------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | | | 6905100BA95-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | Φ8平垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | Φ8弹簧垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 外方螺栓(黑)M8*25 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | M4*12镀黑锌 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | L项目端盖 | 轻卡黑色 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000069 | 合页 | M4轻卡 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000790 | M4缓冲垫 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000800 | 副驾驶员小背包装膜 | M4-2060 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001573 | J6F小背折叠器 | 调角器 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 14 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002690 | 虎威2060小背骨架 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | D | 10 | | 河北外购 | | |
| 16 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0010053 | J6F小背储物盒上盒 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 17 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0010054 | J6F小背储物盒下盒 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SLT0011506 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011513 | 中间座靠背护面总成 | 一汽CA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|-------------|------------------|------|-----------------|----|--------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | J7F-AA97BA97织物面料 | | 6905100-H22-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002149 | 中间座靠背骨架总成 | 1895车身 | | 6901610X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅鑫祺 | |
| 3 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001573 | 副驾驶员小背折叠器总成 | | | 6904400A2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 力乐 | |
| 4 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | 借用M4 | | 6905101X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 京港机电 | |
| 5 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | M8*25发黑 | | GB/T5782-2000 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 6 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | Φ8发黑 | | GB/T93-1987 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 7 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | Φ8发黑 | | GB/T95-1985 | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 8 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001806 | 前座副靠背泡沫总成 | 1895车身 | | 6905310X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 9 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002152 | 中间座靠背护面总成 | 1895车身 | | 6902900X2001B | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 10 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 8.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 11 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011350 | 1730小背置物盒黑色 | | | 330104303800 | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 注塑车间 | |
| 12 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | ST4.2*13黑色达克罗 | | Q2714213F31 | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | 北京三浦 | |
| 13 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000800 | M4小背包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 14 | SLT0002147 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|-----|------------|------------------|-----------------|------|-----------------|------|--------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | | | 6905100AA97-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 8.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | Φ8平垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | Φ8弹簧垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 外方螺栓(黑)M8*25 | | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑 | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | L项目端盖 | 轻卡黑色 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000800 | 副驾驶员小背包装膜 | M4-2060 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001573 | J6F小背折叠器 | 调角器 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | J7F-BA97 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 11 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002149 | 中间座靠背骨架总成 | 1895车身 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | D | 10 | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011350 | 1730小背置物盒黑色 | J7-AA97 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 14 | SLT0011533 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011535 | 中间座靠背护面总成 | 一汽CA97 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|----|------------|------------|------------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA95BA95织物通风 | | 6903010AH26-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | 2010车身 | | 6903310X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002433 | 副驾驶员座垫护面总成 | 2010车身通风面套 | | 6907300X2001B | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 56.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 5 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 6 | SLT0002432 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|------------|-------------------|------|-----------------|-----|---------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA95BA95织物非通风 | | 6903010-H26-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | 2010车身 | | 6903310X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002158 | 副驾驶员座垫护面总成 | 2010车身普通面套 | | 6902300X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 56.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 5 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 6 | SLT0002192 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|------------|-------------------|------|-----------------|-----|---------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | J7F-AA97BA97织物非通风 | | 6903010-H22-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | 1895车身 | | 6903410X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 3 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002160 | 副驾驶员座垫护面总成 | 1895车身织物通风 | | 6907400X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | 缝纫车间 | |
| 4 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | GHRC00001 | EA | 56.0000 | | 10 | | 河北外购 | 天津金庄 | |
| 5 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 黄骅建昌 | |
| 6 | SLT0002156 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 合肥光码 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|------------|----|------------|-------------|-----------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|--------|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011534 | 坐垫总成-前座189 | EA | SLT0011534 | 坐垫总成-前座1895 | | | 6903010AA97-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 座椅组装车间 | |
| 2 | SLT0011534 | 坐垫总成-前座189 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 62.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011534 | 坐垫总成-前座189 | EA | SLT0000011 | 副驾驶员座垫包装膜 | M4-2060 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011534 | 坐垫总成-前座189 | EA | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | J7F-BA97 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011534 | 坐垫总成-前座189 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | D | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011534 | 坐垫总成-前座189 | EA | SLT0011536 | 副驾驶员座垫护面总成 | 一汽CA97 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------|----|------------|---------------|--------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | | | 6800010AH95-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002692 | 驾驶员头枕杆 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 4 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011554 | 驾驶员头枕护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 5 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011569 | 驾驶员靠背通风护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 9 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010135 | 电加热 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010958 | 风扇 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002441 | 靠背通风袋体 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 21.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011483 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 14 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 16 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 18 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | | | | EA | 12.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 19 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010646 | 扶手安装支架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 20 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000012 | M8*25外六角螺栓 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 21 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 22 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010136 | 坐垫加热垫总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 23 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002426 | 坐垫通风袋体 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 24 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 25 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011988 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 26 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | | | EA | 3.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 27 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 28 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 29 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 30 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011573 | 驾驶员左侧护板加热+通风 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 31 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 32 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010954 | 驾驶员通风开关 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 33 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010142 | 加热开关总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 34 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | | EA | 3.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 35 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 36 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 37 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0010239 | 一汽轻卡基础款通风加热集成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 38 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000068 | 风扇延长线 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 39 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 40 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 41 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 42 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 43 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000806 | 螺栓帽 | | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 44 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010347 | 扶手总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 45 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010423 | 扶手固定螺栓 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 46 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010427 | 扶手堵盖C | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 47 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 48 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000340 | k1司机背包装膜窄车 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|----|------------|-------------|--|--|--|----|--------|----|------|-----|
| 49 | SLT0011559 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011572 | 驾驶员座垫通风护面总成 | | | | EA | 1.0000 | 10 | 河北自制 | 新零件 |
|----|------------|--------|----|------------|-------------|--|--|--|----|--------|----|------|-----|

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|-------------|-----------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | | | 6905020-H95-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0011554 | 驾驶员头枕护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 6 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002142 | 前座副背骨架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001629 | 前座副靠背泡沫总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 8 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 13.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0001572 | 副驾驶员大背折叠器总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SHT0000087 | M4重卡司机背包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张（单排） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 16 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0011576 | 前座副靠背面套总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0011562 | 主靠背总成-前座 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新增 |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|-------------|-----------------|------|-----------------|----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | | | 6905100-H95-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002690 | 中间座靠背骨架总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001573 | 副驾驶员小背折叠器总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0011577 | 中间座靠背护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 10 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0010053 | 小背储物盒上盒 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 12 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0010054 | 小背储物盒下盒 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 13 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000069 | 合页 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0000790 | 缓冲垫 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 16 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0011570 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000800 | M4小背包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 18 | SLT0011573 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张（单排） | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

随车件

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|----------|----|------------|----------|--------|------|--------|----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011563 | 副靠背总成-前座 | EA | SLT0001578 | 固定支架焊接总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|----|------------|------------|-----------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | | | 6903010-H95-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011579 | 副驾驶员座垫护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 3 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011565 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|-----|------------|---------|-------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011564 | 副靠背总成-前座 | | 6905100-H87-C00 | EA | 1.0000 | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002149 | 中间座靠背骨架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0001573 | 副驾驶员小背折叠器总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000001 | 旋转轴套 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000012 | 六角头螺栓 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000008 | 弹簧垫圈 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000007 | 平垫圈 | | | EA | 2.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011578 | 中间座靠背护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 10 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 8.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011350 | 小背置物盒 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北自制 | | |
| 13 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000800 | M4小背包装膜 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张（单排） | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |
| 随车件 | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011564 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0001578 | 固定支架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-------|------------|----------------|------------------|-----------------|-----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 (1895) | | 6903010-H87-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011580 | 副驾驶员座垫护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 3 | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | M4副司机座包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011566 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张 (单排) | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|-----------------|------|-------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | EA | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | EA | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0011818 | 主靠背总成-前座 | | | 6905020MA96 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管黑色 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 3 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管黑色 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 4 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0011804 | 驾驶员头枕护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 6 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0002142 | 前座副背骨架焊接总成 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0011821 | 前座副靠背面套总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 8 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0001629 | 前座副靠背泡沫总成 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 13.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0001572 | J6F大背折叠器 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 11 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000012 | 外方螺栓(黑)M8*25 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000008 | φ8弹簧垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000007 | φ8平垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0000001 | L项目端盖 | 轻卡黑色 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0000244 | k1头枕包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 16 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0000340 | k1司机背包装膜窄车 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0011818 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|----|------------|------------------|-----------------|------|-------------|----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011823 | 副靠背总成-前座 | | | 6905100MA96 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002690 | 虎威2060小背骨架 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0001573 | J6F小背折叠器 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 4 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000001 | L项目端盖 | 轻卡黑色 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000012 | 外方螺栓(黑)M8*25 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000008 | φ8弹簧垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000007 | φ8平垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011825 | 中间座靠背护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 10 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0010053 | J6F小背储物盒上盒 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 12 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0010054 | J6F小背储物盒下盒 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 13 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000069 | 合页 | M4轻卡 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000790 | M4缓冲垫 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000024 | 十字槽沉头自攻螺钉 | M4*12镀黑锌 | | | EA | 5.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 16 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 17 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000800 | 副驾驶员小背包装膜 | M4-2060 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 18 | SLT0011823 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-------|------------|---------------|------|-------------|-----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011831 | 坐垫总成-前座(2010) | | 6903010MA96 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011833 | 副驾驶员座垫护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 3 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | 副驾驶员座垫包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011831 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | | 6903010AH22-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | |
| 2 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 60.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | 副驾驶员座垫包装膜 | M4-2060 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | J7F-BA97 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | EA | 1.0000 | D | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010188 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0010189 | 副驾座垫护面总成 | J7F-AA97通风 | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-----|------------|------------------|----------|------|-------------|-----|--------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011824 | 副靠背总成-前座 | | | 6905100MA98 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002149 | 中间座靠背骨架总成 | 1895车身 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0001573 | J6F小背折叠器 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新零件 |
| 4 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000001 | L项目端盖 | 轻卡黑色 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000012 | 外方螺栓(黑)M8*25 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000008 | φ8弹簧垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000007 | φ8平垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | J7F-BA97 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 9 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011826 | 中间座靠背护面总成 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 10 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 8.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | BFA0000013 | ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑 | 达克罗黑 | | | EA | 4.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 12 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0000800 | 副驾驶员小背包装膜 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 14 | SLT0011824 | 副靠背总成-前 | EA | SLT0011350 | 1730小背置物盒黑色 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|-------|------------|----------------|------|-------------|-----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 (1895) | | 6903010MA98 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0011834 | 副驾驶员座垫护面总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | 新零件 |
| 3 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 30.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 5 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0000011 | 副驾驶员座垫包装膜 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011832 | 坐垫总成-前座 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|---------|----|------------|--------------|-----------------|------|-----------------|----|---------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
| | | 字符/24位 | EA | 字符 | 字符/2位 | | | 字符/24位 | EA | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0011505 | 主靠背总成-前座 | | | 6905020BA95-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | | 新零件 |
| 2 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | | EA | 25.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000007 | φ8平垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 4 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000008 | φ8弹簧垫(黑色) | 黑色 | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | BFA0000012 | 外方螺栓(黑)M8*25 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管黑色 | B40 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管黑色 | B40 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0000001 | L项目端盖 | 轻卡黑色 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 9 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0000340 | k1司机背包装膜窄车 | | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 10 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0001572 | J6F大背折叠器 | 调角器 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 11 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0001629 | 前座副靠背泡沫总成 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 12 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0002142 | 前座副背骨架焊接总成 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
| 13 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕泡沫 | J7F-BA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 14 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | 60*20*2000张(单排) | | | EA | 1.0000 | D | 10 | | 河北外购 | | |
| 15 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0011512 | 前座副靠背面套总成 | 一汽CA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |
| 16 | SLT0011505 | 主靠背总成-前 | EA | SLT0011519 | 驾驶员头枕护面总成 | 一汽CA95 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北自制 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------|-------|------------|---------------|------|-----------------|------|---------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | |
| 1 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | | 6800010LH26-C00 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 新零件 |
| 2 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002693 | 驾驶员头枕骨架泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 3 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002442 | 驾驶员头枕护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 4 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004029 | 头枕主插管 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 5 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SCS0004036 | 头枕副插管 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 6 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 7 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011700 | 驾驶员靠背通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 8 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010958 | 风扇 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 9 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002441 | 靠背通风袋体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 10 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000001 | C型钉 | | | EA | 21.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 11 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000063 | 驾驶员靠背腰托总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 12 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000027 | 气管接头 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 13 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011483 | 驾驶员靠背上骨架焊接总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 14 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002122 | 驾驶员左侧滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 15 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002123 | 驾驶员右侧滑轨总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 16 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002124 | 驾驶员U型把手 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 17 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0002642 | 驾驶员座垫前横梁总成电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 18 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000110 | 全金属六角法兰面锁紧螺母 | | | EA | 12.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 19 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011548 | 扶手安装支架电泳总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 20 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000130 | 外六角盘头螺钉 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 21 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 22 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011704 | 驾驶员座垫通风护面总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 23 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002426 | 坐垫通风袋体 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 24 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010956 | 转接风道 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 25 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0011988 | 一汽驾驶员座垫框架电泳 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北自制 | |
| 26 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002415 | 驾驶员座垫框架总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 27 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010959 | 减震钉 | | | EA | 3.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 28 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010415 | 驾驶员左侧护板固定钢丝A | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 29 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010416 | 驾驶员左侧护板固定钢丝B | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 30 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010037 | 内梅花盘头三角牙自攻钉 | | | EA | 4.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 31 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010732 | 驾驶员左侧护板-通风+空气 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 32 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002134 | 驾驶员右侧护板 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 33 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SHT0010954 | 驾驶员通风开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 34 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | 新增 |
| 35 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010100 | φ6卡箍 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 36 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000013 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | EA | 3.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 37 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000047 | 弹簧钢丝 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 38 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010345 | 驾驶员调角器手柄 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 39 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000067 | ECU及通风线束总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 40 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BEC0000068 | 风扇延长线 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 41 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0000004 | 扎带 | | | EA | 2.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 42 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010315 | 安全带插锁总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 43 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000340 | k1司机背包包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 44 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0000341 | k1司机座包装膜窄车 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 45 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0002703 | M4亮白PET标签纸 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 46 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010696 | 扶手总成 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 47 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010697 | 扶手固定螺栓 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |
| 48 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | SLT0010701 | 扶手总成堵盖 | | | EA | 1.0000 | 10 | | | 河北外购 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|----|------------|-----------|--|--|--|----|--------|--|----|--|------|--|--|
| 49 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BFA0010075 | 十字槽盘头自攻螺钉 | | | | EA | 2.0000 | | 10 | | 河北外购 | | |
|----|------------|--------|----|------------|-----------|--|--|--|----|--------|--|----|--|------|--|--|

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|----|------------|--------------|----|--------|-------|----|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| 1 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.4160 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 0.8840 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA | 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0002175 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0002492 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|----|------------|--------------|----|--------|-------|----|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| 1 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.4160 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 0.8840 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA | 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0002176 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0002492 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|----|------------|--------------|----|--------|-------|----|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| 1 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.2476 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 0.6024 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | EA | 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0010672 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0002495 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|----|------------|--------------|----|--------|-------|----|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| 1 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.2476 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 0.6024 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | EA | 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0010673 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0002495 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零 | 子级件 | 子零件描述1 | 子零 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|----|------------|--------------|----|--------|-------|----|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| | | 字符/24位 | 字 | 符/2位 | | 字 | 数 | 日期/8位 | 字 | | | | |
| 1 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.3840 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 0.8160 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA | 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0002118 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA | SLT0002507 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零子级件 | 子零件描述1 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符字符/2位 | | 字符数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG 0.3840 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA TFT0000002 | 白料 | KG 0.8160 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 8 | SLT0001628 | 驾驶员靠背泡沫总成 | EA SLT0002507 | 驾驶员靠背泡沫无纺布 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零子级件 | 子零件描述1 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符字符/2位 | | 字符数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG 0.3240 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA TFT0000002 | 白料 | KG 0.6750 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | EA 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0010670 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0002509 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零子级件 | 子零件描述1 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符字符/2位 | | 字符数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG 0.3240 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA TFT0000002 | 白料 | KG 0.6750 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | EA 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0010671 | 驾驶员座垫泡沫总成 | EA SLT0002509 | 驾驶员座垫泡沫无纺布 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零子级件 | 子零件描述1 | 子零数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|-------|-----|-------|------|----|
| | | 字符/24位 | 字符字符/2位 | | 字符数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG 0.3887 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA TFT0000002 | 白料 | KG 0.8163 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG 0.0300 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA 4.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 7 | SLT0002188 | 副驾驶员大背泡沫总成 | EA SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子级子零件描述1 | 子零件描述2 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外 | 供应商 | 备注 |
|-----|------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------|-------|-----|------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/2位 | 字符/2位 | 字符/24位 | 数字 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG 0.2111 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA TFT0000002 | 白料 | KG 0.4389 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0002150 | 中间座靠背泡沫总成 | EA SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子级子零件描述1 | 子零件描述2 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外 | 供应商 | 备注 |
|-----|------------|-----------|---------------|-------------|-----------|-------|-------|-----|------|------|----|
| | 字符/24位 | 字符/2位 | 字符/2位 | 字符/24位 | 数字 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 2 | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG 0.2111 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 3 | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA TFT0000002 | 白料 | KG 0.4389 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 | |
| 4 | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 5 | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |
| 6 | SLT0001806 | 中间座靠背泡沫总成 | EA SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA 2.0000 | | 30 | | 河北外购 | | |

| 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子级 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外 | 供应商 | 备注 |
|-----|------------|------------|----|------------|--------------|----|--------|-------|-----|------|------|------|
| | 字符/24位 | 字符/2位 | | 字符/2位 | 字符/24位 | 数字 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 |
| 2 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.9920 | | 30 | | 河北外购 | |
| 3 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 2.1080 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 |
| 4 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | |
| 5 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 6 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | EA | 3.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 7 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA | 6.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 8 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 9 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001976 | 右侧硬质泡沫 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 10 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0002496 | 副驾驶员座垫内嵌钢丝1 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 11 | SLT0001626 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0002501 | 副驾驶员座椅座垫骨架总成 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |

| 父级件 | 父零件描述 | 父零件单位 | 子级 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外 | 供应商 | 备注 |
|-----|------------|------------|----|------------|--------------|----|--------|-------|-----|------|------|------|
| | 字符/24位 | 字符/2位 | | 字符/2位 | 字符/24位 | 数字 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | 1.0000 | | | | 河北自制 | 发泡车间 |
| 2 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000069 | 黑料MDI-S3815 | KG | 0.9920 | | 30 | | 河北外购 | |
| 3 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000002 | 白料 | KG | 2.1080 | | 30 | | 河北自制 | 发泡车间 |
| 4 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | TFT0000072 | 脱模剂FDC-82 | KG | 0.0600 | | 30 | | 河北外购 | |
| 5 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0000264 | 预埋钢丝2.5*320 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 6 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0000740 | 预埋钢丝Φ2.5*160 | EA | 3.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 7 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001092 | 预埋钢丝2.5*220 | EA | 6.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 8 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001093 | 预埋钢丝Φ2.5*270 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 9 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0001976 | 右侧硬质泡沫 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 10 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0002496 | 副驾驶员座垫内嵌钢丝1 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |
| 11 | SLT0001807 | 副驾驶员座垫泡沫总成 | EA | SLT0002696 | 副驾驶员座椅座垫骨架总成 | EA | 1.0000 | | 30 | | 河北外购 | |

| 序号 | 父级件 | 父零件描述 | 父零件级件 | 子零件描述1 | 子零件描述2 | 物料代码 | 规格型号 | 子零件数量 | 生效日期 | 工序 | 损耗率 | 自制/外购 | 供应商 | 备注 | |
|----|------------|--------|-------|------------|---------|----------|---------------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-----|----|
| | | 字符/24位 | 字符 | 字符/2位 | 字符/24位 | | 字符/24位 | 字符 | 数字/9位 | 日期/8位 | 字符/4位 | | | | |
| 1 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000065 | 驾驶员腰托开关 | J6F-BA95 | 6804450X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 维克多 | 删除 |
| 2 | SLT0011473 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 安路普 | 新增 |
| 3 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000065 | 驾驶员腰托开关 | J6F-BA95 | 6804450X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 维克多 | 删除 |
| 4 | SLT0002436 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | 6804450X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 安路普 | 新增 |
| 5 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000065 | 联腰拖开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 删除 |
| 6 | SLT0011692 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新增 |
| 7 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000065 | 驾驶员腰托开关 | J6F-BA95 | 6804450X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 维克多 | 删除 |
| 8 | SLT0011471 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 安路普 | 新增 |
| 9 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0000065 | 驾驶员腰托开关 | J6F-BA95 | 6804450X2001A | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | 维克多 | 删除 |
| 10 | SLT0002173 | 驾驶员座总成 | EA | BPC0010220 | 驾驶员腰托开关 | | | EA | 1.0000 | | 10 | | 河北外购 | | 新增 |