

2023年12月12日与沧州宇塔洽谈纪要

根据

1. 更新目前荣昌给定的目标价，双方重新协商，宇塔拟报配合我司降价，同意按照我司目前目标价进行，自2023年12月1日起执行至2024年12月31日。
2. 具体降价明细如下，见附件。

沧州宇塔：   
2023.12.12日



### 零部件采购价格协议

协议编号:

甲方: 河北光华莱昂汽车零部件有限公司  
 乙方: 沧州宇诺五金制造有限公司  
 甲乙双方在互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签订价格协议如下:  
 一、乙方供货价格(以未税价格为准)  
 二、乙方供货价格(以未税价格为准)

序号	QAD编码	零部件名称 (QAD)	图号或规格	单位	未税产品价格		未税产品价格		未税材料差价		未税产品价格		备注
					2022年	2023年1月-7月	2023年8月-11月	2023年12月1日	模具总价	摊销费	摊销方式	2023年12月1日起执行	
1	SH10012102	M4前升降手柄焊接总成		件	1.7004	1.7004	1.7004	1.6252	31200.0000	0.3120	模具费100%分摊至10万件中	1.9372	
2	SH10012098	M4后升降手柄焊接总成		件	1.5481	1.5481	1.5481	1.3655	30900.0000	0.3090	模具费100%分摊至10万件中	1.6785	
3	SH10012070	D03后升降手柄焊接总成		件	1.4806	1.4806	1.4806	1.3325	27400.0000	0.2740	模具费100%分摊至10万件中	1.6065	
4	SH10012072	D03后升降手柄焊接总成		件	1.4818	1.4818	1.4818	1.3336	28700.0000	0.2870	模具费100%分摊至10万件中	1.6206	
5	SH10013805	X5000副驾前升降手柄组件		件	1.4806	1.4806	1.4806	1.3325	11661.4159	0.1168	模具费100%分摊至10万件中	1.4494	
6	SH10013808	X5000副驾后升降手柄组件		件	1.4818	1.4818	1.4818	1.3336	11661.4159	0.1168	模具费100%分摊至10万件中	1.4504	
7	SL10010877	一级调节空旁接板焊接总成		件	6.7000	6.7000	5.7327	5.6767	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	5.6767	
8	SL10010891	二级调节脚踏手柄		件	0.2200	0.2200	0.2181	0.1957	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.1957	
9	SL10010905	二级调节上连接板点焊\总成		件	3.2300	3.2300	3.2300	3.4345	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.4345	
10	SL10011033	副驾靠背右侧装车钣金焊接总成		件	5.2500	5.2500	5.9662	5.4090	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	5.4090	
11	SL10010959	护盖挂接片		件	0.3500	0.3500	0.3500	0.3310	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.3310	
12	SL10010956	驾驶员座垫前固定支架R+H		件	0.8500	0.8500	0.7721	0.6937	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.6937	
13	SL10010955	驾驶员座垫前固定支架		件	0.70	0.70	0.6571	0.5003	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.5003	
14	SH10010725	司机副边调角器下连接板B		件	4.7700	4.7700	4.2600	3.8808	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.5112	
15	SH10010723	司机主边调角器下连接板B		件	4.7700	4.7700	4.2600	3.8808	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.5112	
16	SL10002813	K1左手柄		件	1.3440	1.3440	1.1440	1.0671	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	1.0671	
17	SL10002814	K1右手柄		件	1.3440	1.3440	1.1440	1.0671	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	1.0671	
18	SL10002815	K1内盘簧支架		件	0.3441	0.3441	0.2668	0.1884	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.1884	
19	SL10002817	K1外盘簧支架		件	0.2616	0.2616	0.1996	0.1996	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.1996	
20	SCS0004386	B40L四分左侧脚踏器下连接板总成		件	4.6200	4.6200	4.6200	4.5089	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.5089	
21	SCS0004387	B40L四分右侧脚踏器下连接板总成		件	4.1100	4.1100	4.1100	3.9294	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.9294	
22	SCS0004387	B40L六分右侧脚踏器下连接板总成(中期改款)		件	4.6200	4.6200	4.6200	4.5099	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.5099	
23	SCS0004388	B40L六分左侧脚踏器下连接板总成(中期改款)		件	4.1000	4.1000	4.1000	3.4345	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.4345	
24	SCS0004400	调角器限位支架		件	0.2660	0.2660	0.2660	0.2547	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	0.2547	
25	SCS0004396	左座椅右侧脚踏器支架-1总成(中期改款)		件	4.9700	4.9700	4.9700	4.9382	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.9382	
26	SCS0004397	左座椅左侧脚踏器支架-2总成(中期改款)		件	4.9700	4.9700	4.9700	4.8473	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.8473	
27	SCS0004395	右座椅右侧脚踏器支架-2总成(中期改款)		件	4.9700	4.9700	4.9700	4.8473	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.8473	
28	SH10000999	一汽调角器左下连接板	02.03.27.052	件	3.1900	3.1900	3.1900	3.0654	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.0654	
29	SH10000998	一汽调角器右下连接板	02.03.27.053	件	3.1900	3.1900	3.1900	3.0654	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	3.0654	
30	SCS0005931	左侧脚踏器支撑板	02.03.47.001	件	4.9077	4.9077	4.9077	4.4170	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.4170	
31	SCS0005934	右侧脚踏器支撑板	02.03.47.002	件	4.5607	4.5607	4.5607	4.1047	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	4.1047	
32	SCS0004384	B40L左座椅左侧脚踏器上连接板(中期改款)	02.03.30.165	件	5.8879	5.8879	5.8879	5.2991	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	5.2991	
33	SCS0004383	B40L左座椅右侧脚踏器上连接板(中期改款)	02.03.30.166	件	5.8879	5.8879	5.8879	5.2991	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	5.2991	
34	SCS0004382	B40L右座椅左侧脚踏器上连接板(中期改款)	02.03.30.191	件	5.8879	5.8879	5.8879	5.8564	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	5.8564	
35	SCS0004381	B40L右座椅右侧脚踏器上连接板(中期改款)	02.03.30.192	件	5.8879	5.8879	5.8879	5.8564	—	0.0000	模具费100%分摊至10万件中	5.8564	

2023.12.12

