

# 材料消耗定额明细表

## 重汽TX自卸车项目-座椅总装

### QAD代码BOM单

编制： 王婷

会签： \_\_\_\_\_

审核： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_

版本： A11

### 重汽价值版座椅-总装 QAD版BOM单明细

序号	QAD代码	物料名称	描述	物料代码	座椅总成号	发出
1	SHT0015846	驾驶员座椅总成			YZ166251000042/1	A11
2						

### 重汽价值版座椅-总装 QAD版BOM单修定清单

序号	版本	修订内容	签发日期	修订人
1	版本A1	新编制	2022. 6. 14	王婷
2	版本A2	根据“重汽价值版座椅EBOM-2022. 07. 26”编制材料消耗定额	2022. 7. 27	王遵喻
3	版本A3	主驾螺钉更换，发泡下级零部件变更	2022. 8. 17	王婷
4	版本A4	见修改记录	2022. 9. 15	王遵喻
5	版本A5	主副驾坐盆变更:SHT0013157→SHT0000089	2022. 9. 19	王婷
6	版本A6	新增配置，故增加材料消耗定额。	2023. 3. 9	王婷
7	版本A7	变更内容： 1) 新增C型钉“BFA0000001”。 2) 在整椅中删除安全带外罩壳固定片“SHT0000801”	2023. 3. 17	王婷
8	版本A8	新增配置：YZ166251000042/1，故更新材料消耗定额	2023. 4. 27	王婷
9	版本A9	1) 新增2个白色扎带-BFA0000004 2) 坐垫泡沫零件号替换：SHT0012220→SHT0016121	2023. 6. 15	王婷
10	版本A10	主驾坐垫泡沫零件号更换：SHT0016121→SHT0012220	2023. 8. 15	王婷
11	版本A11	根据“ECR0010046-2. 0/1. 0靠背骨架焊接总成变更”取消电泳工序，变更靠背骨架零件号及新增防护波纹管	2024. 1. 23	王婷

序号	父零件	父零件描述	父零件	子零件	子零件描述	规格型号	设计图号	子零件	数量	生效日期	工序	损耗率	自制/外购	供应商	备注
	字符/24位	字符/24位	字符	字符/24位	字符/24位	字符/24位	字符/18位	字符	数字/9位						
1	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0015846	驾驶员座椅总成		YZ166251000042/1	Ea	1.0000		10		河北自制		
2	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0001685	H5安全带外部罩壳	H5-6802126	H5-6802126	Ea	1.0000		10		河北自制		
3	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0001684	安全带出口罩壳固定卡片	H5	H5-6802127	Ea	1.0000		10		河北外购		
4	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000005	开口型扁圆头抽芯铆钉	3.2*7	H4681010095A0	Ea	4.0000		10		河北外购		
5	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014648	驾驶员靠背面套总成	重汽价值版		EA	1.0000		10		河北外购		
6	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014664	驾驶员靠背泡沫总成	重汽价值版		EA	1.0000		10		河北自制		
7	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0012928	驾驶员靠背焊接总成			EA	1.0000		10		河北自制		新增
8	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013907	波纹管			EA	2.0000		10		河北外购		新增
9	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013504	驾驶员安全带总成	重汽油德卡		EA	1.0000		10		河北外购		
10	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013937	安全带锁扣总成	重汽带报警线		EA	1.0000		10		河北外购		
11	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0001644	主驾驶调角器总成	X3000/F3000	SQX3000-6805190	EA	1.0000		10		河北自制		
12	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000011	六角头螺栓	M10*25黑	Q150B1025Q	EA	8.0000		10		河北外购		
13	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000006	平垫圈	φ10黑色	Q40110	EA	8.0000		10		河北外购		
14	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000009	弹簧垫圈	φ10黑色	Q40310	EA	8.0000		10		河北外购		
15	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0015848	驾驶员坐垫面套			EA	1.0000		10		河北外购		
16	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0012220	坐垫泡沫总成			EA	1.0000		10		河北自制		
17	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014598	坐盆总成	低成本		EA	1.0000		10		河北外购		
18	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0015387	底座模块化总成	重汽价值版单通风		EA	1.0000		10		河北自制		
19	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014616	调角器左罩壳			EA	1.0000		10		河北自制		
20	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014562	阻尼堵盖	低成本		EA	1.0000		10		河北自制		
21	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013891	H5调角器罩壳右黑色	X5000状态		EA	1.0000		10		河北自制		
22	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014599	座垫前部罩壳	低成本		EA	1.0000		10		河北自制		
23	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BSP0010020	弹簧卡子			EA	1.0000		10		河北外购		
24	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010982	X3000正司机调角器手柄	印标识状态		EA	1.0000		10		河北外购		
25	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0012447	升降调节开关总成	国产手柄黑色		EA	1.0000		10		安路普自制		
26	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000013	ST4.2*13自攻螺钉达克罗黑	达克罗黑	Q2204213	EA	12.0000		10		河北外购		
27	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000016	6*16元机十字钉	环保兰白锌	Q2140612	EA	1.0000		10		河北外购		
28	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013881	驾驶员靠背包装膜	重汽T5		EA	1.0000		10		河北外购		
29	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013883	座垫包装膜	重汽T5		EA	1.0000		10		河北外购		
30	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0015388	驾驶员座椅说明书	价值版单通风		EA	1.0000		10		河北外购		
31	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	TMA0000185	济南轻卡条形码	不干胶贴纸55*20		EA	2.0000		10		河北外购		
32	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000004	白色扎带			EA	2.0000		10		河北外购		

序号	父零件	父零件描述	父零件	子零件	子零件描述	规格型号	设计图号	子零件	数量	生效日期	工序	损耗率	自制/外购	供应商	备注
	字符/24位	字符/24位	字符	字符/24位	字符/24位	字符/24位	字符/18位	字符	数字/9位						
1	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0002704	驾驶员靠背焊接总成电泳	M3000-S无扶手		EA	1.0000		10		河北自制		删除
2	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0012928	驾驶员靠背焊接总成			EA	1.0000		10		河北自制		新增
3	SHT0015846	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013907	波纹管			EA	2.0000		10		河北外购		新增