



对策验证报告

表单编号	GR-62-00-06(A/1)
纸张	A4(210×297)
顺序号	

项目代码	ZY2205	项目类别	轻卡减震座椅	编制/日期	孙国 2023.12.15
总成名称	轻卡悬浮阀总成	总成件号	BPC0010161	审核/日期	
零部件名称	阀体外壳	零部件件号	BPC0010158	批准/日期	孙国 2023.12.15


涉及产品成本增加/工艺装备变更费用/试验费用审批

批准/日期

客户名称	福田/一汽	优先级	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 紧急	提出人	
变更零件类型	<input type="checkbox"/> 自制件 <input checked="" type="checkbox"/> 采购件 <input type="checkbox"/> 外协件	项目阶段	<input type="checkbox"/> PCP阶段 <input checked="" type="checkbox"/> ED阶段 <input type="checkbox"/> ET阶段 <input type="checkbox"/> PT阶段 <input checked="" type="checkbox"/> SOP阶段		
问题来源	市场反馈	发生时间	2023年10月		
问题类别	<input checked="" type="checkbox"/> 产品设计类 <input type="checkbox"/> 管理流程类 <input type="checkbox"/> 有标准未执 <input type="checkbox"/> 复发 <input type="checkbox"/> 其他				

临时对策
无

永久对策
阀体外壳下端内孔由六棱圆柱面改为圆柱面，阀杆尾部增加一带密封圈接头，气源压力对阀杆不产生轴向作用力



对策验证效果
无