

# 外购件开发申请单

## 北奔H20

编制： 王婷

会签： \_\_\_\_\_

审核： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_

版本： A7

## 文件修改记录表

文件编号/文件名	版本状态	发布时间	修改摘要	修改人	备注
外购件开发申请单/ 北奔H20	A1	2022.03.15	根据EBOM, 编制清单	李雪佳	
外购件开发申请单/ 北奔H20	A2	2022.05.10	增加BPC0000033装车接头	李雪佳	
外购件开发申请单/ 北奔H20	A3	2022.06.14	根据“H20驾驶员座椅总成EBOM-2022.06.08”删除“BEC0010199、BPC0000033”, 增加“BEC0010211、BPC0010247”	王婷	
外购件开发申请单/ 北奔H20	A4	2022.09.29	1) 副驾驶底支架供货状态变更导致零件号变更: SHT0014259→SHT0014429; (焊接分总成变更为喷涂总成) 2) 主驾驶底支架供货状态变更导致零件号变更: SHT0014258→SHT0014431; (焊接分总成变更为喷涂总成) 3) 删除快插阴接头: BPC0010247 (装车接头直接沿用H4项目)	王婷	
外购件开发申请单/ 北奔H20	A5	2023.4.25	原面套总成外购, 变更为护面总成自制下级件外购, 故更新外购件开发申请单	王婷	
外购件开发申请单/ 北奔H20	A6	2023.9.6	根据“ECN0005004”替换底支架零件号。删除主驾驶底支架(喷漆)SHT0014431, 新增主驾驶底支架总成(喷漆)SHT0016438。	王婷	
外购件开发申请单/ 北奔H20	A7	2024.3.29	根据: “ECN0005441”需要新增座椅安全带扣与接插件连接线束, 零件号: BEC0010291	王婷	

# 外购件开发申请单

外购件开发申请单											表单编号		GR-61-00-241 (A/1)		
											纸张		A4 (297*210)		
											序号及版本		A7		
											发起部门		工艺开发管理部		
项目名称：北奔H20						项目代码：ZY2208					发起日期		2024. 3. 29		
序号	QAD	零件号	中文名称	零件描述	单位	图示	零件类别	材料	表面处理	外购	供应商	单台使用量	年使用量	设计对接人	备注
1	BEC0010200	BEC0010200	通风加热+SBR线束	电器件	EA		电器件	ASSY		安路普外购		1		付成野	
2	BEC0010205	BEC0010205	单加热线束	电器件	EA		电器件	ASSY		安路普外购		1		付成野	
3	SHT0014319	SHT0014319	主驾驶换挡支架总成	装配分总成	EA		装配分总成	ASSY		河北外购		1		张甲	
4	BEC0010198	BEC0010198	离位检测总成		EA		装配总成件	ASSY		河北外购		1		付成野	
5	BEC0010211	BEC0010211	通风加热线束		EA		总成件	ASSY		河北外购		1		付成野	2022. 6. 14增加
6	SHT0014429	SHT0014429	副驾驶底支架(喷漆)		EA		总成件	ASSY	磨砂黑漆	河北外购		1		张甲	20220929增加 由焊接总成变更为喷漆总成外购
7	TSY0010434	TSY0010434	PU超纤革(打孔)		M		主料	超纤		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加
8	TSY0010435	TSY0010435	黑色超纤		M		辅料	超纤		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加
9	TSY0010483	TSY0010483	刺绣标识	委外加工	EA		刺绣标识	涤纶丝		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加
10	TSY0010535	TSY0010535	米黄色织物主料		M		主料	织物		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加

项目名称：北奔H20					项目代码：ZY2208						发起日期		2024. 3. 29		
序号	QAD	零件号	中文名称	零件描述	单位	图示	零件类别	材料	表面处理	外购	供应商	单台使用量	年使用量	设计对接人	备注
11	TSY0010536	TSY0010536	黑色织物辅料		M		辅料	织物		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加
12	TSY0010579	TSY0010579	织物绣花片	委外加工	EA		刺绣标识	晴纶丝		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加
13	TSY1112116	TSY1112116	3C标识		EA			涤纶丝		河北外购		1		梁红波	2023. 4. 25增加
14	SHT0016438	SHT0016438	主驾驶底支架总成（喷漆）		EA		总成件	ASSY	磨砂黑漆	河北外购		1		张甲	2023. 9. 6增加
15	BEC0010291	BEC0010291	安全带扣与接插件连接线束	北奔H20	EA		电器件	ASSY		安路普外购		1		付成野	2024. 3. 29增加

# 外购件开发申请单（删除）

外购件开发申请单（删除）											表单编号		GR-61-00-241 (A/1)		
											纸张		A4 (297*210)		
											顺序号及版本		A4		
											发起部门		工艺开发管理部		
项目名称：北奔H20						项目代码：ZY2208					发起日期		2022.09.29		
序号	QAD	零件号	中文名称	零件描述	单位	图示	零件类别	材料	表面处理	外购	供应商	单台使用量	年使用量	设计对接人	备注
1	SHT0014295	SHT0014295	右侧边框分总成		EA		焊接分总成	ASSY		河北外购		1		高冰川	20220929删除
2	BPC0010247	BPC0010247	快插阴接头		EA		标准件-气动元件	Hpb59-1		河北外购		1		郭功利	20220929删除
10	SHT0014258	SHT0014258	主驾驶底支架	总成件	EA		总成件	ASSY		河北外购		1		张甲	20220929删除
15	SHT0014259	SHT0014259	副驾驶底支架		EA			ASSY		河北外购		1		张甲	20220929删除
18	SHT0014724	SHT0014724	装车接头总成-北奔H20				总成件	ASSY		河北外购		1		董启辉	20220929删除
1	SHT0014267	SHT0014267	驾驶员靠背面套总成 (通风皮面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
2	SHT0014379	SHT0014379	驾驶员靠背面套总成 (非通风皮面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
3	SHT0014303	SHT0014303	驾驶员靠背面套总成 (织物面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
4	SHT0014266	SHT0014266	坐垫面套总成(通风加 热皮面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
5	SHT0014304	SHT0014304	坐垫面套总成(非通风 加热皮面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
6	SHT0014380	SHT0014380	坐垫面套总成(织物面 料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
10	SHT0014271	SHT0014271	靠背护面总成(皮面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除
11	SHT0014384	SHT0014384	靠背护面总成(织物面 料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		1		王冠宇	2023.4.25删除

项目名称：北奔H20					项目代码：ZY2208						发起日期		2022.09.29		
序号	QAD	零件号	中文名称	零件描述	单位	图示	零件类别	材料	表面处理	外购	供应商	单台使用量	年使用量	设计对接人	备注
12	SHT0014270	SHT0014270	座垫护面总成(皮面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		±		王冠宇	2023.4.25删除
13	SHT0014386	SHT0014386	座垫护面总成(织物面料)		EA		缝纫总成	ASSY		河北外购		±		王冠宇	2023.4.25删除
16	SHT0014431	SHT0014431	主驾驶底支架(喷漆)		EA		总成件	ASSY	磨砂黑漆	河北外购		±		张甲	2023.9.6删除