






## 光华荣昌出差任务报告单

出差前（线上已关联 BPM 请假流程的，不填写）	姓名	付成野	所属部门	智能气控产品开发部
	计划出差时间	2024 年 03 月 17 号	出差委派人	张加
	计划出差地点	湖北省襄阳市（试车现场）		
	出差工作任务	湖北省襄阳市试车现场G3项目座椅处理气路间歇失效问题。		
出差后	同行人员	无	同行人员所属部门	无
	出差工作总结	湖北省襄阳市试车现场逐一排查 G3 项目座椅气路气囊气管褶皱（已去除，重新连接气管）、VDC 阀补偿气缸导向孔工作状态（已更换该阀补偿气缸）、VDC 阀排气声音过大（已更换消音器）、最低点到最低悬浮点工作行程过大（已调节调高手柄拉线螺母，使得工作时最低点到最低悬浮点距离为 $25 \pm 5$ 毫米）、车在正常行驶时电动座椅突然弹起（已跟车复查此问题，未发生此现象），试车现场所发生问题已跟踪处理完毕。		
直属领导意见	 2024.4.22			
部门领导意见	 2024.4.22			
项目经理意见	 2024.4.22			