



# 北汽福田汽车股份有限公司图雅诺事业部

发往(TO):

来自(FROM):

单位(Company):

单位(Company):北汽福田图雅诺事业部

姓名(NAME):

编制:马倩倩

审核:

传真(FAX):

会签:

批准:

页数(PAGE):

徐伟明

紧急

请审阅

请速办理

请答复

请传阅

## 关于 P3 右舵项目零部件端质量控制要求的通知函

致各供应商朋友:

首先感谢贵司长期以来对皮卡业务的支持与合作。

P3 右舵项目是在左舵 G7 系列车型基础上进行开发,采用双联屏内饰,提高产品整体竞争力。近期海外 P3 右舵项目配双联屏内饰开发项目进入 PP、P 阶段,需各供应商从零部件端保证质量,做好零部件一致性控制,现对 P3 右舵专用件质量控制要求如下:

### 一、零部件质量控制要求:

1. 零部件外包装箱粘贴 A4 纸张(外包装小可采用 A4 纸张的一半)标识(字样: P3 右舵专用),便于外检进货环节重点检验控制和物流人员识别配送;
2. 零部件制造环节对尺寸和功性能、软件版本号等实施 100% 检验,检验后在装车不可见部位进行漆笔标记(√);零部件出厂时附带自检报告(含外观、尺寸及功性能、软件需包含版本检测内部编号)。

### 二、过程管理:

#### 1. 检验报告:

- ① 未附带自检报告等,索赔 500 元/次;
- ② 实物状态与自检报告不符,索赔 1000 元/次;

#### 2. 质量问题:

- ① 低级可控质量问题索赔 5000 元/次;
- ② 其余质量问题按供应商激励管理办法执行。

顺祝商祺!

图雅诺事业部皮卡采购管理部

2024 年 4 月 12 日