



# 工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(  内部 /  外部 )

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SCGL2024-5-13

申请

通知

通报

报告

## 主题: 关于轻卡市场三包小循环付款申请

尊敬的公司领导:

2024年5月收到, 青岛市场三包小循环4家服务站、图雅诺市场三包小循环1家服务站反馈信息, 其问题气囊漏气、室内镜不亮, 经沟通更换座椅气控阀、后视镜支付工时费, 具体明细如下:

序号	日期	服务站名称	故障描述	维修产品名称	工时费	车牌号	行车里程 (KM)
1	2024/4/19	北京鑫宝利	室内灯不亮	内后视镜	68	京 AHX801	2291
2	2024/5/8	哈尔滨哈轻	漏气	底座	150	辽 A8288F	31398.38
3	2024/5/8	湘潭华众	漏气	止气阀	180	赣 C3W551	78476
4	2024/4/14	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 GR80Q5	30040
5	2024/4/17	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 G9508R	26969
6	2024/4/20	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 GS39N9	19766
7	2024/4/19	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 G085F2	108779
8	2024/4/23	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 GE650P	27442
9	2024/4/29	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 GR02S6	30199
10	2024/4/30	新乡焦兴	漏气	止气阀	150	豫 GJR060	16412
11	2024/4/30	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 GS09K3	20103
12	2024/5/3	新乡焦兴	漏气	止气阀	150	豫 GEX162	49466
13	2024/5/8	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 GR06E9	36679
14	2024/5/8	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 V207NU	58260
15	2024/5/8	新乡焦兴	漏气	止气阀	160	豫 EN9P35	164383
16	2024/5/12	沙市敏瑞	漏气	止气阀	150	豫 PS193R	50000
合计					2448 元		

拟文:	闫晓晨	日期:	2024/5/13
审核:	郭国刚 2024.05.13	申请部门:	质量部
领导意见:	滕超 5.13		