

## 委托加工合同

合同编号：HBGHSZ2024-0618-03

定做方：河北光华荣昌汽车部件有限公司(以下简称甲方)

统一社会信用代码：

承揽方：海兴中盛弹簧有限公司 (以下简称乙方)

统一社会信用代码：9113092469585495XX

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规规定，甲、乙双方基于平等互利的原则，就甲方委托乙方激光切割加工生产事宜，经协商一致达成以下协议，以资共同遵守。

### 第一条 产品的名称、规格、数量、费用等

详见加工清单

### 第二条：合同总价款

合同总价款 1168.94 元，人民币大写 壹仟壹佰陆拾捌元玖角肆分，含增值税，税率为 13%。

备注：

1. 合同总价款已包含加工产品的材料费、加工费、增值税、运费、装卸、安装、调试、售后服务等一切费用。加工物样品需要封存的，由双方代表当面封签，并妥当保管，作为验收的依据。

2. 合同执行过程中，如国家税收政策或销售方增值税纳税人类别发生变化，增值税税率/征收率调整，双方将维持原不含增值税净价不变，并以原不含增值税净价为计税基础，按照调整后的税率/征收率相应调整本合同相关的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。

### 第三条 原材料的提供与要求

- 1、完成本合同产品的制作所需原材料全部由乙方提供。
- 2、乙方提供的材料应符合甲方的要求，并满足本合同制作产品的实际使用目的。

### 第四条 产品质量及质保期、责任

1、乙方应当严格按甲、乙双方确认的工艺、技术资料或图纸生产，产品质量应符合国家标准、行业标准并符合双方确认的技术资料要求，并满足甲方产品用途的要求。

2、产品出现质量问题，乙方应当承担产品质量责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3、乙方应按产品质量标准要求对每批次产品进行抽检及留样，质保期为2月，质保期计算起始时间为甲方验收合格，出具验收合格证明之日起。

4、质保期内，如产品出现故障，乙方应在收到甲方包括但不限于电话、传真、邮件等方式通知后24小时内赶到故障产品地点进行维修，排除故障。如乙方未能在规定时间安排有经验的技术人员进行维修，则甲方有权自行寻找其他人员予以维修，由此所发生的费用及给甲方造成的损失应由乙方承担。

#### **第五条 交货方式、地点及期限**

1、合同签订后3日内，乙方应将加工产品送至甲方指定地点。乙方应随货提交必要的技术资料及有关质量合格证明文件等。

2、合同项下所有加工产品由乙方负责运输，运费、装车费等因运输产生的一切费用均由乙方承担。

3、加工产品运至甲方指定地点前，乙方应当书面通知甲方接受产品的时间。产品毁损、灭失的风险在产品交付甲方完成验收之前由乙方承担。

#### **第六条 产品的验收及安装调试**

1、产品应按照双方确认的工艺、技术资料或图纸进行验收，并与留存的样品相一致。

2、加工产品如需要安装调试验收的，乙方应在产品交付后1日内派熟练的工作人员到甲方工厂完成产品的安装、调试工作，调试完毕产品能正常运转和使用后，甲方安排验收。验收不合格的产品，乙方无条件予以退货，费用乙方自理，并按甲方要求重新提供合格产品。验收和使用过程中发现产品质量问题因此而产生的经济损失由乙方承担。

#### **第七条 支付方式**

1、加工产品经甲方验收合格并出具验收证明后，甲方在收到乙方开具的合同价款100%的增值税专用发票挂账后（√30天/□60天/□90天）以电汇或商业汇票支付合同总额的100%的款项给乙方。

2、本合同不得由乙方以外的第三方向甲方开具增值税发票。乙方不得要求甲方向乙方以外的第三方支付相关款项。

#### **第八条 知识产权、商业秘密**

1、乙方保证：甲方在使用产品的全部或任何一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包

括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术)提起的诉讼、仲裁或任何请求。如果发生上述事件,均由乙方负责处理,并承担由此产生的一切费用。因此导致甲方无法使用加工产品的,乙方应返还甲方所支付的全部款项,并按合同总金额的20%向甲方支付违约金,甲方应将加工产品退还乙方。

2、乙方应保守因履行本合同而知悉的甲方的商业秘密、技术秘密,未经甲方书面同意,乙方不能将合作中知悉的甲方的任何情况透露给第三方。否则,应向甲方承担合同总额30%的违约金。如果前述违约金不足以赔偿因此给甲方造成的损失,还须另行补足。

### **第九条 违约责任**

1、乙方逾期交货,应每日向甲方支付相当于逾期交付货物价款1%的违约金;逾期交货超过10日,甲方有权解除合同、拒绝收货,因此给甲方造成损失的,乙方应予赔偿。

2、乙方加工产品存在质量问题,造成甲方损失的,无论该损失何时发生,乙方均应予赔偿。该损失包括但不限于甲方自身材料财产及人工损失、甲方产品用户向甲方索赔金额以及甲方为处理索赔事宜而支出的其他费用。

3、乙方应按甲方的要求组织生产,不得授权第三方代为加工或自行加工销售于第三方。否则,乙方除应赔偿甲方所有损失外,另向甲方支付合同价款30%的违约金。

### **第十条 合同的解除**

双方可以协商一致解除本合同。

下列情况下,甲方有权单方解除合同,乙方须向甲方支付合同总额30%的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方须另行补足。

- 1、乙方延迟交付产品达10日的。
- 2、乙方交付的货物不符合质量要求及甲方的使用要求的。

### **第十一条 合同争议解决方式**

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争议,双方应通过友好协商解决,经协商不能达成一致时,由甲方住所地有管辖权的法院管辖。

### **第十二条 其他约定事项**

1、合同未尽事宜,由双方共同协商解决,双方中任何一方提出对合同修改均应征得另一方同意,双方另订立书面补充协议,共同遵守。

2、本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

第十三条：除外约定

甲乙双方协商一致，另行约定如下内容。以下内容如与本合同其它部分相冲突，以本条约定为准：

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：



2024 年 06 月 21 日

乙方：海兴中盛弹簧有限公司

(盖章)

法定代表人/授权代表签字：



年 月 日

加工清单				
名称	数量	单价加工费	未税合计	含税合计
固定支架 T2.0	24	0.99	23.76	26.85414264
固定支架 T2.0	24	1.25	30.11	34.02629784
限位支架 T2.0	24	0.96	23.03	26.02405368
限位支架 T2.0	24	0.20	4.85	5.4839352
限位支架 T2.0	24	0.20	4.81	5.431458
延长支架 T2.0	24	0.80	19.28	21.78381456
H6长卧铺拉带固定片 T2.0	100	0.82	82.40	93.114147
800mm卧铺料片 T3.0	6	2.44	14.67	16.57593384
H6延伸卧铺料片 T2.0	40	1.74	69.79	78.859084
H6延伸卧铺料片 T2.5	40	1.08	43.30	48.924932
H6激光料片 T2.5	10	3.40	34.00	38.42
H6激光料片 T2.5	10	2.51	25.08	28.33475
H6激光料片 T2.5	10	2.51	25.08	28.33475
H6激光料片 T2.5	10	3.40	34.00	38.42
H6激光料片 T2.5	10	13.62	136.25	153.9595196
H6激光料片 T2.5	10	3.40	34.00	38.42
H6激光料片 T2.5	10	0.79	7.94	8.969375
H6激光料片 T2.5	10	0.79	7.94	8.969375
H6激光料片 T2.5	10	3.23	32.28	36.477756
H6激光料片 T4.0	10	0.93	9.25	10.4530198
H6激光料片 T3.0	10	0.44	4.42	4.995
H6激光料片 T3.0	10	0.75	7.51	8.49161665
H6激光料片 T2.5	20	0.79	15.83	17.88499025
K1补强片 T3.0	97	1.46	142.03	160.4990731
K1双人左外侧调角器总成下连接板 加强板 T2.0	14	2.85	39.84	45.019765
K1单人右调角器下连接板加强板 T2.0	16	2.64	42.30	47.80102496
K1双人右靠背外侧调角器下连接板 加强板 T3.0	16	3.63	58.03	65.57248976
K1中间补强钣金 T3.0	4	3.28	13.11	14.81573962
K1双人右外侧调角器上连接板-右 舵 T2.5	6	1.38	8.26	9.330763125
K1双人右外侧调角器上连接板-右 舵 T2.5	6	2.77	16.64	18.803652
K1双人右外侧调角器上连接板-右 舵 T2.5	6	0.46	2.75	3.107613
K1双人右外侧调角器上连接板-右 舵 T2.5	6	1.69	10.12	11.4359955
K1双人右外侧调角器上连接板-右 舵 T2.5	6	1.64	8.91	10.0683
K1双人右内侧调角器上连接板-右 舵 T2.5	6	0.46	2.90	3.277



# 电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24132000000063722878

开票日期: 2024年05月25日

名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130983077498644J

名称: 海兴中盛弹簧有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 9113092469585495XX

购买方信息

销售方信息

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*金属制品*激光切割加工	料片	批	1	1034.46	1034.46	13%	134.48
合计					¥ 1034.46		¥ 134.48
价税合计(大写)	⊗ 壹仟壹佰陆拾捌圆玖角肆分				(小写) ¥ 1168.94		
备注							

开票人: 杨擎

下载次数: 1



# 电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24132000000063722878

开票日期: 2024年05月25日

购买方信息

名称: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130983077498644J

销售方信息

名称: 海兴中盛弹簧有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 9113092469585495XX

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*金属制品*激光切割加工	料片	批	1	1034.46	1034.46	13%	134.48
合计					¥ 1034.46		¥ 134.48
价税合计(大写)	⊗ 壹仟壹佰陆拾捌圆玖角肆分				(小写) ¥ 1168.94		
备注							

开票人: 杨擎

下载次数: 1

# 河北光华荣昌汽车部件有限公司

HBGH-BD-ZH2024006018-03

## 验收单

2024年6月18日

名称	激光切割	地点	模具车间
使用单位	模具车间	用途	加工
供应商		单位	数量
海兴中盛弹簧有限公司			
验收要点	详见验收清单		
检验结果	1.数量与申请单 <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符 2.品质要求 <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符 3.规格与图满 <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符 4.性能要求 <input checked="" type="checkbox"/> 相符 <input type="checkbox"/> 不符		
判定	<input checked="" type="checkbox"/> 合格  <input type="checkbox"/> 不合格	使用单位	意见  见

验收: 冯敬朝 2024.6.18

# 工作联系函

编号:


 申请 通知 通报 报告

## 关于 H6 延伸卧铺项目委外激光切割的申请

各位领导:

模具车间 **H6 延伸卧铺** (项目号 ZY2221) 拉线头固定片及拉线前固定支架需要委外进行激光切割。



请领导给予批准。



材质: 440/Q235  
厚度: 2mm  
件数: 40个



材质: 440/Q235  
厚度: 2.5mm  
件数: 40个

编制:	王杏纳	批准: 
审核:		

OLD ARE

## 工作联系函

编号:


 申请 通知 通报 报告

## 关于新 850mm 卧铺项目委外激光切割的申请

各位领导:

新产品试制新 850mm 卧铺项目 (项目号 ZY2221) 固定钣金件 1 需要委外进行激光切割。(板材 590 300\*300\*3)

请领导给予批准。

编制:	刘艳霞	批准: 
审核:		

# 工作联系函

编号:

 申请 通知 通报 报告

## 关于 G3 支架委外激光切割的申请

各位领导:

吉利 G3 电控座椅项目 (项目号 ZY2207) 固定支架、限位支架、延长支架各 20 件新品试制需要委外进行激光切割。

请领导给予批准。

编制:	刘艳霞	批准:
审核:		冯敬乾 2014.02.27

# 工作联系函

编号:

 申请 通知 通报 报告

## 关于 3.1C 项目委外激光切割的申请

各位领导:

模具车间 3.1C 项目 (项目号 ZY2347) 座椅底支架新品试制需要委外进行激光切割。

请领导给予批准。

编制:	王杏纳	批准: 
审核:		