

# 材料消耗定额明细表

## M3000S宽靠背

### QAD代码BOM单

编制：\_\_\_\_\_王婷\_\_\_\_\_

会签：\_\_\_\_\_

审核：\_\_\_\_\_

批准：\_\_\_\_\_

版本： A3

### M3000S宽靠背 QAD版BOM单明细

| 序号 | 零件号        | 描述                    | 描述 | 描述            | 发出 |
|----|------------|-----------------------|----|---------------|----|
| 1  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠背不带安全带支架   |    |               | A3 |
| 2  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成               |    | BZ15221510051 | A3 |
| 3  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成               |    | DZ15221512013 | A3 |
| 4  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成              |    | BZ15221510052 | A3 |
| 5  | SHT0002590 | M3000-21款模块安全带带安全带支架  |    |               | A3 |
| 6  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成               |    | DZ15221519964 | A3 |
| 7  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成               |    | DZ15221519963 | A3 |
| 8  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成               |    | DZ15221519958 | A3 |
| 9  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀右舵不带安全带支架 |    |               | A3 |
| 10 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅总成             |    | DZ15221510190 | A3 |
| 11 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成               |    | BZ15221510055 | A2 |
| 12 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成              |    | BZ15221510057 | A2 |

### M3000S宽靠背 QAD版BOM单修订清单

| 序号 | 版本   | 修订内容   | 签发日期        | 修订人 |
|----|------|--|-------------|-----|
| 1  | 版本A1 | 新编制材料消耗定额  | 2024. 4. 2  | 王婷  |
| 2  | 版本A2 | 新增配置：BZ15221510055；BZ15221510057   | 2024. 6. 14 | 王婷  |
| 3  | 版本A3 | 1) BZ15221510055靠背护面零件号变更：<br>SHT0014001→SHT0017387<br>2) BZ15221510057靠背护面零件号变更：<br>SHT0017112→SHT0017388 | 2024. 7. 1  | 王婷  |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述       | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述               | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|-------------|-----|------------|---------------------|--------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位              | 字符/24位 | 字符/18位 |       |     | 字符  | 数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠背不带安全带支架 |        |        |       |     | EA  | 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BCL0010006 | 气管卡扣(2*4mm)         |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BFA0000004 | 重卡扎带(塑料线卡子)重        |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 3.0000 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BFA0000021 | 自攻钉4.8*16黑          |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BFA0000285 | 开口挡圈                |        |        | WIO10 | 150 | Ea  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BPC0000027 | 快插接头Φ4-Φ6           |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 7  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国       |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 8  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | SHT0010520 | 变阻尼弹簧               |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 4.0000 | 西安外购  |     |    |
| 9  | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | SHT0012165 | 坐框减震器总成M3000-S      |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 河北自制  |     |    |
| 10 | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | SHT0012958 | 阻尼调节手柄总成M3000-S     |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 安路普自制 |     |    |
| 11 | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | SHT0013272 | 升降调节机构总成            |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 安路普自制 |     |    |
| 12 | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | SHT0014603 | 按压速降阀气路总成           |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 安路普自制 |     |    |
| 13 | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BFA0000391 | Φ6开口挡圈              |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增 |
| 14 | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠 | EA  | BPC0000020 | 波纹管                 |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 0.3000 | 西安外购  |     | 新增 |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码 | 子零件描述       | 规格型号              | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|----------|-------------|-------------------|---------------|-------|-----|------------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符       | 字符/24位      | 字符/24位            | 字符/18位        |       |     | 数字/9位      |       |     |
| 1  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0017100  | 驾驶员座椅总成           | BZ15221510051 |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010017  | 风扇保护壳             |               | WI019 | 180 | EA 5.0000  | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010039  | 通风加热控制器ECU        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010040  | 靠背风扇(不含罩壳)        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010041  | 坐热风扇(不含罩壳)        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010088  | 通风加热线束总成          |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010050  | 通风加热集成开关          |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000001  | C形钉               |               | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000006  | 平垫Φ10             |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000009  | 弹垫Φ10             |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000011  | 外六角螺栓10*25        |               | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000013  | 自攻钉ST4.2*13黑      |               | WI018 | 170 | EA 12.0000 | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000018  | 内六角螺栓M8*16黑       |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 15 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000029  | 外六角螺栓10*35        |               | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000552  | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10    |               | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010012  | 紧固箍(气管直径4mm)国     |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010070  | 后盖M3000-S         |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 19 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010181  | 2.0按压速降阀按钮分总成     |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 20 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT000147   | BBV3滑轨新M3000滑轨    |               | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 21 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001630  | 座椅标识陕汽铝标牌         |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 22 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001652  | 驾驶员坐垫包装袋X3000     |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 23 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001653  | 延伸手柄黑色            |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 24 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001657  | 安全带锁扣总成带报警线       |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 25 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001682  | 驾驶员靠背包装袋X3000整    |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 26 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001839  | 副边调角器总成M3000-     |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 28 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0010514  | 温馨提示车贴            |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 29 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011480  | 驾驶员四孔腰托开关总成       |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 30 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011609  | 气囊袋拖总成两气囊         |               | WI010 | 150 | Ea 1.0000  | 西安外购  |     |
| 31 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011961  | 主驾右侧罩壳M3000-S     |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 32 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011962  | 座垫前部罩壳M3000-S     |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 33 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011964  | 主驾调角器手柄M3000-S黑   |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 34 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011967  | 主驾仰角调节手柄M3000-S   |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 35 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011977  | 加热底座              |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 36 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012178  | 延伸座盆总成M3000-S     |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 37 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013708  | 驾驶员靠背焊接总成         | 无电泳           | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 38 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012336  | 底支架焊接总成M3000-S    |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 39 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012366  | 主驾座垫泡沫总成通风        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 40 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012967  | 座椅说明书M3000-SL5000 |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 41 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012956  | 主驾调角器总成M3000-     |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 42 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013487  | 靠背通风3D网格L5000     |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 43 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013488  | 靠背舒适性泡棉L5000      |               | WI019 | 180 | Ea 1.0000  | 西安外购  |     |
| 44 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013524  | 座垫通风3D网格L5000     |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 45 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013536  | 靠背泡棉总成通风L5000带    |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 46 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013540  | 靠背舒适性海绵(打孔)       |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 47 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0014000  | 主驾通风座垫护面总成        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 48 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0014001  | 主驾通风靠背护面总成        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 49 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0014002  | 调角器左罩壳            |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 50 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000005  | 拉铆钉               |               | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 51 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000493  | 安全带外部罩壳           |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 52 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000496  | H安全带外部罩壳固定片       |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012958  | 阻尼调节手柄总成M3000-S   |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 安路普自制 |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013272  | 升降调节机构总成          |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 安路普自制 |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013504  | 主驾安全带总成           |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012165  | 坐框减震器总成           |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0010520  | 变阻尼弹簧             |               | WI010 | 150 | Ea 1.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0014603  | 按压式速降阀气路分总成       |               | WI010 | 150 | Ea 1.0000  | 安路普自制 |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BCL0010006  | 气管卡扣(2*4mm)       |               | WI010 | 150 | Ea 3.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000021  | 十字槽盘头自攻螺钉         |               | WI010 | 150 | Ea 2.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000004  | 扎带                |               | WI010 | 150 | Ea 3.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0000027  | 4-6快插接头           |               | WI010 | 150 | Ea 1.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA00000391 | Φ6开口挡圈            |               | WI010 | 150 | Ea 1.0000  | 西安外购  |     |
| 53 | SHT0017100 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0000020  | 波纹管               |               | WI010 | 150 | Ea 0.3000  | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码 | 子零件描述      | 规格型号                | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零数量       | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|----------|------------|---------------------|--------|-------|-----|------------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位   | 字符/24位     | 字符/24位              | 字符/18位 |       |     | 字符数字/9位    |       |     |
| 1  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成             |        |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000001 | C形钉                 |        | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000004 | 重卡扎带(塑料线卡子)重卡       |        | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000006 | 平垫φ10               |        | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000009 | 弹垫φ10               |        | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000011 | 外六角螺栓10*25          |        | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑        |        | WI018 | 170 | EA 14.0000 | 西安外购  |     |
| 8  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑         |        | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000029 | 外六角螺栓10*35          |        | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10      |        | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国产      |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010070 | 后盖M3000-S           |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成黑      |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000147 | BBV3滑轨新M3000滑轨      |        | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 15 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌           |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001652 | 驾驶员坐垫包装袋X3000       |        | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001653 | 延伸手柄黑色              |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001657 | 安全带锁扣总成带报警线/X3000   |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 19 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整体     |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 20 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001839 | 副边调角器总成M3000-       |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 21 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠背不带安全带支架 |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 22 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0010514 | 温馨提示车贴              |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 23 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成         |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 24 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋           |        | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 25 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011961 | 主驾右侧罩壳M3000-S       |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 26 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S       |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 27 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011964 | 主驾调角器手柄M3000-S黑色    |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 28 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011967 | 主驾仰角调节手柄M3000-S黑    |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 29 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012178 | 延伸座盆总成M3000-S       |        | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 30 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013710 | 靠背骨架焊接总成            | 无电泳    | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 31 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012336 | 底支架焊接总成M3000-S      |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 32 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成M3000-S    |        | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 33 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012925 | 坐垫护面总成M3000-SL5000  |        | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 34 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012947 | 副驾驶员靠背护面总成          |        | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 35 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012959 | 主驾左侧罩壳M3000-S带腰托    |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 36 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012967 | 座椅说明书M3000-SL5000   |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 37 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012981 | 靠背泡棉总成M3000-S不带安    |        | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 38 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013338 | 主边调角器总成M3000-S      |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 39 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0010014 | 扶手锁止销L5000          |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 40 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011330 | 扶手外盖L5000           |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 41 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011613 | 右侧扶手本体总成L5000       |        | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 42 | SHT0017101 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013142 | 扶手支架焊接总成L5000电泳     |        | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |

随车件

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码 | 子零件描述      | 规格型号     | 图号         | 参考号 | 工序 | 子零数量      | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|----------|----------|------------|----------|------------|-----|----|-----------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位   | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/18位     |     |    | 字符数字/9位   |       |     |
| 1  | SHT0014229 | 装车支架焊接总成 | EA       | SHT0014229 | 装车支架焊接总成 | SHT0014229 |     |    | EA 1.0000 | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件QAD代码      | 子零件描述            | 规格型号   | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|----------|---------------|------------------|--------|---------------|-------|-----|------------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符/24位        | 字符/24位           | 字符/24位 | 字符/18位        |       |     | 字符/9位      |       |     |
| 1  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成         |        | BZ15221510052 |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000001 | C形钉              |        |               | WI019 | 180 | EA 33.0000 | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000005 | 拉铆钉              |        |               | WI019 | 180 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫φ10            |        |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫φ10            |        |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑     |        |               | WI018 | 170 | EA 9.0000  | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000016 | 元机十字螺钉M6*16      |        |               | WI018 | 170 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |
| 8  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000029 | 外六角螺栓10*35       |        |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10   |        |               | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BFA0010103 | 平垫片6*14*1.5      |        |               | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000001 | 安全带导向板           |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000089 | M4座盆M4-6801100   |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000191 | 带报警安全带锁扣SQH3000- |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000153 | 司机座包装膜           |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 15 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000496 | H安全带外部罩壳固定片      |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000502 | 安全带导向塑料件1        |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌        |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001666 | 副驾驶调角器总成         |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 19 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整体  |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 20 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013505 | 副驾安全带总成          |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 21 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0010983 | 副驾调角器手柄黑色        |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 22 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0000493 | 安全带外部罩壳          |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 23 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013709 | 副驾驶员靠背骨架焊接总成     | 无电泳    |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 24 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0012345 | 副驾驶座垫泡沫总成M3000-S |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 25 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0012751 | 副驾驶靠背泡棉总成M3000-S |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 26 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0017112 | 副驾驶员靠背护面总成       |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 27 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014005 | 副驾驶座垫护面总成        |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 28 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0012985 | 副司机座框焊接总成M3000-S |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 29 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0013258 | 座垫后部罩壳黑色         |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 30 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014057 | 调角器左罩壳H4-2.2     |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 31 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA SHT0014058 | 调角器右罩壳H4-2.2     |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 32 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BEC0010206 | 副驾驶SBR总成         |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 33 | SHT0017111 | 副驾驶员座椅总成 | EA BEC0010208 | 主驾驶SBR线束延长线      |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述       | 父零件QAD代码 | 子零件描述      | 规格型号                 | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零件数量 | 自制/外购  | 供应商   | 备注 |
|----|------------|-------------|----------|------------|----------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位   | 字符/24位     | 字符/24位               | 字符/18位 |       |     | 字符/9位 |        |       |    |
| 1  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | SHT0002590 | M3000-21款模块安全带带安全带支架 |        |       |     | EA    | 1.0000 | 西安自制  |    |
| 2  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BCL0010006 | 气管卡扣(2*4mm)          |        | WIO10 | 150 | EA    | 2.0000 | 西安外购  |    |
| 3  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BFA0000004 | 重卡扎带(塑料线卡子)重         |        | WIO10 | 150 | EA    | 3.0000 | 西安外购  |    |
| 4  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BFA0000021 | 自攻钉4.8*16黑           |        | WIO10 | 150 | EA    | 2.0000 | 西安外购  |    |
| 5  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BFA0000083 | 自攻钉ST5.5*13白         |        | WIO10 | 150 | Ea    | 1.0000 | 西安外购  |    |
| 6  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | SHT0010520 | 变阻尼弹簧                |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 西安外购  |    |
| 7  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BFA0000285 | 开口挡圈                 |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 西安外购  |    |
| 8  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BPC0000027 | 快插接头Φ4-Φ6            |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 西安外购  |    |
| 9  | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国产       |        | WIO10 | 150 | EA    | 4.0000 | 河北自制  |    |
| 10 | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | SHT0012958 | 阻尼调节手柄总成M3000-S      |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 安路普自制 |    |
| 13 | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | SHT0013272 | 升降调节机构总成             |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 安路普自制 | 新增 |
| 14 | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | SHT0014603 | 按压式速降阀气路分总成          |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 安路普自制 | 新增 |
| 15 | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | SHT0012165 | 坐框减震器总成              |        | WIO10 | 150 | EA    | 4.0000 | 河北自制  | 新增 |
| 16 | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BFA0000391 | Φ6开口挡圈               |        | WIO10 | 150 | EA    | 1.0000 | 西安外购  | 新增 |
| 17 | SHT0002590 | M3000-21款模块 | EA       | BPC0000020 | 波纹管                  |        | WIO10 | 150 | EA    | 0.3000 | 西安外购  | 新增 |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码 | 子零件描述      | 规格型号                 | 图号     | 参考号           | 工序    | 子零数量    | 自制/外购  | 供应商     |      |
|----|------------|---------|----------|------------|----------------------|--------|---------------|-------|---------|--------|---------|------|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位   | 字符/24位     | 字符/24位               | 字符/18位 |               |       | 字符数字/9位 |        |         |      |
| 1  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成              |        | DZ15221519964 |       | EA      | 1.0000 | 西安自制    |      |
| 2  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000001 | C形钉                  |        |               | WI019 | 180     | EA     | 34.0000 | 西安外购 |
| 3  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000005 | 拉铆钉                  |        |               | WI019 | 180     | EA     | 4.0000  | 西安外购 |
| 4  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000006 | 平垫Φ10                |        |               | WI014 | 160     | EA     | 8.0000  | 西安外购 |
| 5  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000009 | 弹垫Φ10                |        |               | WI014 | 160     | EA     | 8.0000  | 西安外购 |
| 6  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑         |        |               | WI010 | 150     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 7  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑          |        |               | WI014 | 160     | EA     | 8.0000  | 西安外购 |
| 8  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10       |        |               | WI014 | 160     | EA     | 2.0000  | 西安外购 |
| 9  | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成黑       |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 10 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000001 | 安全带导向板               |        |               | WI010 | 150     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 11 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010070 | 后盖M3000-S            |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 12 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010012 | 紧固箍（气管直径4mm）国产       |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 13 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000496 | H安全带外部罩壳固定片          |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 14 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000502 | 安全带导向塑料件1            |        |               | WI010 | 150     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 15 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌            |        |               | WI014 | 160     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 16 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001652 | 驾驶员坐垫包装袋X3000        |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 17 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001653 | 延伸手柄黑色               |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 18 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001657 | 安全带锁扣总成带报警线/X3000    |        |               | WI014 | 160     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 19 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整体      |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 20 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0002102 | 驾驶员安全带总成F3000升级      |        |               | WI014 | 160     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 21 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0002590 | M3000-21款模块安全带带安全带支架 |        |               | WI014 | 160     | EA     | 1.0000  | 西安自制 |
| 22 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0010514 | 温馨提示车贴               |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 23 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成          |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 24 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋            |        |               | WI010 | 150     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 25 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011961 | 主驾右侧罩壳M3000-S        |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 河北自制 |
| 26 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S        |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 河北自制 |
| 27 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011963 | 座垫后部罩壳M3000-S        |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 28 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011964 | 主驾调角器手柄M3000-S黑色     |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 29 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011967 | 主驾仰角调节手柄M3000-S黑     |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 30 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000147 | BBV3滑轨新M3000滑轨       |        |               | WI010 | 150     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 31 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011971 | 主驾左侧罩壳M3000-S带气袋     |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 32 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011979 | 安全带出口盖板M3000-S黑色     |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 33 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012178 | 延伸座盆总成M3000-S        |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 34 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012336 | 底支架焊接总成M3000-S       |        |               | WI014 | 160     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 35 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成M3000-S     |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 36 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012727 | 驾驶员靠背泡棉总成M3000-S     |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 37 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑         |        |               | WI018 | 170     | EA     | 14.0000 | 西安外购 |
| 38 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012925 | 坐垫护面总成M3000-SL5000   |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 39 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000011 | 外六方螺栓10*25           |        |               | WI014 | 160     | EA     | 8.0000  | 西安外购 |
| 40 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012928 | 驾驶员靠背焊接总成不电泳         |        |               | WI010 | 150     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 41 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012947 | 副驾驶员靠背护面总成           |        |               | WI019 | 180     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 42 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成M3000-       |        |               | WI014 | 160     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |
| 43 | SHT0012950 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012967 | 座椅说明书M3000-SL5000    |        |               | WI018 | 170     | EA     | 1.0000  | 西安外购 |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码      | 子零件描述              | 规格型号   | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|---------------|--------------------|--------|---------------|-------|-----|------------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位        | 字符/24位             | 字符/24位 | 字符/18位        |       |     | 字符数字/9位    |       |     |
| 1  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012949 | 驾驶员座椅总成            |        | DZ15221519963 |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑       |        |               | WI018 | 170 | EA 14.0000 | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000011 | 外六角螺栓10*25         |        |               | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000004 | 重卡扎带(塑料线卡子)重卡      |        |               | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000001 | C形钉                |        |               | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国产     |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0000147 | BBV3滑轨新M3000滑轨     |        |               | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 8  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成黑     |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001652 | 驾驶员坐垫包装袋X3000      |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10     |        |               | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001657 | 安全带锁扣总成带报警线        |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整体    |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000009 | 弹垫φ10              |        |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0002589 | M3000-S模块宽靠背不带安全   |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 15 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0010514 | 温馨提示车贴             |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成        |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋          |        |               | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011961 | 主驾右侧罩壳M3000-S      |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 19 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S      |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 20 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001839 | 副边调角器总成M3000-      |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 21 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011964 | 主驾调角器手柄M3000-S黑色   |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 22 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0011967 | 主驾仰角调节手柄M3000-S黑   |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 23 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001653 | 延伸手柄黑色             |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 24 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012178 | 延伸座盆总成M3000-S      |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 25 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌          |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 26 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012336 | 底支架焊接总成M3000-S     |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 27 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012340 | 主驾座垫泡沫总成M3000-S    |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |
| 28 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BPC0010070 | 后盖M3000-S          |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 29 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012925 | 坐垫护面总成M3000-SL5000 |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 30 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012947 | 副驾驶员靠背护面总成         |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 31 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000029 | 外六角螺栓10*35         |        |               | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |
| 32 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑        |        |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 33 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012959 | 主驾左侧罩壳M3000-S带腰托   |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 34 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012967 | 座椅说明书M3000-SL5000  |        |               | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 35 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0012981 | 靠背泡棉总成M3000-S不带安   |        |               | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |
| 36 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA BFA0000006 | 平垫φ10              |        |               | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |
| 37 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013338 | 主边调角器总成M3000-S     |        |               | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 河北自制  |     |
| 38 | SHT0012949 | 驾驶员座椅总成 | EA SHT0013710 | 靠背骨架焊接总成M3000S不    |        |               | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述             | 规格型号   | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|----|------------|-------------------|--------|---------------|-------|-----|----|---------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位            | 字符/24位 | 字符/18位        |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |     |
| 1  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成           |        | DZ15221519958 |       |     | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010017 | 风扇保护壳             |        |               | WI019 | 180 | EA | 5.0000  | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010039 | 通风加热控制器ECU        |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010040 | 靠背风扇(不含罩壳)        |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010041 | 坐垫风扇(不含罩壳)        |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013540 | 靠背舒适性海绵(打孔)       |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010089 | 单通风线束经济型陕汽L5000   |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 8  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013524 | 座垫通风3D网L5000      |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013488 | 靠背舒适性泡棉L5000      |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BEC0010109 | 通风开关              |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000001 | C形钉               |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000006 | 平垫Φ10             |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000009 | 弹垫Φ10             |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓10*25        |        |               | WI014 | 160 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |
| 15 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑      |        |               | WI018 | 170 | EA | 12.0000 | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑       |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000029 | 外六角螺栓10*35        |        |               | WI014 | 160 | EA | 4.0000  | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10镀白锌 |        |               | WI014 | 160 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |
| 19 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国产    |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 20 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010070 | 后盖M3000-S         |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 21 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成黑色   |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 22 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0000147 | BBV3滑轨新M3000滑轨    |        |               | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 23 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌         |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 24 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001652 | 驾驶员坐垫包装袋3000      |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 25 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001653 | 延伸手柄黑色            |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 26 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001657 | 安全带锁扣总成带报警线       |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 27 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋3000整体    |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 28 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0001839 | 副边调角器总成M3000-     |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |
| 29 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠背不带安全  |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 30 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0010514 | 温馨提示车贴            |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 31 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成       |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 32 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋         |        |               | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 33 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011961 | 主驾右侧罩壳M3000-S     |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |
| 34 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S     |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |
| 35 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011964 | 主驾调角器手柄M3000-S黑色  |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 36 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011967 | 主驾仰角调节手柄M3000-S黑  |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 37 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0011977 | 加热底座              |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 38 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012178 | 延伸座盆总成M3000-S     |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 39 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012336 | 底支架焊接总成M3000-S    |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 40 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014002 | 调角器左罩壳            |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 41 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成通风       |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 42 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0012967 | 座椅说明书M3000-SL5000 |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 43 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013338 | 主边调角器总成M3000-S    |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 河北自制  |     |
| 44 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013487 | 靠背通风3D网L5000      |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 45 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013536 | 靠背泡棉总成通风L5000带扶   |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 46 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0013710 | 靠背骨架焊接总成M3000S不   |        |               | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 47 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014000 | 主通风座垫护面总成         |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 48 | SHT0013998 | 驾驶员座椅总成 | EA | SHT0014001 | 主通风靠背护面总成         |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述        | 父零件 | QAD代码       | 子零件描述                 | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注 |
|----|------------|--------------|-----|-------------|-----------------------|--------|--------|-------|-----|-----|--------|-------|-----|----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位       | 字符  | 字符/24位      | 字符/24位                | 字符/24位 | 字符/18位 |       |     | 字符  | 数字/9位  |       |     |    |
| 1  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | SHT0002763  | M3000S模块VDC阀右舵不带安全带支架 |        |        |       |     | EA  | 1.0000 | 西安自制  |     |    |
| 2  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BCL0010010  | 四管夹                   |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 3  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BFA0000021  | 自攻钉4.8*16黑            |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 3.0000 | 西安外购  |     |    |
| 4  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BFA0000285  | 开口挡圈                  |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 3.0000 | 西安外购  |     |    |
| 5  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BPC0010012  | 紧固箍（气管直径4mm）国         |        |        | WIO10 | 150 | Ea  | 2.0000 | 西安外购  |     |    |
| 6  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | SHT0013271  | 副驾阻尼调节手柄总成            |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 7  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | SHT0013273  | 副驾升降调节机构总成            |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 8  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | SHT0014581  | 副驾底座模块化总成             |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 9  | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | SHT0014603  | 按压速降阀气路总成             |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     |    |
| 10 | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BPC0000027  | 4-6快插接头               |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增 |
| 11 | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BFA00000391 | Φ6开口挡圈                |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增 |
| 12 | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀 | EA  | BPC0000020  | 波纹管                   |        |        | WIO10 | 150 | EA  | 0.3000 | 西安外购  |     | 新增 |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零 | QAD代码      | 子零件描述                 | 规格型号   | 图号            | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 |
|----|------------|---------|----|------------|-----------------------|--------|---------------|-------|-----|----|---------|-------|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位                | 字符/24位 | 字符/18位        |       |     | 字符 | 数字/9位   |       |     |
| 1  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅总成             |        | DZ15221510190 |       |     | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 2  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000001 | C形钉                   |        |               | WI019 | 180 | EA | 34.0000 | 西安外购  |     |
| 3  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000006 | 平垫φ10                 |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 4  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000009 | 弹垫φ10                 |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 5  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000011 | 外六角螺栓10*25            |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 6  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000013 | 自攻钉ST4.2*13黑          |        |               | WI018 | 170 | EA | 10.0000 | 西安外购  |     |
| 7  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000018 | 内六角螺栓M8*16黑           |        |               | WI014 | 160 | EA | 8.0000  | 西安外购  |     |
| 8  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉4*10        |        |               | WI014 | 160 | EA | 2.0000  | 西安外购  |     |
| 9  | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管直径4mm)国产        |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 10 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BPC0010070 | 后盖M3000-S             |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 11 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成黑        |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 12 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0000147 | BBV3滑轨新M3000滑轨        |        |               | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 13 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0001630 | 座椅标识陕汽铝标牌             |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 14 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0001652 | 驾驶员坐垫包装袋X3000         |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 15 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0001653 | 延伸手柄黑色                |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 16 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0001670 | 副驾驶员安全带锁扣总成不          |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 17 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0001682 | 驾驶员靠背包装袋X3000整体       |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 18 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0002763 | M3000S模块VDC阀右舵不带安全带支架 |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 19 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0010514 | 温馨提示车贴                |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 20 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0011506 | 副驾驶四孔腰托开关总成           |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 21 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0011609 | 气袋腰拖总成两气袋             |        |               | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 22 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0011962 | 座垫前部罩壳M3000-S         |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 23 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012178 | 延伸座盆总成M3000-S         |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 24 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012336 | 底支架焊接总成M3000-S        |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 25 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012340 | 主驾驶座垫泡沫总成M3000-S      |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 26 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012895 | 副驾调角器左罩壳M3000S        |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 27 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012896 | 副驾调角器手柄黑色             |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 28 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012902 | 副驾仰角调节手柄黑色            |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 29 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012954 | 靠背骨架焊接总成M3000-S不      |        |               | WI010 | 150 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 30 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012967 | 座椅说明书M3000-SL5000     |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 31 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0012981 | 靠背泡棉总成M3000-S不带安      |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安自制  |     |
| 32 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0013039 | 副驾驶调角器总成M3000S新       |        |               | WI014 | 160 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 33 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0014000 | 主驾通风座垫护面总成            |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 34 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0014001 | 主驾通风靠背护面总成            |        |               | WI019 | 180 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |
| 35 | SHT0014580 | 右空气悬浮座椅 | EA | SHT0014602 | 副驾调角器右罩壳M3000S        |        |               | WI018 | 170 | EA | 1.0000  | 西安外购  |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零 | QAD代码      | 子零件描述          | 规格型号   | 图号     | 参考号   | 工序  | 子零 | 数量     | 自制/外购 | 供应商 | 备注   |
|----|------------|----|------------|----------------|--------|--------|-------|-----|----|--------|-------|-----|------|
|    | 字符/24位     | 字符 | 字符/24位     | 字符/24位         | 字符/24位 | 字符/18位 |       |     | 字符 | 数字/9位  |       |     |      |
| 1  | SHT0002578 | EA | SHT0002578 | M3000-20款模块    |        |        |       |     | EA | 1.0000 | 西安自制  |     |      |
| 2  | SHT0002578 | EA | BCL0010006 | 气管卡扣           |        |        | WI010 | 150 | EA | 4.0000 | 西安外购  |     |      |
| 3  | SHT0002578 | EA | BFA0000004 | 重卡扎带(塑)        |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     | 数量变更 |
| 4  | SHT0002578 | EA | BFA0000021 | 自攻钉4.8*16      |        |        | WI010 | 150 | EA | 3.0000 | 西安外购  |     | 数量变更 |
| 5  | SHT0002578 | EA | BFA0000083 | 自攻钉            |        |        | WI010 | 150 | Ea | 1.0000 | 西安外购  |     |      |
| 6  | SHT0002578 | EA | BFA0000285 | 开口挡圈           |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |      |
| 7  | SHT0002578 | EA | BPC0000027 | 快插接头Φ4-        |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |      |
| 8  | SHT0002578 | EA | BPC0010012 | 紧固箍(气管)        |        |        | WI010 | 150 | EA | 2.0000 | 西安外购  |     | 数量变更 |
| 9  | SHT0002578 | EA | SHT0010520 | 变阻尼弹簧          |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |      |
| 11 | SHT0002578 | EA | SHT0012165 | 坐框减震器总成M3000-S |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |      |
| 12 | SHT0002578 | EA | SHT0012191 | 阻尼器调节机构手柄为灰色   |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     |      |
| 13 | SHT0002578 | EA | SHT0016985 | 3.1C调高手柄总成     |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增   |
| 14 | SHT0002578 | EA | SHT0017153 | 速降开关气路总成       |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增   |
| 15 | SHT0002578 | EA | BCL0010024 | R型固定夹          |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增   |
| 17 | SHT0002578 | EA | BSP0000030 | 气管防护弹簧         |        |        | WI010 | 150 | EA | 1.0000 | 西安外购  |     | 新增   |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述   | 父零件QAD代码 | 子零件描述      | 规格型号                | 图号               | 参考号   | 工序  | 子零件数量      | 自制/外购 | 供应商 |     |
|----|------------|---------|----------|------------|---------------------|------------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位  | 字符/24位   | 字符/24位     | 字符/24位              | 字符/18位           |       |     | 字符数字/9位    |       |     |     |
| 1  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成             | BZ15221510055    |       |     | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 2  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012336 | 底支架焊接总成             | SHT0012336       | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000018 | 内六角螺栓               | Q218B0816        | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0000147 | 驾驶员滑轨总成             | BBV3-6805200     | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012956 | 主驾驶调角器总成            | SHT0012956       | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 6  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001839 | 副边调角器总成             | SQXM3000-6805540 | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000011 | 六角头螺栓               | Q150B1025Q       | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 8  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000029 | 六角头螺栓               | Q150B1035Q       | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000006 | 平垫圈                 | Q40110           | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 10 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000009 | 弹垫圈                 | Q40310           | WI014 | 160 | EA 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 11 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0014000 | 主驾通风座垫护面总成          | SHT0014000       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012366 | 主驾驶座垫泡沫总成(通风)       | SHT0012366       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 13 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012178 | 延伸座盆总成              | SHT0012178       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 14 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013524 | 座垫通风3D网格            | SHT0013524       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 15 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010094 | 坐垫风扇(含罩壳)           | BEC0010094       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 16 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012928 | 驾驶员靠背焊接总成           | SHT0012928       | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 17 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011609 | 气袋腰拖总成              | SHT0011609       | WI010 | 150 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 18 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0017387 | 主驾通风靠背护面总成          |                  | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 19 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013536 | 靠背泡棉总成(通风)          | SHT0013536       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 20 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013487 | 靠背通风3D网格            | SHT0013487       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013488 | 靠背舒适性泡棉             | SHT0013488       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 22 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013540 | 靠背舒适性海绵(打孔)         | SHT0013540       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010093 | 靠背风扇(含罩壳)           | BEC0010093       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 24 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010089 | 经济型陕汽L5000单通风线束     | BEC0010089       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010087 | 经济型单通风ECU           | BEC0010087       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 26 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BEC0010109 | 通风开关                | BEC0010109       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0013504 | 安全带总成               | SHT0013504       | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 28 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001685 | 安全带出口盖板             | H5-6802126       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001684 | 安全带外部罩壳固定卡片         | H5-6802127       | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 30 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000005 | 拉铆钉                 | H4681010095A0    | WI014 | 160 | EA 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001657 | 安全带锁扣总成(带报警线)       | SQX3000-6802951  | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 32 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011964 | 调角器手柄               | SHT0011964       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001653 | 座盆延伸手柄              | H5-6806004       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 34 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0014002 | 调角器左罩壳              | SHT0014002       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011977 | 加热底座                | SHT0011977       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 36 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011961 | 右侧罩壳                | SHT0011961       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011962 | 座垫前部罩壳              | SHT0011962       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 38 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011963 | 后部罩壳                | SHT0011963       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011967 | 仰角调节手柄              | SHT0011967       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 40 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010181 | 2.0按压速降阀按钮分总成       | BPC0010181       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BPC0010070 | 后盖                  | BPC0010070       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 42 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0011480 | 驾驶员四孔腰托开关总成         | SHT0011480       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 43 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉            | Q2204213         | WI018 | 170 | EA 18.0000 | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000001 | C型钉                 | 15G100P          | WI019 | 180 | EA 34.0000 | 西安外购  |     |     |
| 45 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001630 | 座椅标识                | SHT0001630       | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 46 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | BFA0000552 | 扁圆头开口抽芯铆钉           | Q 4400410        | WI014 | 160 | EA 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 47 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0012967 | 座椅说明书               | SHT0012967       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 48 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001682 | 靠背塑料包装套             | SQX3000-6802400  | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 49 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0001652 | 坐垫塑料包装套             | SQF3000-6809101  | WI019 | 180 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 50 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0010514 | 温馨提示车贴              | SHT0010514       | WI018 | 170 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 51 | SHT0017340 | 驾驶员座椅总成 | EA       | SHT0002589 | M3000-S模块宽靠背不带安全带支架 |                  | WI014 | 160 | EA 1.0000  | 西安外购  |     |     |

| 序号 | QAD代码      | 父零件描述    | 父零件 | QAD代码      | 子零件描述       | 规格型号   | 图号              | 参考号   | 工序  | 子零件 | 数量      | 自制/外购 | 供应商 | 备注  |
|----|------------|----------|-----|------------|-------------|--------|-----------------|-------|-----|-----|---------|-------|-----|-----|
|    | 字符/24位     | 字符/24位   | 字符  | 字符/24位     | 字符/24位      | 字符/24位 | 字符/18位          |       |     | 字符  | 数字/9位   |       |     |     |
| 1  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成    |        | BZ15221510057   |       |     | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 2  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012985 | 副司机座框焊接总成   |        | SHT0012985      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 3  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000089 | 驾驶员座盆       |        | M4-6801100      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 4  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0014005 | 副驾驶座垫护面总成   |        | SHT0014005      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 5  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012345 | 副驾驶座垫泡沫总成   |        | SHT0012345      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 6  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001666 | 副驾驶调角器总成    |        | SQX3000-6905190 | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 7  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013709 | 副驾驶员靠背骨架焊接总 |        | SHT0013709      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 9  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 |     | SHT0017388 | 副驾驶员靠背护面总成  |        |                 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     | 新零件 |
| 9  | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0012751 | 副驾驶靠背泡棉总成   |        | SHT0012751      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安自制  |     |     |
| 11 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013505 | 安全带总成       |        | SHT0013505      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 12 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001685 | 安全带出口盖板     |        | H5-6802126      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 13 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001684 | 安全带外部罩壳固定卡片 |        | H5-6802127      | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 14 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000005 | 拉铆钉         |        | H4681010095A0   | WI019 | 180 | EA  | 4.0000  | 西安外购  |     |     |
| 15 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013246 | 副驾驶调角器左罩壳   |        | SHT0013246      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 17 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013247 | 副驾驶调角器右罩壳   |        | SHT0013247      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 19 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0013258 | 座垫后部罩壳      |        | SHT0013258      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 21 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0010983 | 调角器手柄       |        | SHT0010983      | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 23 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000016 | 十字槽盘头螺钉     |        | Q2140616        | WI018 | 170 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 25 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉    |        | Q2204213        | WI018 | 170 | EA  | 9.0000  | 西安外购  |     |     |
| 27 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000006 | 平垫圈         |        | Q40110          | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 29 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000009 | 弹簧垫圈        |        | Q40310          | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 31 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000011 | 六角头螺栓       |        | Q150B1025Q      | WI014 | 160 | EA  | 8.0000  | 西安外购  |     |     |
| 33 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001682 | 靠背包装膜       |        | SQX3000-6802400 | WI018 | 170 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 35 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000153 | 坐垫包装套       |        | SQF3000-6809101 | WI019 | 180 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 37 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0001630 | 座椅标识        |        | SHT0001630      | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 39 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000552 | 开口型扁圆头抽芯铆钉  |        | Q4400410        | WI014 | 160 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |
| 41 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0000001 | C型钉         |        | 15G100P         | WI019 | 180 | EA  | 33.0000 | 西安外购  |     |     |
| 43 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | SHT0000191 | 安全带扣        |        | SQDZ6803000     | WI014 | 160 | EA  | 1.0000  | 西安外购  |     |     |
| 44 | SHT0017341 | 副驾驶员座椅总成 | EA  | BFA0010103 | 平垫片6*14*1.5 |        |                 | WI014 | 160 | EA  | 2.0000  | 西安外购  |     |     |

