



工作联系函



Of202407030018

基本信息

申请人:	李霞	岗位:	
日期:	2024/07/03 15:16:12	申请人部门:	综合管理科
邮箱:	lixia@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于公司车辆更换起动机(鲁GB1T95)和检修减震线路(京MAC602)的申请报告		
编码:	GZLXH-20240703-134	申请人:	李霞
组织架构:	轻卡座椅事业部	部门:	综合管理科
职位:	综合管理科科长	申请类型:	申请
内容说明:		审批人:	李洪,郭国卿,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李霞	发起		新建申请	2024/07/03 15:18:40
2	李洪	审批一		同意	2024/07/04 15:46:15
3	郭国卿	审批二		同意	2024/07/09 15:10:35
4	滕令超	审批三		同意	2024/07/09 15:13:49



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部/外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: WF2024-07-03

申请

通知

通报

报告

主题: 关于公司车辆更换起动机(鲁 GB1T95)和检修减震线路(京 MAC602)的申请报告

公司领导:

一、申请事由:

- 公车(鲁 GB1T95)突发故障无法正常启动,汽修店检测后发现需要更换起动机,费用约为300元;
- 公车(京 MAC602)减震失效,需进行检修,费用约为800元。

二、费用预算归口

序号	预算成本中心	项目代码	费用科目	名称	单位	数量	单价/元	金额/元	备注
1	D205	ZHGL002	66020203	更换起动机	台	1	400	400	包括工时费100
2	D205	ZHGL002	66020203	减震线路检修	次	1	750	750	包括工时费100
合计								1150	


拟文: 李霞	预算员:	审核:	发起部门: 综合管理科
批准:			日期: 2024年7月3日

公司车辆维修/保养记录表(京MAC602)

序号	时间	维修原因	维修项目	维修/保养当时里程数	下次维修/保养公里数
1	2024年6月17日	减震损坏	检查线路		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					



电子发票(普通发票)



发票号码: 2437200000096848295

开票日期: 2024年06月17日

购买方信息	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司		销售方信息	名称: 潍坊高新区彭亮车业				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75			统一社会信用代码/纳税人识别号: 92370700MA3FNW0258				
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费						1138.61	1%	11.39
合计						¥1138.61		¥11.39
价税合计(大写)			⊗ 壹仟壹佰伍拾圆整		(小写) ¥1150.00			
备注	购方开户银行: 中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行; 银行账号: 37050167220800000110;							
	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司潍坊分行; 银行账号: 6228480296779808165;							
收款人: 梁彭亮; 复核人: 王倩;								

下载次数: 1

开票人: 王晓培

收款收据

客户名称:

No. 36664762
2024年6月17日

规格名称	单位	数量	单价	金额					备注	
				元	角	分	厘	毫		
厚胆超77板			300元	300						
77板			100元	100						
B140 减板			15元	15						
合计 (大写)	拾	万	仟	佰	拾	元	5	角	2	分

收款人:

会计:

审核:

第二联 顾客