

西安光华荣昌汽车零部件有限公司



费用报销单

日期: 2024.6.20

报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	滁州鸿金								2,300.00				2,300.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										2,300.00			2,300.00	
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监		
魏艳			魏艳			魏艳		魏艳		魏艳		魏艳		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 滁州鸿金汽车贸易有限公司

卡号: 350223000013000227111


开户行地址: 交通银行滁州琅琊路支行

滁州鸿金6.20维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	扶手	1			260	260	
2	底座	3	160		300	1060	
3	坐垫	2			100	200	
4	靠背	1			260	260	
6	滑轨	1			260	260	
7	罩壳	1			260	260	
8							
9							
10							
11							
				合计金额:		¥2,300.00	

编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24342000000071137391

开票日期: 2024年06月17日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X	销售方信息	名称: 滁州鸿金汽车贸易有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91341100092874855J				
项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*机动车*维修费			1	2035.3982300885	2035.40	13%	264.60
合计					¥2035.40		¥264.60
价税合计 (大写)	<input checked="" type="checkbox"/> 贰仟叁佰圆整			(小写) ¥2300.00			
备注							

开票人: 吴坤

下载次数: 1

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单



服务站名称:

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程(KM)	故障描述	用户姓名及电话		外出	合计	车牌号	备注		
24.02.10	L5000扶手	L5000/载货车	2023/1/11		破损	钱斌	13739211177	0	260	0	260	苏A7F575	旧件已返回
24.04.12	L5000减震器总成	L5000/载货车	2023/2/20		减震器上下升降发卡	丁先会	13855093601	0	300	0	300	皖M2A972	旧件已返回
24.04.10	L5000主边罩壳	L5000/载货车	2023/2/11		破损	赵桂松	13780353323	0	260	0	260	冀C79158	旧件已返回
24.04.25	L5000坐垫总成	L5000/载货车	2022/5/18		通风风扇故障	朱玉明	15385033693	0	100	0	100	苏A0D765	旧件已返回
24.04.25	L5000滑轨总成	L5000/载货车	2022/5/18		滑轨前后发卡	朱玉明	15385033693	0	260	0	260	苏A0D765	旧件已返回
24.05.21	L5000靠背总成	L5000/载货车	2022/5/13		通风风扇故障	李杨伟男	15555075508	0	260	0	260	皖M7B369	旧件已返回
24.05.21	L5000坐垫总成	L5000/载货车	2022/5/13		通风风扇故障	李杨伟男	15555075508	0	100	0	100	皖M7B369	旧件已返回
24.05.25	L5000减震器总成	龙骧/载货车	2023/5/27		减震器上下升降发卡	张红伟	18332653338	0	300	0	300	冀B2A861	旧件已返回
24.05.29	M3000S底座总成	M3000S/牵引车	2024/3/1		减震器上下升降发卡	邹总	13955008155	40X4=160	300	0	460	皖M1B386	旧件已返回
合计: 2300													