



工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO. sc-388

申请

通知

通报

报告

纪要

主题: 关于发泡湿部采购原厂配件的申请

主题: 关于发泡湿部采购原厂配件的申请相关事宜如下:

——— 下 记 ———

一、 现状描述

目前公司的发泡设备, 湿部成在以下问题, 急需要处理:

1. 平台上的两台液压站的过滤网, 至目前已经有很长时间没有进行更换 (液压站 1 于 2022 年 12 月 10 更换, 液压站 2 于 2022 年 7 月 15 日更换), 昨天在生产过程中出报液压站 2 无法建立压力值的警, 经查为液压站 2 的过滤网堵住严重并变形, 油缸内有油泥存在, 现场判断为滤网急需更换, 目前虽已清理过滤网或油泥, 但液压站 2 存在过滤泵与电机损坏风险;
2. 枪 2 的枪头于 5 月 5 日在生产过程中因两台机器人发生碰撞, 造成枪头压力传感器与温度传感器损坏目前压力传感已无一个备件, 存在无法清洗喷针的风险。

二、 申请事项



以上二个问题点为目前急需解决的重点, 每次一报警将会报废 2-4 个发泡, 同时严重影响发泡车间的生产产能, 特申请配件如下:

1. 液压站过滤芯两套, 玛菲设备专用, 单价: 9690 元/套;
2. 枪头压力传感器 2 个, 玛菲设备专用, 单价: 2630 元/个;

以上配个均为玛菲设备专用, 申请从玛菲直接采购, 周期为 2-6 周左右。

妥否,

请领导批示。

拟文: 曹蜜	审核: 	日期: 2024-05-11	发起部门: 生产制造部
批准:			批准日期: