



工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO.sc-403

申请

通知

通报

报告

纪要

关于发泡车间计量泵变频器维修的申请

主题: 关于发泡车间计量泵变频器维修的申请报告相关事宜如下:

————— 下 记 —————

一、现状描述


发泡环线玛菲设备 2.2 白料计量泵的变频器在生产过程中报变频器异常,把报警信号短接后,2.2 白料计量泵的变频器只能同频输出 9.8HZ 运行,调节计量泵流量,频率不变化,电机转速没有任何变华,经与精正设备电气总工进行排查,确认为 2.2 白料计量泵的变频器故障,需要进行维修。

二、申请事项

为了避免发泡设备因故障而造成第二组份无法使用,特申请对 2.2 白料计量泵的变频器进行维修,因此设备为特殊设备,申请对其委外进行维修,预计费用为 1500 元左右。

妥否,

请领导批示。

拟文: 曹蜜	审核: 	日期: 2024-10-13	发起部门: 生产制造部
批准:			批准日期: