



## 工作联系函


 通知

 申请

 报告

 考核

主提：311 后视镜折叠检测工控板维修申请

会 签 栏	尊敬的领导：	
	一：事情描述	
	311 折叠检测设备异常，经设备科田师傅，薛师傅维修确认工控板 IO 口问题，厂	
	内无法修复，需要委外维修，	
	三：申请描述	
	范围：申请委外江苏售后维修中心进行维修，维修费大约 350 元	
	望领导批准	
文件抄送：		
公司各部门		
2.签字位置对应		
会签栏内文字上		
方		
发起部门：后视镜	编制：王秀翠	审核：
批准：		签批日期：