



# 工作联系函

西安光华荣昌汽车技术有限公司

(  内部/ 外部)

BEIJING GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号：SC2024-12

申请

通知

通报

报告

## 处理陕汽、商用车质量问题情况说明

尊敬的公司领导：

为了不给公司带来供货份额减少和非必要的经济损失，稳定我公司的品牌形象，西安销售服务科线下于客户质量人员进行沟通、处理，已将 2024 年的质量问题全部解决完毕，具体质量问题及花费明细如下：

- 1、2024 年 1 月 16 日为了公司大力降本，更好地实现高收益，决定对 M3000 副司机 (DZ15221519998) 状态进行切换，切换过程能够顺利完成，送检验员王亚雷 500 元、张馨月 500 元、装配工人+班长四人 (500 元/人)，2000 元、集团发运检验黎元文 500 元
- 2、2024 年 1 月 24 日为了公司大力降本，更好地实现高效益，决定对 X5000 副司机 (DZ14251510122) 状态进行切换，为了切换能够顺利完成，送陕汽内饰装配工人+班长六人人 (500 元/人)，共计 3000 元，内饰内检两人 (500 元/人)，共计 1000 元
- 3、2024 年 2 月 27 日，X5000 件简易副司机机械手插不上去需要人工搬运+X5000 主司机座椅位置过低，不好装配，送陕汽内饰装配工人+班长六人 (500 元/人)，共计 3000 元。
- 4、2024 年 3 月 16 日晚，商用车 L5000 座椅 (DZ15221519943) 插接件批量不工作，为了事情不扩大化，送商用车发运检验崔乐乐 500 元，集团发运检验李鹏 500 元。
- 5、2024 年 4 月 23 日，L6000 副司机座椅 (DZ16231510320) 座椅底支架不平，不合格，为了保证陕汽内饰正常走线，送陕汽检验张晓辉 500 元。
- 6、2024 年 4 月 25 日，陕汽 X5000 座椅主司机过低、副司机机械手插不进去，为了保证产品顺利装配，送陕汽内饰北郊、新基地装配工人+班长六人 (500 元/人)，共计 3000 元
- 7、2024 年 5 月 7 日，L6000 副司机座椅 (DZ16231510320) 底支架不平，漆面焊接质量差，为了保证陕汽内饰正常走线，合格入库，送陕汽检验令雅宁 500 元。
- 8、2024 年 6 月 6 日，商用车副司机座椅坐垫批量漏泡沫，为了保证正常入库发运，送商用车发运检验崔乐乐 500 元。
- 9、2024 年 6 月 13 日，重庆红岩座椅检验问题和装配问题，送红岩外检科长 1000 元，外检员 500 元，装配工人两人各 300 元，合计 600 元，总供给 2100 元。
- 10、2024 年 6 月 18 日，商用车 L5000 座椅 (DZ15221519970) 靠背锁不住，批量问题，为了保证商用车正常入库、发运，送商用车发运检验李鹏飞 1000 元。
- 11、2024 年 6 月 26 日，陕汽 X5000 座椅主司机过低、副司机机械手插不进去，为了保证产品顺利装配，送陕汽内饰北郊、新基地装配工人+班长六人 (500 元/人)，共计 3000 元。
- 12、2024 年 7 月 17 日，陕汽 X5000 座椅主司机过低、副司机机械手插不进去，为了保证产品顺利装配，送陕汽内饰北郊、新基地装配工人+班长六人 (500 元/人)，共计 3000 元。
- 13、2024 年 9 月 30 日。陕汽 H6000 座椅 (DZ16231510311) 新品座椅尺寸不合格，为了这正常入库，保证客户的生产订单，送陕汽检验 500 元
- 14、2024 年 10 月 8 日，在伊思灵华泰座椅厂采购陕汽偏码车座椅 (DZ15251510205) 面料-主面料 10 米 (115 元/米)，辅面料 20 米 (92 元/米)，合计：2990 元

此次费用使用其他发票进行替票报销。

望请领导审阅、批准。

拟文：

西安销售科：刘建

日期：2024 年 12 月 30 日