

物料及工装采购价格审批表 (含税、元)

编号:

序号	QAD	模具号	物料/工装名称	单位	厂家报价	增值税率	模具工程师预估价格	厂家最终价格	报批价格	市批价格	供应商	备注
1		RCS0239-08	驾驶员座椅左侧罩壳	套	13987.6000	13%	11000-12000	12000.0000	12000.0000		天津瑞胜特模具科技有限公司	
			调角器左罩壳		11180.4000		9000-9500	9000.0000	9000.0000			
2		RCS0239-08	驾驶员座椅左侧罩壳	套	13000.0000	13%		13000.0000			天津君豪科技有限公司	
			调角器左罩壳		12000.0000		12000.0000	12000.0000				
3		RCS0239-08	驾驶员座椅左侧罩壳	套	16000.0000	13%		14000.0000			天津艾尔特精密机械有限公司	
			调角器左罩壳		9600.0000		9000.0000	9000.0000				

说明: A6项目, 项目号ZY2248, 修模原因: 右侧大罩壳不能卡到左侧罩壳卡槽内, 调角器与罩壳加强筋干涉;

1、定点: 天津瑞胜特模具科技有限公司;

2、定价: 驾驶员座椅左侧罩壳: 12000; 调角器左罩壳: 9000; 含税13%、含试模费、含往返运费;

3、修模周期15天;

4、结算方式: 修模试模样品合格移模时支付90%, 剩余尾款模具验收合格无质量问题30天付款, 以银行承兑方式支付;

总经理	研究院院长	采购部门负责人:	采购工程师
日期:	日期:	日期: 2025.2.13	日期: 2025.2.11

*Handwritten signature and date: 2025.2.13*