

西安光华荣昌汽车零部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.4.10

报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	张家口圣屹								5,907.00				5,907.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										5,907.00			5,907.00	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理			集团责任领导			财务审核		财务总监		

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 怀来县沙城老任汽车钣金喷漆修理部

卡号: 100686764603

开户行地址: 中国银行怀来支行

张家口圣乞4.10维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	坐垫	13		278	70	1188	
2	气囊	5			245	1225	
3	悬浮机构	5		220	210	1270	
4	底座	1		1524	245	1769	
6	调角器	1			245	245	
7	拉线	1			210	210	
8							
9							
10							
				合计金额：		¥5,907.00	

编辑：张乾

审核：张宗维

批准：李行



电子发票(普通发票)



发票号码: 25132000000054083784

开票日期: 2025年04月01日

购 买 方 信 息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				销 售 方 信 息	名称: 怀来县沙城老任汽车钣金喷漆修理部			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 92130730MA0AJ59D7Q			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*劳务*维修费						5848.51	1%	58.49	
合 计						¥5848.51		¥58.49	
价税合计(大写)			⊗ 伍仟玖佰零柒圆整			(小写) ¥5907.00			
备 注	购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269;								
	销方开户银行: 中国银行怀来支行; 银行账号: 100686764603; 收款人: 李丽; 复核人: 李诺;								

下载次数: 2

开票人: 郑洋洋

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称: 张家口圣斯											
维修日	维修产品	购车日	故障描	客户名	客户电话	外出	工时	材料	合计	车牌号	备注
2024.9.	悬浮机构	24.5.26	失效	米有中	15133370285	否	3	投放	210	冀G56841	
2024.7.	悬浮机构	23.2.23	漏气	郭建军	13731337882	否	3	投放	210	冀GF0023	
24.8.13	悬浮机构	2023.3.	漏气	白佑志	15075313777	否	3	投放	210	冀G34621	
24.8.16	悬浮机构	2023.3.	漏气	白佑胜	13932356134	否	3	110	320	冀GH7567	
24.8.17	悬浮机构	2023.4.	漏气	白佑晨	13785365198	否	3	110	320	冀GP9475	
24.8.22	座垫	2023.8.	倾斜	曹亚峰	13831357957	否	1	139	209	冀GE7892	
24.8.22	座垫	2024.5.	倾斜	曹立廷	15932366488	否	1	139	209	冀GH5157	
24.8.26	座垫	2023.6.	倾斜	曹刚柱	15081334925	否	1	投放	70	冀GH7309	
24.8.26	座垫	2023.7.	倾斜	郑文龙	13663334484	否	1	投放	70	冀G84174	
24.9.1	座垫	2023.8.	倾斜	李云刚	15133402468	否	1	投放	70	冀GL5049	
24.9.1	座垫	2023.8.	倾斜	李艳奇	18031380111	否	1	投放	70	冀GD8920	
24.9.7	座垫	2023.5.	倾斜	张继亮	13784581774	否	1	投放	70	冀GL0148	
24.9.7	座垫	2024.3.	倾斜	白满刚	15030354294	否	1	投放	70	冀GN9382	
24.12.1	座垫	24.3.1	倾斜	康立晨	13933774709	否	1	投放	70	冀GC5719	
24.12.1	座垫	24.4.26	倾斜	任世飞	15830338930	否	1	投放	70	冀GA8995	
24.12.1	座垫	24.3.10	倾斜	张新伟	13780233798	否	1	投放	70	晋BV4661	
24.7.9	座垫	25.3.19	倾斜	王树川	13933783130	否	1	投放	70	京AEN755	
24.12.2	座垫	23.6.27	倾斜	白永江	13784559736	否	1	投放	70	冀GA7543	
2024.2.	气囊	2023.4.	漏气	任文志	13582975771	否	3.5	投放	245	冀GA7683	
2025.5.	气囊	2023.2.	漏气	胡俊杰	13663138238	否	3.5	投放	245	冀GB1420	
2024.8.	气囊	2023.6.	漏气	孙万河	15075433855	否	3.5	投放	245	冀GL4052	
24.9.23	气囊	2023.1.	漏气	郭建宇	15103238879	否	3.5	投放	245	冀GH3075	
24.9.27	气囊	2023.6.	漏气	李建明	15932336684	否	3.5	投放	245	冀GP0405	
2024.12	主驾驶底座	2024/6/3	螺栓断裂	李志涛	13630870816	否	3.5	1524	1769	京AYL663	
2024.12	座椅开关	2023.3.	失效	李元	13661231676	否	3	投放	210	京AZP861	
2024.1.	左调角器	2023.5.	失效	任春明	13831382191	否	3.5	投放	245	冀GC0583	
									5907		

