

零部件采购价格协议

协议编号: HBZYXY-2024-151-02

甲方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方: 黄骅市再兴汽车配件有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签订价格协议如下:
一、乙方供货价格(以未税价格为准)

序号	QAD 编码	零部件名称	图号或规格	单位	未税产品价格 (不含模摊费)		未税模检具摊销费			未税产品价格 (含模摊费)	增值税额	含税产品价格 (含模摊费)	备注		
					2023年		模检具总价	摊销费	摊销方式					2024年	
					2023年	2024年								2023年	2024年
1	SHT0010786	H6罩壳固定钣金片		EA	0.1422	0.1400	3600	0.036	100000	0.1760	0.0229	0.1989			
2	SHT0010240	H6防尘罩支撑钣金		EA	0.2003	0.2000	4300	0.043	100000	0.2430	0.0316	0.2746			
3	SHT0010261	H6罩壳固定钣金		EA	0.1563	0.1560	3600	0.036	100000	0.1920	0.0250	0.2170			
4	SHT0012003	升降拉线固定钣金		EA	0.1831	0.1800	3000	0.03	100000	0.2100	0.0273	0.2373			
5	BFA0000441	仿丰田锁子		EA	0.0338	0.0338	/	/	/	0.0338	0.0044	0.0382			
6	SLT0002207	J6F靠背风扇安装板		EA	0.6018	0.6000	/	/	/	0.6000	0.0780	0.6780			
7	SHT0010699	H6橡胶垫安装支架		EA	0.4183	0.3800	4100	0.041	100000	0.4210	0.0547	0.4757			
8	SHT0010134	H6坐盆延伸固定钣金		EA	0.3483	0.3251	5700	0.057	100000	0.3821	0.0497	0.4318			
9	SHT0012212	1.0座框前横梁总成		EA	4.7283	4.3410	17200	0.17	100000	4.5110	0.5864	5.0974			
10	SHT0011999	1.0座框前横梁		EA	2.9605	2.5424	56000	0.56	100000	3.1024	0.4033	3.5058			
11	SHT0012052	主侧罩壳固定片1		EA	0.1698	0.1624	3000	0.03	100000	0.1924	0.0250	0.2175			
12	SHT0012054	主侧罩壳固定片2		EA	0.1919	0.1817	4500	0.045	100000	0.2267	0.0295	0.2562			
13	SHT0012111	M4主边罩壳后固定板		EA	0.2295	0.2140	3000	0.03	100000	0.2440	0.0317	0.2758			
14	SHT0011778	座框前梁		EA	1.3273	1.1567	26000	0.52	50000	1.6767	0.2180	1.8947			
15	SHT0002071	D04导向板固定片		EA	0.1522	0.1400	4600	0.046	100000	0.1860	0.0242	0.2102			
16	SHT0012113	M3000副边罩壳固定钣金		EA	0.3638	0.3400	5500	0.055	100000	0.3950	0.0514	0.4464			
17	SHT0013786	X5000副边罩壳固定钣金		EA	0.3638	0.3400	2000	0.02	100000	0.3600	0.0468	0.4068			
18	SHT0012053	副边罩壳固定钣金		EA	0.2871	0.2700	5000	0.05	100000	0.3200	0.0416	0.3616			
19	SLT0002212	J6F驾驶员旁侧板固定支架		EA	0.2743	0.2600	/	/	/	0.2600	0.0338	0.2938			
20	SHT0001857	X3000上框后横梁总成		EA	3.6181	3.5500	/	/	/	3.5500	0.4615	4.0115			
21	SHT0001174	液减压减震器绞架上滑槽		EA	0.4956	0.5057	/	/	/	0.5057	0.0657	0.5715			
22	REM0002965	H3镜杆堵头		EA	0.1593	0.1500	/	/	/	0.1500	0.0195	0.1695			
23	SHT0002811	连杆板3--毛坏件		EA	1.2722	1.0100	/	/	/	1.0100	0.1313	1.1413	不含电泳		
24	SHT0002059	左右罩壳上固定片		EA	0.1149	0.1100	/	/	/	0.1100	0.0143	0.1243			
25	SHT0001006	一汽前罩壳固定片		EA	0.4432	0.4100	/	/	/	0.4100	0.0533	0.4633			
26	SCS0004373	B40L地锁拉线固定支架(中期改款)		EA	0.1821	0.1700	/	/	/	0.1700	0.0221	0.1921			
27	SCS0004372	B40L扶手外侧固定支架(中期改款)		EA	1.4487	1.4040	/	/	/	1.4040	0.1825	1.5865			
28	SHT0010671	D03扶手支架焊接组件		EA	1.3620	1.3566	/	/	/	1.3566	0.1764	1.5330			
29	SHT0012971	安全带上悬置固定板总成		EA	4.4242	3.9532	/	/	/	3.9532	0.5139	4.4671			
30	SHT0001859	下框横梁(新状态)		EA	2.5645	2.1899	36000	0.36	100000	2.5499	0.3315	2.8814			
31	SHT0011723	稳定钣金		EA	2.0657	1.7786	32000	0.64	50000	2.4186	0.3144	2.7330			
32	SHT0011806	仰角调节机构钣金件2		EA	0.2807	0.2400	/	/	/	0.2400	0.0312	0.2712			
33	SCS0007571	P203调角器手柄钣金左-毛坏件		EA	1.4690	1.2600	/	/	/	1.2600	0.1638	1.4238	不含电泳		
34	SCS0007570	P203调角器手柄钣金左-毛坏件		EA	1.4690	1.2600	/	/	/	1.2600	0.1638	1.4238	不含电泳		
35	SHT0001058	仰角调节机构手柄钣金件		EA	0.2089	0.1700	/	/	/	0.1700	0.0221	0.1921			



36	SHT0001920	X3000上框后横梁	EA	2.4956	2.4956	/	/	/	/	2.4956	0.3244	2.8200
37	SHT0001160	机械内绞架下支架	EA	0.2035	0.2035	/	/	/	/	0.2009	0.0261	0.2270
38	RSM0000308	奥铃镜杆18堵头	EA	0.1504	0.1504	/	/	/	/	0.1504	0.0195	0.1699
39	BCL0000030	奥驰镜头卡子	EA	0.4432	0.4432	/	/	/	/	0.4432	0.0576	0.5008
40	BCL0000031	奥驰镜头限位卡子	EA	0.1231	0.1231	/	/	/	/	0.1231	0.0160	0.1391
41	REM0001623	H3镜头固定片	EA	0.2791	0.2791	/	/	/	/	0.2791	0.0363	0.3154
42	REM0001732	奥驰小碗	EA	0.1559	0.1559	/	/	/	/	0.1559	0.0203	0.1762
43	REM0001650	仿丰田小碗	EA	0.0575	0.0575	/	/	/	/	0.0575	0.0075	0.0650
44	REM0001806	豪冻小碗	EA	0.0739	0.0739	/	/	/	/	0.0739	0.0096	0.0835
45	REM0001978	欧马可小碗	EA	0.0657	0.0657	/	/	/	/	0.0657	0.0085	0.0742
46	RIM0000072	1028室铁件	EA	0.0739	0.0739	/	/	/	/	0.0739	0.0096	0.0835
47	RIM0000073	1029打铁片	EA	0.0492	0.0492	/	/	/	/	0.0492	0.0064	0.0556
48	RIM0000074	1029打铁片(新)	EA	0.0740	0.0740	/	/	/	/	0.0740	0.0096	0.0836
49	BCL0000032	1780镜头卡子	EA	0.3776	0.3776	/	/	/	/	0.3776	0.0491	0.4267
50	SHT0002036	夹薯片	EA	0.0657	0.0657	/	/	/	/	0.0657	0.0085	0.0742
51	SHT0001117	绞架连接轴	EA	0.7551	0.7551	/	/	/	/	0.7551	0.0982	0.8533
52	SHT0001103	H4定位片	EA	0.1149	0.1149	/	/	/	/	0.1149	0.0149	0.1298
53	SHT0001082	罩壳固定片	EA	0.0985	0.0985	/	/	/	/	0.0985	0.0128	0.1113
54	SHT0001059	仰角调角机构钣金件2	EA	0.1231	0.1231	/	/	/	/	0.1231	0.0160	0.1391
55	SHT0001009	左右罩壳前固定片	EA	0.1477	0.1477	/	/	/	/	0.1477	0.0192	0.1669
56	SHT0001008	左右罩壳中间固定片	EA	0.0985	0.0985	/	/	/	/	0.0985	0.0128	0.1113
57	SGS0004375	B40L靠背拉线支架(中期改款)	EA	0.2484	0.2484	/	/	/	/	0.2484	0.0323	0.2806
58	SHT0000988	拉簧回位固定片	EA	0.1395	0.1395	/	/	/	/	0.1395	0.0181	0.1577

二、发票开具：乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票，税率13%专票，开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从2024年1月1日起至2024年12月31日(遇市场价格变动经双方协商同意后调整)。

四、产品的数量依据运输过程中的风险由乙方承担。

五、运输费用及运输过程中的质量、技术、物流等问题按相应合同(协议)办理。

六、双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同(协议)办理。复印件、传真件具备同等法律效力。

七、此协议一式二份，经双方代表签字后即时生效，同时具有法律效力。

八、供应商接到此通知后两日内确认回传，否则视为默认。

甲方：河北光华荣昌汽车零部件有限公司
(盖章)

法定代表人/授权代表签字：_____
年 月 日

乙方：黄骅市再兴汽车配件有限公司
(盖章)

法定代表人/授权代表签字：_____
年 月 日





合同审批单

部门：	采购部		时间：	2024.4.10	
承办人：	程丽宇	联系人：		手机：	19831788630
合同内容 概述	项目令号：		合同编号：HBZYXY-2024-151-02		
	合同描述：价格协议及采购合同		签约单位：黄骅市再兴汽车配件有限公司		
	2024年价格协议：60项价格，24项与23年价格一致，1项价格按目标价格微涨，35项较23年价格均降14%； 价格协议期限：2024年1月1日-2024年12月31日；				
部门意见	程丽宇 2024.4.10				
总监意见	—				
财务总监	张洪波 2024.4.11		孙明坤 2024.4.11		
厂长意见					
批准领导意见					
总经理	程丽宇 2024.4.11				



基本信息

申请人：	刘文政	岗位：	
日期：	2024/04/02 13:42:52	申请人部门：	前期采购科
邮箱：	liuwenzheng@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	再兴2024年价格商谈		
编码：	GZLXH-20240408-003	申请人：	刘文政
组织架构：	运营管理部	部门：	前期采购科
职位：	采购工程师	申请类型：	申请
内容说明：	1.定价60种物料，商谈结果详见附件；2.38-60项为倒挂物料，倒挂物料不进行年降，按照23年采购额预估倒挂19779元；3.28-37项物料在目标价基础上增加5个点，按照23年采购额预估增加18823元，用于抵消倒挂物料；4.1-27项物料同意目标价；5.按照2023年使用量预估，2024年预计降本10万元。6.价格从2024年1月1日执行。再兴2024年价格按照附件（再兴定价）2024定价列价格执行，请领导审批		
审批人：	葛雁宇,刘东明,杨光环,赵月强,程丽宇		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	刘文政	发起		新建申请	2024/04/08 08:12:43
2	葛雁宇	审批一		同意	2024/04/08 16:58:20
3	刘东明	审批二		同意	2024/04/09 15:57:28
4	杨光环	审批三		同意	2024/04/09 16:21:12
5	赵月强	审批四		同意	2024/04/09 17:47:15
6	程丽宇	审批五		同意	2024/04/09 18:00:10



Of202404080001



工作联系函

通知

申请

报告

考核

主题：再兴价格商谈

- SCS0004800 头枕管φ16.2, 再兴核算 0.53, 我司核算 0.28, 再兴反馈无法按照目标价执行, 计划回收;
- BFA0000441 仿丰田销子目标价 0.03 元, 现供货价 0.0338, 涨幅不足 1 分钱, 维持原价不变;
- RIM0000073(1029 打铁片)先维持原价供货; RIM0000074 (1029 打铁片(新)) 上报集团, 等批复后再定价;
- SCS0004375 (B40L 靠背拉线支架(中期改款) 工艺有争议, 先按照原价执行, 待核实后再调整;
- 26 中物料按照调整后的目标价格执行, 详见附件 1;
- 23 中物料倒挂, 按照 23 年全年采购量评估倒挂金额 19500 元, 倒挂物料 2024 年不进行调价, 明细见附件 2;
- 倒挂物料按照以下物料目标价上涨 5 个点摊平, 明细见附件 3;
- 已淘汰物料未分摊模具费 91200 元未税, 荣昌采购上报集团给出处理方案, 详见附件 4;
- 价格实施日期从 2024 年 1 月 1 日执行;
- SCS0005506/SCS0005512/SHT0001191 物料价格不含电泳。

26 种物料确认价格 (附件 1)

序号	物料号	名称	目标价	供货价格	差额	使用量	备注
1	SHT0010786	H6 罩壳固定钣金片	0.14 ✓	0.14	0	16000	
2	SHT0010699	H6 橡胶垫安装支架	0.38	0.42	9%	8165	
3	SHT0010240	H6 防尘罩支撑钣金	0.20	0.20	2%	24000	
4	SHT0010261	H6 罩壳固定钣金	0.16	0.16	0	13800	
5	SHT0010134	H6 坐盆延伸固定钣金	0.33 ✓	0.35	7%	11497	
6	SHT0012212	L0 座框前横梁总成	4.34 ✓	4.73	8%	2139	
7	SHT0012003	升降拉线固定钣金	0.18	0.18	0%	13354	
8	SHT0012052	主侧罩壳固定片 1	0.16	0.17	1%	6695	
9	SHT0012051	主侧罩壳固定片 2	0.18	0.19	1%	8416	
10	SHT0012111	M4 上边罩壳后固定板	0.21	0.23	7%	5944	
11	SHT0011778	座框前梁	1.16 ✓	1.33	13%	866	
12	SHT0002071	D04 导向板固定片	0.14	0.15	7%	200	
13	SHT0012413	M3000 副边罩壳固定钣金	0.34	0.36	5%	1700	
14	SHT0013786	X5000 副边罩壳固定钣金	0.34	0.36	6%	1728	
15	SHT0012053	副边罩壳固定钣金	0.27	0.29	5%	261	
16	SLT0002212	J6F 驾驶员旁侧板固定支架	0.26 ✓	0.27	2%	2247	
17	SLT0002207	J6F 靠背风扇安装板	0.6 0.57 ✓	0.60	5%	10165	年款错误
18	SHT0001857	X3000 上框后横梁总成	3.55 ✓	3.99	11%	68600	
19	SHT0001174	液压减震器绞架上滑槽	0.51 0.48 ✓	0.49	3%	8700	年款错误
20	REM0002965	H3 镜杆堵头	0.15 ✓	0.16	1%	2035	
21	SHT0001191	连杆板 3	1.01 ✓	1.27	20%	15025	
22	SHT0002059	左右罩壳上固定片	0.11 ✓	0.11	7%	4700	
23	SHT0001006	一汽前罩壳固定片	0.11	0.14	7%	140	
24	SCS0004373	B40L 地锁拉线固定支架(中期改款)	0.17 ✓	0.18	5%	56837	
25	SCS0004372	B40L 扶手外侧固定支架(中期改款)	1.35 ✓	1.45	7%	13966	
26	SHT0010671	D03 扶手支架焊接组件	1.33 ✓	1.36	2%	33715	



23 种物料倒挂，按照 23 年全年采购量评估倒挂金额 19500 元，明细如下（附件 2）：

序号	物料号	名称	目标价格	供货价格	差额	使用量	合计金额
1	SHT0010261	H6 罩壳固定钣金	0.160	0.156	-0.024	13800	-51.06
2	SHT0001920	X3000 上框后横梁	2.591	2.498	-0.037	0	0.00
3	SHT0001160	机械内绞架下支架	0.221	0.201	-0.099	8398	-166.94
4	RSM0000308	奥铃镜杆 18 堵头	0.162	0.150	-0.080	100	-1.20
5	BCL0000030	奥驰镜头卡子	0.481	0.443	-0.085	6785	-255.98
6	BCL0000031	奥驰镜头限位卡子	0.141	0.123	-0.168	6645	-137.12
7	REM0001623	H3 镜头固定片	0.363	0.279	-0.302	9649	-813.16
8	REM0001732	奥驰小碗	0.197	0.156	-0.262	1189	-48.52
9	REM0001650	仿丰田小碗	0.221	0.058	-2.846	24399	-3992.46
10	REM0001806	豪沃小碗	0.213	0.074	-1.879	5382	-717.31
11	REM0001978	欧马可小碗	0.238	0.066	-2.621	7903	-1360.80
12	RIM0000072	1028 室铁件	0.213	0.074	-1.876	27910	-3868.83
13	RIM0000073	1029 打铁片	0.071	0.049	-0.449	6610	-145.90
14	BCL0000032	1780 镜头卡子	0.455	0.378	-0.205	13177	-1020.01
15	SHT0002036	夹簧片	0.079	0.066	-0.203	80	-1.06
16	SHT0001147	绞架连接轴	1.019	0.755	-0.349	5835	1537.10
17	SHT0001103	H1 定位片	0.161	0.115	-0.398	22192	-1014.13
18	SHT0001082	罩壳固定片	0.127	0.099	-0.291	101983	2921.30
19	SHT0001059	仰角调角机构钣金件 2	0.148	0.123	-0.199	1155	-28.32
20	SHT0001009	左右罩壳前固定片	0.157	0.148	-0.065	46964	-450.57
21	SHT0001008	左右罩壳中间固定片	0.127	0.099	-0.292	15000	-431.45
22	SCS0004375	B40L 靠背拉线支架（中期改款）	0.259	0.248	-0.044	30775	-339.23
23	SHT0000988	拉簧回位固定片	0.157	0.140	-0.123	11785	-202.05
	合计						19534.50749

以下 10 种物料目标价上涨 5 个点，摊平倒挂物料。（附件 3）

序号	物料号	名称	目标价	供货价格	差额	使用量	确认价格	合计	备注
1	SHT0012971	安全带上悬置固定板总成	3.76	1.42	15%	36880	3.95	6913	
2	SHT0011999	1.0 座框前横梁	2.42	2.96	18%	4990	2.51	604	
3	SHT0001859	下框横梁（新状态）	2.09	2.56	19%	67272	2.19	7015	
4	SHT0011723	稳定钣金	1.69	2.07	18%	4123	1.78	421	
5	SHT0011804	仰角调节机构钣金件 1 左	0.67	0.79	15%	4949	0.75	1674	车改错误
6	SHT0011805	仰角调节机构钣金件 1 右	0.67	0.79	15%	0	0.75	0	车型错误
7	SHT0011806	仰角调节机构钣金件 2	0.23	0.28	19%	50679	0.24	578	
8	SHT0001058	仰角调节机构手柄钣金件	0.16	0.21	24%	47410	0.17	376	
9	SCS0005506	P203 调角器手柄钣金左	1.14	1.47	22%	7093	1.26	405	车改错误
10	SCS0005512	P203 调角器手柄钣金右	1.14	1.47	22%	14076	1.26	803	车型错误
	合计							18518	



不使用物料明细 28 种附件 4

序号	物料号	名称	是否使用	备注
1	SHT0012843	升降左前固定钣金	不使用	模具费 20000 开完之后未使用
2	SHT0013700	升降右前固定钣金	不使用	
3	SHT0012844	升降左后固定钣金	不使用	模具费 36900 开完之后未使用
4	SHT0013699	升降右后固定钣金	不使用	
5	SHT0012497	底座左连接板焊接总成	不使用	模具费 16200 开完之后未使用
6	SHT0012498	底座右连接板焊接总成	不使用	模具费 8200 开完之后未使用
7	SHT0001930	H5 安全带上悬置安装板	不使用	
8	SHT0002313	陕汽 L 型连接板左	不使用	
9	SHT0002314	陕汽 L 型连接板右	不使用	
10	SHT0010453	M3000 下框前横梁组件	不使用	
11	SHT0001865	X3000 下框后横梁总成	不使用	
12	SHT0001917	X3000 支架横梁	不使用	
13	SHT0002096	电控模块固定钣金	不使用	
14	SCS0004845	H4A 前倾角挡位固定板左	不使用	
15	SCS0004846	H4A 前倾角挡位固定板右	不使用	
16	REM0001636	1475 小铁片	不使用	
17	SHT0001123	塑料罩壳支架	不使用	
18	SHT0001057	前倾角锁舌上固定片	不使用	
19	SHT0001057	前倾角锁舌下固定片	不使用	
20	SHT0001043	H4A 下限位支架	不使用	
21	SCS0004535	C32B 左侧调角器下连接板总成	不使用	
22	SCS0004534	C32B 右侧调角器下连接板总成	不使用	
23	SCS0004159	B40L 头枕中间保护钣金	不使用	
24	SCS0004441	B40L 四分地锁拉线固定片	不使用	
25	SCS0004440	B40L 六分地锁拉线固定片	不使用	
26	SCS0004374	B40L 座垫弹簧安装支架(中期改款)	不使用	
27	SHT0010438	M3000 阻尼器上支撑板	不使用	
28	SCS0005608	C50 六分背锁支架	不使用	

再为 刘东建

2024.3.30

荣昌: 李以宁
2024.3.30

刘文斌
2024.3.30