



# 工业品买卖合同

需方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

合同编号：GHKD20250409

供方：湘潭科达机械设备有限公司

签订地点：湖南湘潭

依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，友好协商，特签定本合同，以便双方共同遵守。

一、标的、数量、价款及交提货时间

签订时间：2025-04-09

序号	名称	型号 规格	单位	数量	含税单价 (元)	合计金额 (元)	备注
	计量泵维修	A2VK28	台	1	10980	10980	
1	混合头基础保养	16/25-4K	台	1	19000	16000	编号“91640”
总金额含税（13%）合计：26980.00（贰万陆仟玖佰捌拾元整）							
维修内容：编号：“无”							
基础保养：							

二、交货时间及数量：书面通知或邮件方式下订单告知供方，接到订单后4周交货。供方收到订单后应在8小时内对能否提供订单内容予以明确答复

三、交（提）货地点、方式：送货至需方工厂。

四、运输方式及到达港和费用负担：运输费用供方付。

五、包装标准、包装物的供应与回收：产品专用包装，包装物不回收。

六、验收标准、方法及提出异议期限：自签收后7个工作日内，需方若无异议即为合格。

七、质保和售后约定：供方承诺质保3个月，售后服务。

八、结算方式及期限：货到票到1个月内。

九、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可向需方所在地法院提出诉讼。

十 合同有效期：自合同签订日起。

十一、其它约定事项：合同一式三份，需方两份，供方一份。传真件和扫描件有效。

需方	供方
单位：湖南光华荣昌汽车部件有限公司	单位：湘潭科达机械设备有限公司
地址：湖南省株洲市栗雨工业园海纳川园区7号厂房 0731-22976999	地址：湘潭经开区和平街道无限路1号
委托代理人：	委托代理人：贺谦
联系电话：	联系电话：19330269777
税号：91430211055811476G	税号：9143 0300 MA7A J06F 3Q
开户行：中国银行株洲市株洲大道支行	开户行：中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行
帐号：584664273086	帐号：4305 0163 8308 0000 1160



# 工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO.sc-414

申请

通知

通报

报告

纪要

## 关于发泡设备计量泵维修的申请

主题: 关于发泡设备计量泵维修的申请报告相关事宜如下:

————— 下 记 —————


### 一、现状描述

发泡设备白料泵打不起压力, 没有流量, 无法正常运行; 把维修好的白料泵替换上去, 从设备上的拆下来的白料泵初步判断为轴承磨损需要更换 (计量泵型号: 力士乐 A7VK28)

### 申请事项

为了避免发泡设备因无备件而造成停机, 特申请对更换后的 1 台白料计量泵进行维修, 以做备件使用, 费用需要检测后才能报价。

妥否, 请领导批示。

拟文: 曹蜜	审核:	日期: 2025-03-22	发起部门: 生产制造部
批准:			批准日期:



# 工作联系函

(内部) 编号: QR7.4-02 NO. sc-422

申请

通知

通报

报告

纪要

## 关于发泡设备混合枪头维修保养的申请

主题: 关于发泡设备混合枪头维修保养的申请报告相关事宜如下:

————— 下 记 —————

### 一、 现状描述

发泡环线设备混合枪头 1 号枪头编号为 91640/2018, 因在生产过程中 UNEA 的大座垫产品出现塌泡现象, 经工艺工程师确认, 可能枪头有问题混合不均等问题, 已无法生产, 经把枪头发生的情况发给专业修枪人员进行检测, 此枪头为 1#机器人更换下来的枪头, 急需要对混合枪头进行保养。


### 二、 申请事项

为了避免发泡设备因无备件而造成停机, 特申请对以上 1 把混合枪头进行维修保养, 费用明细需要厂家检测后见报价单, 因此设备为特殊设备, 请采购对其委外进行维修, 预计费用为 19000 元左右。

妥否,

请领导批示。

现场确认维修项目及价格表,  
刘永军

拟文: 	审核:	日期: 2025-06-25	发起部门: 生产制造部
批准:		批准日期:	



# 一次性招标项目定标报告

表号:

生效日期: 20250225A

编号:

项目名称

发泡车间计量泵维修

标的概算

参会人员

开标情况简述 (可附页):

发泡车间计量泵需要维修 A2VK28

投标价格比较:

投标商	A 投标商投标价格	B 投标商投标价格	C 投标商投标价格
标底价格 (含税)	湘潭科达机械设备有限公司 报价合计: 10980 (含税 13%)	湖南精正设备制造有限公司 报价合计: 20300 (含税 13%)	

推荐供应商:

A 性价比高, 价格便宜,

建议最终定标价格:

招标委员会会签意见 (可附页):

刘东明

肖雁

审核:

日期

审批:

日期

董事长 (如适用):

日期



## 工作联系函



Of202502210005



## 基本信息

申请人：	曹蜜	岗位：	
日期：	2025/02/21 16:39:08	申请人部门：	生产制造部
邮箱：	caomi@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于计量泵维修的申请		
编码：	GZLXH-20250221-094	申请人：	曹蜜
组织架构：	智能气控座椅事业部(零部件事业部)	部门：	生产制造部
职位：	生产制造部部长	申请类型：	申请
内容说明：	<p>主题：关于发泡设备计量泵维修的申请报告相关事宜如下：———下记———</p> <p>一、现状描述 发泡设备在生产过程中1.1白料没有从枪头下料，报1.2料压过低的警，经生产班描述为，1周前计量泵先在生产过程异响增大，频率升至-56.8HZ,无法降下来，中午没有生产后再次运行时无法工作，料压为0，经设备维修人员确认，报警为计量泵损坏造成，其主要原因为轴承与计量机构失效，泵体内磨损造成；为确保生产正常运行，直接更换备用计量泵（计量泵型号：力士乐A7VK28，备用库存数量为1台）</p> <p>二、申请事项 为了避免发泡设备因无备件而造成停机，特申请对更换后计量泵进行维修，以做备件使用，费用需要检测后才能报价，请采购部对接价格方面事宜。 妥否，请领导批示。</p>	审批人：	卢中华,刘东明

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	曹蜜	发起		新建申请	2025/02/21 22:46:04
2	卢中华	审批一		同意	2025/02/22 12:22:09
3	刘东明	审批二		同意	2025/02/24 10:03:33

## 维修报告以及报价明细

客户名称	湖南光华荣昌汽车零部件有限公司		地址	湖南株洲	
设备型号	A2VK28	设备编号		保质期	外保
客户联系人	曹经理	联系方式		返修时间	2024. 11. 10
故障描述	泵打不起压力				
故障分析	经拆解检验分析如下： 1. 泵内结晶； 2. 柱塞卡在缸体内需破坏拆出； 3. 缸体球面磨损并卡住。 结论：泵整体磨损严重，长时间未用导致泵内结晶硬化				
维修项目	1	柱塞卡在缸体内需破坏拆出			
	2	缸体球面磨损并卡住			
维修价格	序号	项目	单价	总价	
	1	缸体1件更换	2500	计量泵维修总价合计为： 10980元	
	2	柱塞1套	2700		
	3	配油盘1件	2980		
	4	轴承1套	1800		
	5	纸垫密封包	200		
6	高压法兰1件	800			
备注	力士乐泵整体维修时间为合同确认后7个工作日				





湖南精正设备制造有限公司

HuNan Jingzheng Equipment Manufacture Co.,Ltd

地址：湖南省湘潭市南岭路6号，邮编：411100，电话：0731-52338358，传真：0731-555876616# NanLing Road, Xiangtan, Hunan, China P. C. 411100, Tel: 0731-52338358, E-mail: [jzsbliangyouzhi@163.com](mailto:jzsbliangyouzhi@163.com) 网址: [www.jzsb.com](http://www.jzsb.com) [http: www.jzsb.com](http://www.jzsb.com)

## QUOTATION 备件报价单

1 Page of 1

收件单位：湖南光华荣昌汽车部件有限公司 联系人： 手机： 电话： 传真： Fax： E-mail： 注：请提供详细地址及开票资料		时间： 2024 年 11 月 20 日 Date 编号： BJ2024-235 交货地点： 需方公司 Delivery place 交货期： 2 周 Delivery: 报价有效期： 2 周 Quote validitv :				
序号 (ITEM)	名称及规格 (DESCRIPTION)	单位	数量	含税单价 (人民币：元)	含税总价 (人民币：元)	
1	柱塞	套	1	4500.00	4500.00	
2	配油盘	件	1	4000.00	4000.00	
3	缸体	件	1	4800.00	3800.00	
4	计量泵主轴轴承	套	1	1900.00	1900.00	
5	高压出口	套	1	3000.00	3000.00	
6	油封以及纸垫更换	套	1	300.00	300.00	
7	计量泵维修	台	1	2800.00	2800.00	
合 计：贰万零叁仟元整					<b>20300.00</b>	

注：按国家标准要求，质量实行三包，质保期叁个月，质保期内有质量问题，供方免费负责维修部件【人为因素除外】。

1)此价格为人民币价，含 13%增值税。

2)付款方式：款到发货。

此次报价符合精正设备公司销售条款（This quote subject to JINGZHENG standard terms and lfsale）。

感谢您的询价 (Thank you for your inquiry) !

售后服务部联系人: 梁有志

手机: 13786250328 办公电话: 0731-52338358 传真: 0731-55587661

付款信息: 名称: 湖南精正设备制造有限公司

开户行: 中国建设银行湘潭市分行营业部

账号: 43001505063050000149

需方签字及盖章 (Signate) :

