

仪器维修服务报价单

郑州斯倍思机电有限公司




编号: SME-BJ250717-01

郑州市高新区高新区莲花街联东U谷国际企业港36栋-2 邮编: 450001

网址: www.SME-l.com

需方	CUSTOMER (单位名称)		ADDRESS(地址)		
	长春光华荣昌汽车部件有限公司		吉林省 长春市 绿园区 自主大路1951号		
	TEL(电话)		FAX(传真)		联系人
					许立国
供方	SUPPLIER (单位名称)		ADDRESS(地址)		
	郑州斯倍思机电有限公司		河南省郑州市高新区莲花街联东U谷国际企业港36-2栋		
	TEL(电话)		FAX(传真)		联系人
			0371-55019930		刘华江
项目名称	故障描述	品牌/型号	单价	数量	金额
传感器升级		定制	2000	1	2000
外部排气阀 (高压阀)	外控模块泄漏大, 更换排气阀	SME	1800	1	1800
铜柱接头	铜柱		1	4	4
仪器标定	标定 (老客户减免)		1000	1	0
维修费			800	1	800
运费			300	1	300
税费			4904	13%	637.52
维修费用合计	人民币 (大写)	伍仟伍佰肆拾贰元整			5542
报价说明	1、含税与否: 以上价格含13%增值税 2、结算方式: 银行电汇 3、交货方式: 物流送货上门, 费用由供方承担 4、交货周期: 合同预付款到账后7个工作日 5、产品质保: 非人为损坏, 新更换配件质保期三个月 6、报价有效期: 10天				
制表	王鹏飞	审批: 郑二功	日期	2025-7-17	

检漏仪检修汇总表

客户名称	长春光华荣昌汽车部件有限公司	收货时间	2025.7.8	签收人	王鹏飞	仪器型号	SME-I-2022071901 (高压)
检漏仪异常情况 及修复 结果	<p>1. 开箱检查：客户发货包装不合适，上下对压，机箱上壳体压破，电路板固定铜柱压断，电路板液晶屏散架。 需维修项目：上机箱盖板，铜柱，重新固定，更换复原。</p>						
							
	<p>2. 上电检查：客户想要设置上下限值合格值到3500pa，目前只能设置到2500pa。外控排气装置泄漏大，外控排气阀坏 需维修项目：程序更新，满足客户判定保准上下限设置需求。外控排气阀更换。</p>						
							
<p>3. 拆机检查：喇叭断，电路板散架，阀岛板脏污。外控排气模块，外控排气控制阀损坏。 需维修项目：更换铜柱，清理阀岛板，重新固定电路板。更换外部排气控制模块，排气阀。</p>							
							
维修人	王鹏飞	维修时间	7月15日	发货时间		发货人	