

零部件采购价格协议

协议编号: 合同

甲方: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

乙方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

甲乙双方在保持互惠互利的基础上, 为保持长久的合作关系, 双方携手共同占领大市场, 特签定价格协议如下:

一、乙方供货价格 (以未税价格为准)

单位: 元 (RMB)

| 序号 | QAD编码 | 零部件名称 (QAD) | 图号或规格 | 单位 | 未税产品价格 (不含模摊费) | | 未税模检具摊销费 | | | 未税产品价格 (含模摊费) | 增值税额 | 含税产品价格 (含模摊费) | 备注 |
|----|------------|----------------|-------|----|----------------|-------|----------|-----|------|---------------|-------|---------------|----|
| | | | | | 2024年 | 2025年 | 模检具总价 | 摊销费 | 摊销方式 | | | | |
| 1 | SLT0000205 | 6486跨背 | | 件 | 18.88 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 2.45 | 21.33 | |
| 2 | SLT0000228 | 6486跨座 | | 件 | 12.74 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 1.66 | 14.40 | |
| 3 | SLT0000169 | 6486司机座短 | | 件 | 44.46 | 44.46 | 0 | 0 | 0 | 44.46 | 5.78 | 50.24 | |
| 4 | SLT0000489 | 6486十人背三点式 | | 件 | 97.94 | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 97.94 | 12.73 | 110.67 | |
| 5 | SLT0000488 | 前翻十人座三点式 | | 件 | 44.50 | 44.50 | 0 | 0 | 0 | 44.50 | 5.78 | 50.28 | |
| 6 | SLT0000422 | 6486前翻6人座泡沫三点式 | | 件 | 43.00 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 5.59 | 48.59 | |
| 7 | SLT0000421 | 6486前翻6人背泡沫三点式 | | 件 | 89.82 | 89.82 | 0 | 0 | 0 | 89.82 | 11.68 | 101.50 | |
| 8 | SLT0000316 | K1司机背宽体 | | 件 | 28.33 | 28.33 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 3.68 | 32.01 | |
| 9 | SLT0000317 | K1司机座宽体 | | 件 | 25.41 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 25.41 | 3.30 | 28.71 | |
| 10 | SLT0000345 | K1司机背窄体 | | 件 | 23.45 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 23.45 | 3.05 | 26.50 | |
| 11 | SLT0000344 | K1司机座窄体 | | 件 | 23.97 | 23.97 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 3.12 | 27.09 | |
| 12 | SLT0000661 | K1中间座窄车 | | 件 | 13.03 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 1.69 | 14.72 | |
| 13 | SLT0000444 | K1四人连体左座 | | 件 | 45.18 | 45.18 | 0 | 0 | 0 | 45.18 | 5.87 | 51.06 | |
| 14 | SLT0000443 | K1四人连体左背 | | 件 | 44.96 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 5.84 | 50.81 | |
| 15 | SLT0000556 | K1四人连体右背 | | 件 | 44.96 | 44.96 | 0 | 0 | 0 | 44.96 | 5.84 | 50.81 | |
| 16 | SLT0000405 | K1单人背 | | 件 | 21.12 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 2.75 | 23.87 | |



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--|---|-------|-------|---|---|---|-------|------|-------|--|
| 17 | SLT0000580 | K1乘客双人座右舵 | | 件 | 41.83 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 41.83 | 5.44 | 47.27 | |
| 18 | SLT0000561 | K1单人座右 | | 件 | 19.06 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 19.06 | 2.48 | 21.53 | |
| 19 | SLT0000404 | K1单人座 | | 件 | 20.06 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 2.61 | 22.66 | |
| 20 | SLT0000386 | K1乘客双人左背 | | 件 | 22.12 | 22.12 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 2.88 | 25.00 | |
| 21 | SLT0000388 | K1乘客双人右背三点式 | | 件 | 21.92 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 21.92 | 2.85 | 24.77 | |
| 22 | SLT0000387 | K1乘客双人座泡沫左舵 | | 件 | 45.82 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | 45.82 | 5.96 | 51.78 | |
| 23 | SLT0000511 | K1侧翻左背宽车 | | 件 | 37.93 | 37.93 | 0 | 0 | 0 | 37.93 | 4.93 | 42.86 | |
| 24 | SLT0000510 | K1侧翻左座宽车 | | 件 | 36.17 | 36.17 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 4.70 | 40.87 | |
| 25 | SLT0000533 | K1侧翻右背宽车 | | 件 | 38.96 | 38.96 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 5.07 | 44.03 | |
| 26 | SLT0000532 | K1侧翻右座宽车 | | 件 | 38.37 | 38.37 | 0 | 0 | 0 | 38.37 | 4.99 | 43.36 | |
| 27 | SLT0000662 | K1窄车中间背 | | 件 | 13.57 | 13.57 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 1.76 | 15.33 | |
| 28 | SLT0000649 | K1侧翻左背窄体15人15座 | | 件 | 31.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 4.03 | 35.04 | |
| 29 | SLT0000626 | K1窄车三排三人座 | | 件 | 67.18 | 67.18 | 0 | 0 | 0 | 67.18 | 8.73 | 75.91 | |
| 30 | SLT0000627 | K1窄车三排三人背 | | 件 | 69.16 | 69.16 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | 8.99 | 78.15 | |
| 31 | SLT0000572 | K1双人右背右舵 | | 件 | 22.03 | 22.03 | 0 | 0 | 0 | 22.03 | 2.86 | 24.90 | |
| 32 | SLT0002035 | K1一排四人连体三人背右 | | 件 | 63.72 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 63.72 | 8.28 | 72.01 | |
| 33 | SLT0002034 | K1一排四人座右 | | 件 | 69.10 | 69.10 | 0 | 0 | 0 | 69.10 | 8.98 | 78.08 | |
| 34 | SLT0001130 | K1窄车单人座右 | | 件 | 21.13 | 21.13 | 0 | 0 | 0 | 21.13 | 2.75 | 23.87 | |
| 35 | SLT0001131 | K1窄车双人座右 | | 件 | 32.62 | 32.62 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | 4.24 | 36.87 | |
| 36 | SLT0000601 | K1窄车1.5侧翻左座12座 | | 件 | 25.95 | 25.95 | 0 | 0 | 0 | 25.95 | 3.37 | 29.33 | |
| 37 | SLT0000590 | K1窄车1.5侧翻右座12座 | | 件 | 25.37 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 25.37 | 3.30 | 28.67 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|--|---|-------|-------|---|---|---|-------|-------|--------|--|
| 38 | SLT0000589 | K1窄车1.5侧翻右背12座 | | 件 | 30.97 | 30.97 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 4.03 | 34.99 | |
| 39 | SLT0000600 | K1窄车1.5侧翻左背12座 | | 件 | 30.97 | 30.97 | 0 | 0 | 0 | 30.97 | 4.03 | 34.99 | |
| 40 | SLT0000571 | K1一排三人座右舵 | | 件 | 75.62 | 75.62 | 0 | 0 | 0 | 75.62 | 9.83 | 85.45 | |
| 41 | SLT0001043 | K1出口马来左背窄右 | | 件 | 20.13 | 20.13 | 0 | 0 | 0 | 20.13 | 2.62 | 22.74 | |
| 42 | SLT0001044 | K1出口马来右背窄右 | | 件 | 20.03 | 20.03 | 0 | 0 | 0 | 20.03 | 2.60 | 22.64 | |
| 43 | SLT0001045 | K1出口马来双人座窄右 | | 件 | 41.83 | 41.83 | 0 | 0 | 0 | 41.83 | 5.44 | 47.27 | |
| 44 | SLT0001053 | K1出口马来单人座窄右 | | 件 | 20.60 | 20.60 | 0 | 0 | 0 | 20.60 | 2.68 | 23.28 | |
| 45 | SLT0000467 | K1乘客一排三人座分体新 | | 件 | 64.36 | 64.36 | 0 | 0 | 0 | 64.36 | 8.37 | 72.73 | |
| 46 | SLT0000643 | K1窄车单人座 | | 件 | 17.01 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 17.01 | 2.21 | 19.22 | |
| 47 | SLT0000608 | K1窄车双人背 | | 件 | 69.11 | 69.11 | 0 | 0 | 0 | 69.11 | 8.98 | 78.10 | |
| 48 | SLT0000609 | K1乘客双人座窄体 | | 件 | 42.39 | 42.39 | 0 | 0 | 0 | 42.39 | 5.51 | 47.90 | |
| 49 | SLT0000644 | K1单人背窄体三排 | | 件 | 39.61 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 39.61 | 5.15 | 44.76 | |
| 50 | SLT0000652 | K1单人背窄体四排 | | 件 | 40.52 | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 40.52 | 5.27 | 45.79 | |
| 51 | SLT0000479 | K1三人连体座窄车 | | 件 | 65.19 | 65.19 | 0 | 0 | 0 | 65.19 | 8.47 | 73.66 | |
| 52 | SLT0000019 | 欧马可右舵司机背 | | 件 | 24.82 | 24.82 | 0 | 0 | 0 | 24.82 | 3.23 | 28.04 | |
| 53 | SLT0000047 | 欧马可右舵司机座 | | 件 | 20.76 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 2.70 | 23.46 | |
| 54 | SLT0000557 | K1四人连体右座 | | 件 | 45.13 | 45.13 | 0 | 0 | 0 | 45.13 | 5.87 | 51.00 | |
| 55 | SLT0000547 | K1一排四人连体三人背右 | | 件 | 30.42 | 30.42 | 0 | 0 | 0 | 30.42 | 3.95 | 34.38 | |
| 56 | SLT0000546 | K1一排四人连体座右 | | 件 | 88.90 | 88.90 | 0 | 0 | 0 | 88.90 | 11.56 | 100.45 | |
| 57 | SLT0000478 | K1窄车三人背 | | 件 | 65.73 | 65.73 | 0 | 0 | 0 | 65.73 | 8.54 | 74.28 | |
| 58 | SLT0000484 | K15990二三排双人座 | | 件 | 45.61 | 45.61 | 0 | 0 | 0 | 45.61 | 5.93 | 51.54 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------------|--|---|---------|---------|---|---|---|---------|--------|---------|--|
| 59 | SLT0001863 | K1家丰右舵三人座泡沫 | | 件 | 33.50 | 33.50 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 4.35 | 37.85 | |
| 60 | SLT0000671 | 欧曼中间背左舵 | | 件 | 13.07 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 1.70 | 14.77 | |
| 61 | SBS0010259 | J7F-AA95驾驶员靠背(一体头枕 非通风) | | 件 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 2.57 | 22.36 | |
| 62 | SBS0010260 | J7F-AA95驾驶员座垫(一体头枕 非通风) | | 件 | 23.36 | 23.36 | 0 | 0 | 0 | 23.36 | 3.04 | 26.40 | |
| 63 | SBS0010121 | 奥杰驾驶员靠背护面总成 | | 件 | 59.59 | 59.59 | 0 | 0 | 0 | 59.59 | 7.75 | 67.34 | |
| 64 | SBS0010122 | 奥杰驾驶员座垫护面总成 | | 件 | 31.60 | 31.60 | 0 | 0 | 0 | 31.60 | 4.11 | 35.71 | |
| 65 | SHT0014956 | 副驾驶员座椅总成 | | 件 | 561.95 | 561.95 | 0 | 0 | 0 | 561.95 | 73.05 | 635.00 | |
| 66 | SHT0014949 | 驾驶员座椅总成 | | 件 | 2810.62 | 2810.62 | 0 | 0 | 0 | 2810.62 | 365.38 | 3176.00 | |
| 67 | SHT0017162 | 左罩壳装配总成 | | 件 | 224.87 | 224.87 | 0 | 0 | 0 | 224.87 | 29.23 | 254.11 | |
| 68 | SHT0011961 | 调角器右罩壳 | | 件 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0.49 | 4.28 | |
| 69 | SHT0011962 | 座垫前部罩壳 | | 件 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0.19 | 1.62 | |
| 70 | SHT0011963 | 后部罩壳 | | 件 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0.20 | 1.73 | |
| 71 | SHT0014613 | 仰角手柄 | | 件 | 2.67 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0.35 | 3.02 | |
| 72 | SHT0011964 | 调角器手柄 | | 件 | 2.21 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0.29 | 2.50 | |
| 73 | SHT0017164 | H6右侧扶手细装总成 | | 件 | 24.38 | 24.38 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 3.17 | 27.55 | |
| 74 | BEC0010161 | 通风加热线束 | | 件 | 51.93 | 51.93 | 0 | 0 | 0 | 51.93 | 6.75 | 58.69 | |
| 75 | SHT0010465 | 防护弹簧 | | 件 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0.04 | 0.35 | |
| 76 | BFA0000013 | 大扁头盘头自攻钉 | | 件 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | |
| 77 | SHT0014013 | 装车接头 | | 件 | 16.62 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 16.62 | 2.16 | 18.78 | |
| 78 | BFA0000287 | V3安全带螺栓 | | 件 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.11 | 0.97 | |
| 79 | BCL0010010 | 四管夹 | | 件 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.07 | 0.63 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|---|---------|---------|---|---|---|---------|--------|---------|--|
| 80 | SHT0014931 | 定位弹片 | 件 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.11 | 0.97 | |
| 81 | BFA0000001 | C型钉 | 件 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
| 82 | SHT0017160 | 驾驶员靠背总成 | 件 | 820.16 | 820.16 | 0 | 0 | 0 | 820.16 | 106.62 | 926.78 | |
| 83 | SHT0017161 | 海外底座模块化装配总成 | 件 | 1283.53 | 1283.53 | 0 | 0 | 0 | 1283.53 | 166.86 | 1450.39 | |
| 84 | SHT0014954 | 驾驶员坐垫总成 | 件 | 374.82 | 374.82 | 0 | 0 | 0 | 374.82 | 48.73 | 423.55 | |
| 85 | SBS0010516 | 乘客座椅左装饰罩 | 件 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1.61 | 13.96 | |
| 86 | SBS0010517 | 乘客座椅右装饰罩 | 件 | 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 0 | 12.35 | 1.61 | 13.96 | |
| 87 | SLT0000814 | 1880副司机小背泡沫总成 | 件 | 13.23 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 13.23 | 1.72 | 14.96 | |
| 88 | SLT0000813 | 1880副驾驶员座垫泡沫总成 | 件 | 84.99 | 84.99 | 0 | 0 | 0 | 84.99 | 11.05 | 96.04 | |
| 89 | SLT0002480 | 1730副司机座布套 | 件 | 38.68 | 38.68 | 0 | 0 | 0 | 38.68 | 5.03 | 43.70 | |
| 90 | SLT0002479 | 1730小背布套 | 件 | 15.85 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 15.85 | 2.06 | 17.91 | |
| 91 | SLT0002153 | 1730小背置物盒 | 件 | 6.56 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0.85 | 7.41 | |
| 92 | SLT0000090 | M3右舵80副座布套 | 件 | 30.35 | 30.35 | 0 | 0 | 0 | 30.35 | 3.95 | 34.29 | |
| 93 | SLT0000091 | M3右舵80副背布套 | 件 | 24.76 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 3.22 | 27.98 | |
| 94 | SLT0000092 | M3右舵80小背布套 | 件 | 12.87 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 1.67 | 14.54 | |
| 95 | SLT0002477 | 1730副司机座泡沫 | 件 | 86.97 | 86.97 | 0 | 0 | 0 | 86.97 | 11.31 | 98.28 | |
| 96 | SLT0002478 | 1730小背泡沫 | 件 | 11.20 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 1.46 | 12.66 | |
| 97 | SLT0011914 | 驾驶员座椅靠背面套LM4 | 件 | 58.61 | 58.61 | 0 | 0 | 0 | 58.61 | 7.62 | 66.23 | |
| 98 | SLT0011916 | 驾驶员座椅座垫面套总成LM4 | 件 | 33.92 | 33.92 | 0 | 0 | 0 | 33.92 | 4.41 | 38.33 | |
| 99 | SLT0011999 | 驾驶员靠背泡沫总成老M4换面料 | 件 | 30.43 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 30.43 | 3.96 | 34.39 | |
| 100 | SLT0000794 | M42060副司机座泡沫 | 件 | 90.03 | 90.03 | 0 | 0 | 0 | 90.03 | 11.70 | 101.74 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------------------|---|-------|-------|---|---|---|-------|------|-------|--|
| 101 | SLT0000796 | M4-2060小背泡沫 | 件 | 15.63 | 15.63 | 0 | 0 | 0 | 15.63 | 2.03 | 17.67 | |
| 102 | SLT0000812 | 2060副司机座椅套M4奥铃 | 件 | 36.32 | 36.32 | 0 | 0 | 0 | 36.32 | 4.72 | 41.04 | |
| 103 | SLT0000811 | M4奥铃2060小背布套 | 件 | 16.31 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 16.31 | 2.12 | 18.43 | |
| 104 | SLT0000801 | M4小背骨架(2060)骨架 | 件 | 15.76 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 15.76 | 2.05 | 17.81 | |
| 105 | SLT0010696 | 扶手总成 / 济南轻卡统帅 | 件 | 45.16 | 45.16 | 0 | 0 | 0 | 45.16 | 5.87 | 51.03 | |
| 106 | SLT0010701 | 扶手总成端盖 / 济南轻卡统帅 | 件 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.08 | 0.70 | |
| 107 | SHT0012488 | 扶手包装膜 / T5 | 件 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | |
| 108 | SBS0010124 | 驾驶员座椅总成 / 福田奥杰EVC3 | 件 | 27.67 | 27.67 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 3.60 | 31.27 | |
| 109 | SLT0000366 | K1副驾座左侧支架 | 件 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 1.13 | 9.80 | |
| 110 | SLT0000367 | K1副驾座右侧支架 | 件 | 9.21 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 1.20 | 10.41 | |
| 111 | SLT0000328 | K1正司机调角器主动(左) | 件 | 50.53 | 50.53 | 0 | 0 | 0 | 50.53 | 6.57 | 57.10 | |
| 112 | SLT0000329 | K1正司机调角器被动(左) | 件 | 45.71 | 45.71 | 0 | 0 | 0 | 45.71 | 5.94 | 51.65 | |
| 113 | SLT0000363 | K1副司机调角器主动(右) | 件 | 37.47 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 37.47 | 4.87 | 42.34 | |
| 114 | SLT0000364 | K1副司机调角器被动(右) | 件 | 43.89 | 43.89 | 0 | 0 | 0 | 43.89 | 5.71 | 49.60 | |
| 115 | SLT0000396 | K1通用左主动调角器(双人主动左) | 件 | 26.42 | 26.42 | 0 | 0 | 0 | 26.42 | 3.43 | 29.85 | |
| 116 | SLT0000397 | K1左舵双人左背右被动(双人被动左) | 件 | 20.98 | 20.98 | 0 | 0 | 0 | 20.98 | 2.73 | 23.71 | |
| 117 | SLT0000398 | K1通用右主动调角器(双人主动右) | 件 | 28.57 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 3.71 | 32.28 | |
| 118 | SLT0001054 | K1右舵单人左背右被动调角器(右舵单人左被动) | 件 | 24.92 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 3.24 | 28.16 | |
| 119 | SLT0000272 | 6480折叠器(右主动连接板) | 件 | 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 11.71 | 1.52 | 13.23 | |
| 120 | SLT0000427 | 6480折叠器(连接板右被动) | 件 | 18.57 | 18.57 | 0 | 0 | 0 | 18.57 | 2.41 | 20.98 | |
| 121 | SLT0000399 | K1左舵双人右背左被动调角器(带螺丝)(双人被动右) | 件 | 24.76 | 24.76 | 0 | 0 | 0 | 24.76 | 3.22 | 27.98 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------------------------|---|-------|-------|---|---|---|-------|------|-------|--|
| 122 | SLT0000410 | K1左舵单人右被动调角器 | 件 | 20.20 | 20.20 | 0 | 0 | 0 | 20.20 | 2.63 | 22.83 | |
| 123 | SLT0001050 | K1右舵双人左背右被动调角器 (带螺丝) | 件 | 26.74 | 26.74 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 3.48 | 30.22 | |
| 124 | SLT0001051 | K1右舵双人右背左被动(右舵左 被动) | 件 | 20.67 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 2.69 | 23.36 | |
| 125 | SLT0000519 | K1侧翻左调角器主动(主动左)右 座左 | 件 | 27.60 | 27.60 | 0 | 0 | 0 | 27.60 | 3.59 | 31.19 | |
| 126 | SLT0000520 | K1侧翻左调角器被动(被动左)右 座右 | 件 | 27.60 | 27.60 | 0 | 0 | 0 | 27.60 | 3.59 | 31.19 | |
| 127 | SLT0000542 | K1侧翻右调角器主动左座右 | 件 | 27.60 | 27.60 | 0 | 0 | 0 | 27.60 | 3.59 | 31.19 | |
| 128 | SLT0000543 | K1侧翻右调角器被动左座左 | 件 | 27.60 | 27.60 | 0 | 0 | 0 | 27.60 | 3.59 | 31.19 | |
| 129 | SLT0001950 | G9滑块手柄轴电泳 | 件 | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.62 | 5.37 | |
| 130 | SBS0010285 | K1南非一排四人专用左主动调角 器 | 件 | 25.80 | 25.80 | 0 | 0 | 0 | 25.80 | 3.35 | 29.15 | |
| 131 | SBS0010288 | K1南非一排四人专用左被动调角 器(带螺丝) | 件 | 20.57 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 20.57 | 2.67 | 23.24 | |
| 132 | SBS0010319 | 司机调角器右总成(K1海外出口 车) | 件 | 48.62 | 48.62 | 0 | 0 | 0 | 48.62 | 6.32 | 54.94 | |
| 133 | SBS0010338 | 副司机调角器左总成(K1海外出 口车) | 件 | 37.42 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | 4.86 | 42.28 | |
| 134 | SBS0010304 | 单人右调角器总成(K1海外出口 车) | 件 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 2.78 | 24.15 | |
| 135 | SBS0010315 | 双人右内侧调角器总成(K1海外 出口车) | 件 | 31.72 | 31.72 | 0 | 0 | 0 | 31.72 | 4.12 | 35.84 | |
| 136 | SBS0010342 | 双人左内侧调角器总成(K1海外 出口车) | 件 | 24.08 | 24.08 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 3.13 | 27.21 | |
| 137 | SLT0011987 | 一汽驾驶员厚垫板架总成 | 件 | 22.97 | 22.97 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 2.99 | 25.96 | |

二、发票开具：乙方必须开具国家规定税率的增值税专用发票，税率13%专票，开具发票时必须注明QAD编码且与入库/使用量中的QAD编码保持一致。

三、价格执行期从 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日(遇市场价格变动经双方协商同意后可调整)。

四、产品的数量依据甲方具体采购产品时另行向乙方发出的采购订单。

五、运输费用及运输过程中的风险由乙方承担。

六、双方合作中出现质量、技术、物流等问题按相应合同(协议)办理。

七、此协议一式二份，经双方代表签字后即生效，同时具有法律效力。复印件、传真件具备同等法律效力。

八、供应商接到此通知后两日内确认回传，否则视为默认。

甲方：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司
(盖章)

法定代表人/授权代表签字：
年 月 日

乙方：河北光华荣昌汽车部件有限公司
(盖章)

法定代表人/授权代表签字：
年 月 日



河北光华荣昌汽车部件有限公司