



# 工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(  内部 /  外部 )

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SCGL2025-7-30

申请

通知

通报

报告

## 主题: 关于维修空调报销费用说明

公司领导:

一、背景:

2025年7月15日, 采购办公室空调出现内机漏水、制冷效果差的现象, 经过1周的时间, 发现问题严重度持续上升, 7月29日, 联系空调维修人员现场检查, 空调外机缺氟利氧、水管堵塞, 需要维修才能达到使用要求。

二、费用明细

序号	维修商	维修项目	维修费用	备注
1	潍坊柯林电器有限公司	冲氧、疏通管道、上门室外作业	300元	

请领导给予批准!

拟文:

李林峰

申请部门:

采购管理科

总经理:



日期: 2025年7月30日



扫二维码付款-给空调安装维修13589171862

-300.00

当前状态 支付成功  
收款方备注 二维码收款  
支付方式 零钱  
转账时间 2025年7月29日 18:05:08  
转账单号 1000107301202507290050132944112  
1

#### 账单服务

对订单有疑惑

发起群收款


#### 收款方服务

收款方名片

本服务由财付通提供



# 电子发票(普通发票)



发票号码: 25372000000206739028

开票日期: 2025年07月30日

购买方信息	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司				销售方信息	名称: 潍坊柯林电器有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91370700MA3TH1GG7D			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*劳务*空调维修费						297.03	1%	2.97	
合计						¥297.03		¥2.97	
价税合计(大写)			<input checked="" type="checkbox"/> 叁佰圆整			(小写) ¥300.00			
备注	购方开户银行: 中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行; 银行账号: 37050167220800000110; 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行营业室; 银行账号: 1607001909200392840;								

下载次数: 1

开票人: 张文霞