

预算号 □□□□-□□□□-□□□□-□□□□

# 支出审批单 (□预算内/□预算外)

供应商(员工): 湘潭科迅机械

申报时间: 2015.8.26


支出项目	支出事由		请选择	
资金计划	约定付款时间		<input type="checkbox"/> 紧急付款 <input type="checkbox"/> 约定付款 <input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 17% 增值税票 <input type="checkbox"/> 3% 增值税票 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 电汇	
支出金额	大写: <u>柒拾肆万零玖佰玖拾玖元玖角玖分</u> 小写: <u>¥70000</u> 元			
开户行	银行账户			
签字人员	经办人	部长	费用归口 部门负责人	费用归口 部门预算员
签字	<u>李晶</u>	<u>[Signature]</u>		
分管副总				
财务审核	附单据		张	
总经理				
财务总监	领款人			



## 电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 25432000000112626516

开票日期: 2025年08月22日



购买方信息	名称: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430211055811476G	销售方信息	名称: 湘潭科达机械设备有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91430300MA7AJ06F3Q			
*劳务*混合头维修	项目名称 规格型号 16/25-4K	数量 1	单价 30088.4955752212	金额 30088.50	税率/征收率 13%	税额 3911.50
*劳务*混合头维修	16/25-4K	1	31858.407079646	31858.41	13%	4141.59
合计		¥61946.91		¥8053.09		
价税合计 (大写)		柒万圆整				
价税合计 (小写)		¥70000.00				
备注	编号91640					

开票人: 盛花



# 工业品买卖合同

需方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

合同编号：GHKD20250303

供方：湘潭科达机械设备有限公司

签订地点：湖南湘潭

依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，友好协商，特签定本合同，以便双方共同遵守。

一、标的、数量、价款及交提货时间

签订时间：2025-03-03

序号	名称	型号 规格	单位	数量	含税单价 (元)	合计金额 (元)	备注
	混合头维修	16/25-4K	台	1	34000	34000	编号 91638
1	混合头维修	16/25-4K	台	1	36000	36000	编号 无

总金额含税 (13%) 合计：70000.00 (柒万元整)

维修内容：编号：“无”

编号：“91638”

1 更换新的清洁杆；

1、更换小活塞；

2 混合室清洁杆孔研磨修复；

2、小活塞孔位研磨、光洁度处理；

3 基础保养；

3、基础保养；

4 疏通堵塞的 2 个组分；

4、疏通堵塞的 2 个组分；

二、交货时间及数量：书面通知或邮件方式下订单告知供方，接到订单后 4 周交货。供方收到订单后应在 8 小时内对能否提供订单内容予以明确答复

三、交（提）货地点、方式：送货至需方工厂。

四、运输方式及到达港和费用负担：运输费用供方付。

五、包装标准、包装物的供应与回收：产品专用包装，包装物不回收。

六、验收标准、方法及提出异议期限：自签收后 7 个工作日内，需方若无异议即为合格。

七、质保和售后约定：供方承诺质保 3 个月，售后服务。

八、结算方式及期限：货到票到 1 个月内。

九、合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方当事人应及时协商解决，协商不成可向需方所在地法院提出诉讼。

十、合同有效期：自合同签订日起。

十一、其它约定事项：合同一式三份，需方两份，供方一份。传真件和扫描件有效。

需方	供方
单位：湖南光华荣昌汽车部件有限公司	单位：湘潭科达机械设备有限公司
地址：湘潭市雨湖区雨湖工业园海纳川园区 7 号厂房 电话：0731-22976999	地址：湘潭经开区和平街道无限路 1 号
委托代理人：贺士	委托代理人：贺士
联系电话：19330269777	联系电话：19330269777
税号：91430241055811476G	税号：9143 0300 MA7A J06F 3Q
开户行：中国银行株洲市株洲大道支行	开户行：中国建设银行股份有限公司湘潭九华支行
帐号：584664273086	账号：4305 0163 8308 0000 1160



### 工作联系函



Of202503040003

#### 基本信息

申请人:	李晶	岗位:	
日期:	2025/03/04 09:30:12	申请人部门:	生产制造部
邮箱:	lijing@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	湘潭科达发泡枪头维修合同签订		
编码:	GZLXH-20250304-030	申请人:	李晶
组织架构:	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门:	生产制造部
职位:	采购计划员	申请类型:	申请
内容说明:	湘潭科达发泡枪头维修合同签订	审批人:	曹蜜,李开阳,刘东明

#### 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李晶	发起		新建申请	2025/03/04 09:32:03
2	曹蜜	审批一		同意	2025/03/04 09:39:42
3	李开阳	审批二		同意	2025/03/04 11:55:18
4	刘东明	审批三		同意	2025/03/05 10:33:57



## 工作联系函



## 基本信息

Of202502200009

申请人:	李晶	岗位:	
日期:	2025/02/20 16:12:09	申请人部门:	生产制造部
邮箱:	lijing@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	发泡车间枪头维修招标20250220		
编码:	GZLXH-20250220-066	申请人:	李晶
组织架构:	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门:	生产制造部
职位:	采购计划员	申请类型:	申请
内容说明:	发泡车间枪头维修招标20250220 湘潭科达机械设备有限公司 枪头1报价合计: 36400 (含税13%) 枪头2报价合计: 34900 (含税13%) 湖南精正设备制造有限公司 枪头1报价合计: 46130 (含税13%) 枪头2报价合计: 49680 (含税13%) 设变科推荐湘潭科达机械, 请领导审批		审批人: 曹蜜,李开阳,刘东明

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李晶	发起		新建申请	2025/02/20 16:16:45
2	曹蜜	审批一		同意	2025/02/20 17:49:25
3	李开阳	审批二		同意	2025/02/24 10:00:36
4	刘东明	审批三	必须签 质保合同	同意	2025/02/24 10:01:45



# 一次性招标项目定标报告

表号:

生效日期: 20250219A

编号:

项目名称	发泡车间枪头维修	标的概算
------	----------	------

参会人员	
------	--

开标情况简述 (可附页):  
发泡车间枪头维修

投标价格比较:

投标商	A 投标商投标价格	B 投标商投标价格	C 投标商投标价格
标底价格 (含税)	湘潭科达机械设备有限公司 枪头 1 报价合计: 36400 (含税 13%) 枪头 2 报价合计: 34900 (含税 13%) 70000.00元	湖南精正设备制造有限公司 枪头 1 报价合计: 46130 (含税 13%) 枪头 2 报价合计: 49680 (含税 13%) 92000元	

推荐供应商:

A 价格便宜  
附后

建议最终定标价格:

招标委员会会签意见 (可附页):

审核:		日期	
审批:		日期	
董事长 (如适用):		日期	



## 工作联系函



## 基本信息

Of202501060016


申请人：	曹蜜	岗位：	
日期：	2025/01/06 14:27:04	申请人部门：	生产制造部
邮箱：	caomi@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于枪头维修的申请		
编码：	GZLXH-20250106-168	申请人：	曹蜜
组织架构：	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门：	生产制造部
职位：	生产制造部部长	申请类型：	申请
内容说明：	<p>尊敬的公领导：一、现状描述 发泡环线设备混合枪头2号枪头编号为91627/2018，因在生产过程中已达到了使用次数（从至2023/8/13日开始，至2024年12月11日更换）已达 14月，标准质保为6个月，混合枪头1号枪头编号为91627/2018，因在生产过程中已达到了使用次数（从至2023/11/1日开始，至2024年12月25日更换）已达13月，目前在生产过程中枪出现混合头串料且枪头有滴料,产品出现混合不均等问题，已无法生产，经把枪头发生的情况发给专业修枪人员进行检测，此枪头为2#机器人更换的备用枪头，急需需要对混合枪头进行维修。</p> <p>二、申请事项 为了避免发泡设备因无备件而造成停机，特申请对以上2把混合枪头进行维修，费用明细需要厂家检测后见报价单，因此设备为特殊设备，请采购 对其委外进行维修，费用以现场报价后招标为准。 妥否，请领导批示。</p>	审批人：	卢中华,刘东明

## 审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	曹蜜	发起		新建申请	2025/01/06 18:52:48
2	卢中华	审批一		同意	2025/01/08 19:16:33
3	刘东明	审批二		同意	2025/01/09 11:52:51



## 维修报告以及报价明细

客户名称	湖南光华荣昌汽车零部件有限公司		地址	湖南株洲	
设备型号	1625-4K混合头	设备编号	无	保质期	外保
客户联系人	曹经理	联系方式	18673399280	返修时间	2025.2.10
故障描述	漏油，压力不稳				
故障分析	经拆解检验分析如下： 1. 清洁杆重度磨损； 2. 混合头密封圈老化，小活塞填充密封脱落； 3. 四组份其中2组分堵塞。 结论：更换小活塞，疏通2组分管路。				
维修项目	1	研磨加大清洁杆孔，重新配作清洁杆			
	2	小活塞密封脱落，重新填充，枪头整体密封更换			
维修价格	序号	项目	单价	总价	
	1	四组份混合头基础保养（更换整体密封）	16000	1625-4K混合头维修总价合计 为：36400元	
	2	恢复堵塞2组分	4000		
	3	研磨加大清洁杆孔，光洁度处理	8600		
	4	更换清洁杆	7800		
备注	KM混合头整体维修时间为合同确认后20个工作日				



**精正® 湖南精正设备制造有限公司**  
 JZSBHUNAN Jingzheng Equipment Manufacture Co., Ltd  
 地址：湖南省湘潭市雨岭路6号，邮编：411100，电话：0731—52338358，传真：0731—52338587  
 6# Nanling Road, Xiangtan, Hunan, China P. C. 411100, Tel: 0731—52338358,  
 E-mail: jzsbliangyouzhi@163.com 网址: www.jzsb.com http: www.jzsb.com

QUOTATION  
**备件报价单** 1 Page of 1

收件单位：湖南光华荣昌汽车零部件有限公司		时间：2025年02月17日						
联系人：		编号：BJ2025-49						
手机：		交货地点：需方公司						
电话：		交货期：5~6周						
传真：		报价有效期：2周						
Fax:								
E-mail:								
注：请提供详细地址及开票资料								
序号	名称	型号	数量	品牌	周期	单价 (元)	总价 (元)	备注
1	清洁剂		1	精正		16610.00	16610.00	
2	清洁剂混合案加工		1	精正		12240.00	12240.00	
3	恢复堵塞两组份		1	精正		5000.00	5000.00	
4	混合头密封总成		1	精正		4600.00	4600.00	
5	维修调试费		1	精正		7680.00	7680.00	
<b>合计：肆万陆仟壹佰叁拾元整</b>							<b>46130.00</b>	

混合头质保100万次或者6个月（收到货为准），两者先到为准

1) 此价格为人民币最低价，含13%增值税。  
 2) 付款方式：款到发货。  
 此次报价符合精正设备公司销售条款 (This quote subject to JINGZHENG standard terms and Usale



感谢您的询价 (Thank you for your inquiry) !

售后服务部联系人: 梁有志

手机: 13786250328 办公电话: 0731-52338358

财务资料:

名称: 湖南精工设备制造有限公司

开户行: 中国建设银行湘潭市分行营业部

传真: 0731-52338587

账号: 4300 1505 0630 5000 0149

行号: 105 553 010 295

报价人: 梁有志

日期: 2025-02-17

需方签字及盖章 (Signate) :





## 维修报告以及报价明细

客户名称	湖南光华荣昌汽车零部件有限公司		地址	湖南株洲	
设备型号	1625-4K混合头	设备编号	91638	保质期	外保
客户联系人	曹经理	联系方式	18673399280	返修时间	2025.2.10


**故障描述** 串料，压力不稳

**故障分析**  
 经拆解检验分析如下：  
 1. 小活塞重度磨损，且有拉伤；  
 2. 混合头密封圈老化；  
 3. 四组份其中2组分堵塞。  
 结论：更换小活塞，疏通2组分管路。

维修项目	1	研磨加大小活塞孔，重新配作小活塞		
	2	密封老化，整体更换		

维修价格	序号	项目	单价	总价
	1	四组份混合头基础保养（更换整体密封）	16000	1625-4k混合头维修总价合计为：34900元
	2	恢复堵塞2组分	4000	
	3	研磨加大小活塞孔，光洁度处理	6600	
	4	更换小活塞	8300	

**备注** KM混合头整体维修时间为合同确认后20个工作日



**精正\* 湖南精正设备制造有限公司**  
 JZSEHUAN Jingzheng Equipment Manufacture Co., Ltd  
 地址：湖南省湘潭市南岭路6号，邮编：411100，电话：0731-52338358，传真：0731-52338587  
 6# Nanling Road, Xiangtan, Hunan, China P. C. 411100, Tel: 0731-52338358,  
 E-mail: jzshiangyouzhi@163.com 网址: www.jzsb.com http: www.jzsb.com  
 QUOTATION

**备件报价单** 1 Page of 1

收件单位：湖南光华莱昌汽车零部件有限公司

联系人：  
 手机：  
 电话：  
 传真：  
 Fax：  
 E-mail：  
 注：请提供详细地址及开票资料

时间：2025年02月15日  
 编号：BJ2025-46  
 交货地点：需方公司  
 交货期：5~6周  
 报价有效期：2周

序号	名称	型号	数量	品牌	周期	单价(元)	总价(元)	备注
1	浇注杆总成		1	精正		18160.00	18160.00	
2	浇注杆混合室加工		1	精正		14240.00	14240.00	
3	恢复堵塞两组份		1	精正		5000.00	5000.00	混合头编 号91638
4	混合头密封总成		1	精正		4600.00	4600.00	
5	维修调试费		1	精正		7680.00	7680.00	
<b>合计：肆万玖仟陆佰捌拾元整</b>							<b>49680.00</b>	

混合头质保100万次或者6个月（收到货为准），两者先到为准

1) 此价格为人民币最低价，含13%增值税。  
 2) 付款方式：款到发货。  
 此次报价符合精正设备公司销售条款 (This quote subject to JINGZHENG standard terms and Usual



感谢您的询价 (Thank you for your inquiry) !

售后服务部联系人: 梁有志

手机: 13786250328 办公电话: 0731-52338358

财务资料:

名称: 湖南精正设备制造有限公司

开户行: 中国建设银行湘潭市分行营业部

传真: 0731-52338587

账号: 4300 1505 0630 5000 0149

行号: 105 553 010 295

报价人: 梁有志

日期: 2025-02-15

需方签字及盖章 (Signate) :

