



工作联系函

通知

申请

报告

考核

主题：关于维修更换厂房自动门的申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p>总装厂发泡发货门，金属件东二门、东三门以及座椅西北门的四套自动卷帘门故障，故障原因包括变频器损坏，钢丝绳损坏、卷帘门损坏以及框架损坏，且该批大门自北京厂区到天津厂区再到河北厂区多次拆装，整体可靠性不强，根据设备科排查，维修难度大，且存在配件不配套情况，修好后由于整个大门中间无防护，大风情况下极易出现出轨脱轨情况造成大门损坏，考虑到进入冬季后厂房东侧大门处于风口冷风倒灌，车间内大门常开扬尘，环保部门要求等相关因素，根据目前情况，经过实地考察，堆叠式升降门防风效果好，升降速度块，耐用性长，综合考虑，建议将现有自动卷帘门整体更换为自动式堆叠们。</p> <p>安环科设备科与周边区域厂家取得联系，根据我公司使用情况、尺寸报价如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">报价单位</th> <th style="width: 33%;">联系电话</th> <th style="width: 33%;">报价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>天津奥友门业有限公司</td> <td>15533766667</td> <td>133340</td> </tr> <tr> <td>天津市津固电动门销售有限公司</td> <td>15511703872</td> <td>158000</td> </tr> <tr> <td>天津鑫奥门业有限公司</td> <td>15511718777</td> <td>12800</td> </tr> </tbody> </table> <p>目前自动式堆叠们广泛应用于地下车库、工业企业车间厂房大门等场景，产品体系较为成熟，价格差异基本源于电机的采用，三家供应商均能提供一年质保，建议选择天津鑫奥门业有限公司，作为此次升级改造供应商。</p> <p>附报价单。</p> <p style="text-align: right;">请领导审批！</p>		报价单位	联系电话	报价	天津奥友门业有限公司	15533766667	133340	天津市津固电动门销售有限公司	15511703872	158000	天津鑫奥门业有限公司	15511718777	12800
报价单位	联系电话	报价												
天津奥友门业有限公司	15533766667	133340												
天津市津固电动门销售有限公司	15511703872	158000												
天津鑫奥门业有限公司	15511718777	12800												
文件抄送：														
公司各部门														
2.签字位置对应														
会签栏内文字上方														
发起部门：安环科	编制：	审 核：												
批 准：	签批日期：													