

西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.9.12

报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	华源晋通								13,875.00				13,875.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
										13,875.00			13,875.00	
部门直属领导		部门最高责任领导		总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监				

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 山西华源普通汽贸有限公司

卡号: 04420001040016651

开户行地址: 中国农业银行股份有限公司曲沃县支行

## 华源普通9.12维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	底座	5			400	2000	
2	VDC阀	6	264	570	350	2934	
3	坐垫	3		417	150	867	
4	气囊	2		294	350	994	
6	悬浮机构	3		330	350	1380	
7	气阀拉线	3		241	350	1291	
8	锁扣	1		16	350	366	
9	维修座椅	2			400	800	
10	腰脱手轮	1			350	350	
11	材料费			2893		2893	
				合计金额:		¥13,875.00	


编辑: 魏艳

审核: 叔志维

批准: 



# 电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25142000000065184422

开票日期: 2025年08月13日


购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司		销售方信息	名称: 山西华源普通汽贸有限公司				
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X			统一社会信用代码/纳税人识别号: 911410213975152713				
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费						12278.76	13%	1596.24
合计						¥12278.76		¥1596.24
价税合计 (大写)			<input checked="" type="checkbox"/> 壹万叁仟捌佰柒拾伍圆整			(小写) ¥13875.00		
备注	销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司曲沃县支行; 银行账号: 04420001040016651; 收款人: 蔡艳红; 复核人: 郭晓丽;							

下载次数: 2

开票人: 李媛媛



# 电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25142000000065184422

开票日期: 2025年08月13日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 山西华源普通汽贸有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 911410213975152713

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费					12278.76	13%	1596.24
合计					¥12278.76		¥1596.24

价税合计 (大写)

壹万叁仟捌佰柒拾伍圆整

(小写) ¥13875.00

备注

销方开户银行: 中国农业银行股份有限公司曲沃县支行; 银行账号: 04420001040016651;  
收款人: 蔡艳红; 复核人: 郭晓丽;

开票人: 李媛媛

下载次数: 2

## 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：山西华源普通汽贸有限公司

维修日期	维修产品名称	配件图号	购车日期	故障描述	客户名称	客户电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
25.04.12	M3000S坐垫	RC9963006							139		晋L50200	
25.05.17	M3000S坐垫	RC9963006							139		晋KY4259	
25.06.13	M3000S坐垫	RC9963006							139		晋L02220D	
25.06.04	M3000S坐垫总成	RC9963006							139		晋L50200	
25.06.04	M3000S坐垫	RC9963006							139		晋LA5389	
25.06.17	M3000S坐垫总成	RC9963006							139		晋LD2828	
25.06.21	M3000S坐垫(厂家)	RC9963006							139		晋L54325	
25.06.29	M3000S坐垫(厂家)	RC9963006							139		晋L09774D	
25.04.10	M3000S靠背总成	RC9963004							298		晋LA7464	
25.05.02	114VDC阀1010102-10114	RC0101007		漏气					95		晋MH3240	
25.05.07	114VDC阀1010102-10114	RC0101007		漏气					95		晋L03699D	
25.04.02	气阀总成	RC9963002		漏气					67		晋L15283	
25.05.14	气阀总成	RC9963002		漏气					67		晋L15283	
25.06.19	气阀总成	RC9963002		漏气					67		晋LB7694	
25.04.08	M3000S阻尼器拉线总成	RC9963003		断裂					107		晋L35666	
25.04.04	腰托双联阀	RC9963005		漏气					230		晋LA7464	
25.05.12	X3000气囊总成	RC0095016		漏气					147		晋LD8738	
25.03.31	X3000阻尼器总成	RC0095013							262		晋LX6767	
25.04.05	悬浮机构	RC9963012							110		晋L98531	
25.05.24	悬浮机构	RC9963012							110		晋LB7694	
25.06.07	悬浮机构	RC9963012							110		晋L35900	
25.05.12	报警锁扣	RC0095014							16		晋L05800D	
合计费用：贰仟捌佰玖拾叁元整									2893			

## 北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：山西华源普通汽贸有限公司

维修日期	维修产品名称	零件图号	购车日期	故障描述	客户名称	客户电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025年7月2日	坐垫总成	RC9963001	2024.8.5	坐垫变形	崔东燕	15234701120		150	139	289	晋L08898D	
2025年7月15日	X3000气囊总成	RC0095016	2024.8.31	漏气	李根	18434073331		350	147	497	晋LB7694	
2025年7月14日	X3000气囊总成	RC0095016	2024.8.31	漏气	郭雄生	18234735278		350	147	497	晋LC8484	
2025年7月22日	阻尼器拉线总成	RC9963003	2025.3.18	无法调节	王竹平	13111172733		350	107	457	晋LA0517	
2025年7月22日	63底座	RC9963001	2024.9.25	螺丝断	任海红	13934175756		400		400	晋L05913D	
2025年7月27日	M3000S坐垫	RC9963006	2023.7.26	坐垫变形	周志鹏	15934576118		150	139	289	晋LA7464	
2025年7月27日	63底座	RC9963001	2024.10.22	螺丝断	闫先生	13610686613		400		400	晋L09052D	
2025年7月27日	气阀拉线总成	RC9963002	2025.3.18	无法调节	王青龙	13753766885		350	67	417	晋L54941	
2025-07-01	114VDC阀	RC0101007	2023-08-09	漏气	刘林林	13994790310		350	95	445	晋LC4431	
2025-07-02	114VDC阀	RC0101007	2024-06-05	漏气	潘宁哲	16635772111	56	350	95	501	湘F13819D	
2025-07-05	114VDC阀	RC0101007	2025-03-01	漏气	吉祥	18235752570	208	350	95	653	晋L03586D	
2025-07-15	114座椅靠背手轮		2025-08-04	开裂	王鹏	18434785858		350		350	SX028390	
2025-07-24	悬浮机构	RC9963012	2023-12-27	忽高忽低	柴金奎	15135307681		350	110	460	晋LW8599	
2025-07-25	拆装维修座椅		2025-03-01	螺栓断裂	李军贤	13935994833		400		400	晋L04687D	
2025-07-25	VDC阀	RC0101007	2024-11-18	漏气	胡红旗	18634545800		350	95	445	晋M51777	
2025-07-26	维修座椅		2025-07-09	阻尼器螺栓断裂	赵鹏飞	19164725923		400		400	晋L07744D	
2025-07-27	63底座	RC9963001	2025-03-01	螺栓断裂变形	程燕旺	13935732021		400		400	晋LD4586	
2025-7-20	座椅底座总成	RC9963001	2024-06-01	底座旷动	樊志强	15835731480		400.00		400	晋MP7638	
2025-7-21	M3000S气阀总成	RC9963002	2023-10-18	上下无法控制	程亚军	13096642626		350.00	67	417	晋LC9009	
2025-7-21	悬浮机构总成	RC9963012	2023-10-18	上下无法控制	程亚军	13096642626		350.00	110	460	晋LC9009	
2025-7-21	悬浮机构总成	RC9963012	2024-03-29	上下无法控制	赵江涛	13834889327		350.00	110	460	晋LA3272	
2025-7-21	M3000S坐垫总成	RC9963006	2024-03-29	坐垫凹陷	赵江涛	13834889327		150.00	139	289	晋LA3272	
2025-7-11	座椅底座总成	RC9963001	2024-5-14	支架断裂	赵江涛	13834889327		400.00		400	晋LE1038	
2025-7-7	VDC阀总成	RC0101007	2024-12-31	漏气	贾江峰	13934723405		350.00	95	445	晋L09008D	
2025-07-19	114VDC阀	RC0101007	2024.12.5	座椅自动升降	志鑫	13453384396		350	95	445	晋M06225D	
7月10日	报警锁扣	RC0095014	2025-06-12	锁扣散架	李聪	15525942706		350	16	366	晋L03630D	
合计：壹万零玖佰捌拾贰元整												10982元