

西安光华荣昌汽车部件有限公司

费用报销单



日期: 2025.9.12 报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	应县佳诚													
2										2,579.00					
3														2,579.00	
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理			集团责任领导			2,579.00		2,579.00	
魏艳			[Signature]			[Signature]			财务审核			财务总监			

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

领款人姓名: 应县佳诚汽车技术服务中心
 卡号: 04-857001040005243
 开户行地址: 中国农业银行应县支行

应县佳诚9.12维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	底座	2			180	360	
2	坐垫	2			60	120	
3	悬浮机构	3			180	540	
4	腰脱阀	1		147	60	207	
6	阻尼器	1		262	180	442	
7	VDC阀	2		190	180	550	
8	气阀	2			180	360	
9						0	
10						0	
					合计金额:	¥2,579.00	

编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25142000000074730228

开票日期: 2025年09月11日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 应县佳诚汽车技术服务中心

统一社会信用代码/纳税人识别号: 92140622MA0H9FQ400

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费			1	2282.30088495575	2282.30	13%	296.70

合计

¥2282.30

¥296.70

价税合计 (大写)

⊗ 贰仟伍佰柒拾玖圆整

(小写) ¥2579.00

备注

收款人: 段雪琼; 复核人: 王艳红;

开票人: 段雪琼

下载次数: 1



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25142000000074730228

开票日期: 2025年09月11日

购买方信息

名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X

销售方信息

名称: 应县佳诚汽车技术服务中心

统一社会信用代码/纳税人识别号: 92140622MA0H9FQ400

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*劳务*维修费			1	2282.30088495575	2282.30	13%	296.70

合计

¥2282.30

¥296.70

价税合计 (大写)

贰仟伍佰柒拾玖圆整

(小写) ¥2579.00

收款人: 段雪琼; 复核人: 王艳红;

备注

开票人: 段雪琼

下载次数: 1

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称：应县佳诚汽车技术服务中心

维修日期	维修产品名称	购车日期	故障描述	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
2025.3.4	气阀总成	2023/7/24	座椅底座气阀漏气		180		180	晋BJ9466	厂家发
2025.3.14	座椅坐垫	2024/4/2	座椅坐垫向一侧偏		60		60	晋BP8310	厂家发
2025.3.21	腰脱双联阀	2023/7/28	座椅腰脱双联阀漏气		60	147	207	晋BX7782	
2025.3.30	座椅坐垫	2024/4/11	座椅坐垫向一侧偏		60		60	晋BY4025	厂家发
2025.4.8	悬浮机构	2024/3/11	座椅悬浮漏气		180		180	晋B49387	厂家发
2025.4.9	悬浮和气阀	2023/11/2	座椅下降后升不起来		360		360	晋BA8438	厂家发
2025.4.17	座椅底座	2023/4/23	座椅底座开裂		180		180	晋BA8862	厂家发
2025.4.24	悬浮和阻尼器	2024/5/14	座椅漏气且阻尼器漏油		360	262	622	晋BT0842	悬浮厂家发阻尼器站内
2025.4.30	座椅底座	2023/5/16	座椅底座异响		180		180	晋BX4488	厂家发
2025.5.6	VDC阀漏气	2024/5/21	座椅VDC阀漏气		180	95	275	晋BG7509	
2025.6.3	VDC阀漏气	2024/6/2	座椅VDC阀漏气		180	95	275	晋F51766	
合计							2579		

应返：座椅坐垫2 座椅底座 2 悬浮机构3 气阀2 VDC阀2 阻尼器 1 腰脱双联阀 1