


物料及工装采购价格审批表（含税、元）

编号：

序号	QAD	模具号	物料/工装名称	单位	厂家报价	增值税率	模具工程师预估价格	厂家最终价格	报批价格	审批价格	供应商	备注	
1	SHT0010654	RCS0239-08	驾驶员左侧罩壳	套	9500.0000	13%	9500	9000.0000	9000.0000		天津艾尔特精密机械有限公司		
<p>说明：A6项目，项目号：ZY2541, 质量提升驾驶员左侧罩壳，福田A6项目量产后装配通风加热孔盖板下端翘起，引起客户抱怨，现对左罩壳内部位置进行修改，涉及分型面2处斜顶D3/D4面进行烧焊1.5mm，后模仁2处减铁1.5mm, 2处加胶1mm；</p> <p>1、定点：天津艾尔特精密机械有限公司；</p> <p>2、定价：SHT0010654驾驶员左侧罩壳：9000元；含税13%、含试模费、含往返运费；</p> <p>3、修模周期15天；</p> <p>4、结算方式：修模试模样件合格移模时支付90%，剩余尾款模具验收合格无质量问题30天付款。以银行承兑方式支付；</p>													
总经理 日期：				研究院院长 日期： 				采购部门负责人： 日期：		采购工程师 日期：			