




西安光华荣昌汽车部件有限公司



费用报销单

日期: 2025.10.13 报销人: 魏艳 部门: 质量部 预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费	车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计
			RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB	RMB
1	维修费	成安驰众								6,541.00				6,541.00
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25										6,541.00				6,541.00
部门直属领导			部门最高责任领导			总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监		
														

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳


领款人姓名: 成安县驰众汽车维修服务有限公司
 卡号: 100789734365
 开户行地址: 中国银行股份有限公司成安支行

成安驰众10.13维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	VDC阀	10			226	2260	
2	悬浮机构	4			226	904	
3	阻尼拉线	2			226	452	
4	坐垫	15			113	1695	
6	手柄	2			50	100	
7	靠背	4			226	904	
8	阻尼器	1			226	226	
9						0	
10						0	
11							
					合计金额:	¥6,541.00	

编辑: 

审核: 

批准: 



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25132000000166864090

开票日期: 2025年09月24日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				销售方信息	名称: 成安县驰众汽车维修服务有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130424336190776B			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*劳务*维修费						5788.50	13%	752.50	
合计						¥5788.50		¥752.50	
价税合计 (大写)			⊗ 陆仟伍佰肆拾壹圆整			(小写) ¥6541.00			
备注	购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269; 销方开户银行: 中国银行股份有限公司成安支行; 银行账号: 100789734365;								

下载次数: 1

开票人: 石俊丽



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 25132000000166864090

开票日期: 2025年09月24日

购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司				销售方信息	名称: 成安县驰众汽车维修服务有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91130424336190776B			
项目名称		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额	
*劳务*维修费						5788.50	13%	752.50	
合计						¥5788.50		¥752.50	
价税合计 (大写)			⊗陆仟伍佰肆拾壹圆整			(小写) ¥6541.00			
备注	购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269; 销方开户银行: 中国银行股份有限公司成安支行; 银行账号: 100789734365;								

下载次数: 1


开票人: 石俊丽

北京光华荣昌汽车部件有限公司产品保修技术鉴定单

服务站名称:

盖章

维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	外出	工时费	材料费	合计	车牌号	备注
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63坐垫总成							113		113		
	63靠背							226		226		
	63靠背							226		226		
	63靠背							226		226		
	63靠背							226		226		
	座椅悬浮机构							226		226		
	座椅悬浮机构							226		226		
	座椅悬浮机构							226		226		
	座椅悬浮机构							226		226		
	仰角手柄 (DZ15221519963)							50		50		
	M3000S调角器手柄							50		50		
	X3000阻尼器拉线总成							226		226		



	95气阀总成 (总成号DZ15221510150) X3000						226		226		
	113 H3A-6805401阻尼器 H3A-6805401K0801						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
	VDC阀						226		226		
								0	6541		
合计:											6541

