



工作联系函

通知

申请

报告

通报

主题：底座车间扭矩枪偏执头维修申请

会 签 栏	<p>公司领导：</p> <p style="text-align: center;">一、事件描述</p> <p style="text-align: center;">金属件厂底座车间 H6 线体扭矩枪偏执头损坏严重，经查，为滚针轴承损坏，如返厂维修，厂家只提供更换偏执头，大约 2 万元左右，不提供单独维修轴承的服务。现询价另一厂家，给提供轴承加工维修服务，一共五盘轴承（型号不同），现加工一盘进行更换，其余四盘作为备件。加工费用大约 400 元左右。现需要寄到厂家进行轴承加工。</p> <p style="text-align: center;">预计费用：500 元左右</p> <p style="text-align: right;">请领导批准！</p>	
<p>文件抄送： 公司各部门</p> <p>2. 签字位置 对应会签栏 内文字上方</p>		
发起部门：制造技术部		编制：
		审核：
复核：		
批准：		