

# 材料消耗定额明细表

## 徐工-座椅总装

### QAD代码BOM单

编制： 王婷

会签： \_\_\_\_\_

审核： \_\_\_\_\_

批准： \_\_\_\_\_

版本： A2

徐工-座椅总装 QAD版BOM单明细

序号	零件号	描述	描述	图号	发出
1	SHT0018431	驾驶员座椅总成		XGA68EFAF411-000010	A2
2	SHT0018570	驾驶员座椅总成		XGA68EFAF411-000020	A2
3	SHT0018432	副驾驶员座椅总成		XGA69EFAF411-000010	A2

徐工-座椅总装 QAD版BOM单修订清单

序号	版本	修订内容	签发日期	修订人
1	版本A1	新编制材料消耗定额	2025. 8. 19	王婷
2	版本A2	1) 主驾变更徐工项目主、副驾新增靠背和坐垫发泡状态，零件号变更。 2) 副驾翻折机构变更，变更相关零件号。	2025. 10. 24	王婷

序号	QAD代码	父零件描述	父零	QAD代码	子零件描述	规格型号	物料代码	图号	子零	数量	结构类型	工序	损耗率	自制/外购	供应商	
	字符/24位	字符/24位	字符	字符/24位	字符/24位	字符/24位		字符/18位	字符	数字/9位						
1	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018431	驾驶员座椅总成			XGA68EFAF411-00001	EA	1.0000				河北自制	座椅车间	
2	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000493	安全带外部罩壳			H4681010091A0	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市汇	
3	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000496	安全带外部罩壳固定卡片			H4681010096A0	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市鑫	
4	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000005	拉铆钉			H4681010095A0	EA	4.0000		10		河北外购	北京浦东	
5	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013708	靠背骨架焊接总成				EA	1.0000		10		河北自制		新增
6	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013907	波纹管			SHT0013907	EA	2.0000		10		河北外购	河北宏广	
7	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018548	驾驶员靠背面套总成			SHT0018548	EA	1.0000		10		河北自制		
8	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018884	靠背泡棉总成				EA	1.0000		10		河北外购	长春百思	新增
9	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0011609	气袋腰拖总成			SHT0011609	EA	1.0000		10		河北外购	北京美好	
10	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018458	驾驶员安全带总成			SHT0018458	EA	1.0000		10		河北外购		
11	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018571	2.0右扶手支架			SHT0018571	EA	1.0000		10		河北自制		
12	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016022	右扶手本体			SHT0016022	EA	1.0000		10		河北外购	吉林省智	
13	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016024	限位螺栓			SHT0016024	EA	1.0000		10		河北外购	吉林省智	
14	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016026	限位螺栓垫片			SHT0016026	EA	2.0000		10		河北外购	吉林省智	
15	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016023	扶手遮挡塑料件			SHT0016023	EA	1.0000		10		河北外购	吉林省智	
16	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016025	塑料件安装螺钉			SHT0016025	EA	3.0000		10		河北外购	吉林省智	
17	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000018	内六角螺栓			Q218B0816	EA	2.0000		10		河北外购	北京浦东	
18	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0001644	主驾驶调角器总成			SQX3000-6805190	EA	1.0000		10		河北自制	骨架焊接	
19	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000011	六角头螺栓			Q150B1025Q	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东	
20	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000006	平垫圈			Q40110	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东	
21	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000009	弹垫圈			Q40310	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东	
22	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018550	坐垫面套总成			SHT0018550	EA	1.0000		10		河北自制		
23	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018888	主驾驶座垫泡沫总成				EA	1.0000		10		河北外购		新增
24	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014598	坐盆总成			SHT0014598	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市长	
25	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BEC0010206	副驾驶SBR总成			BEC0010206	EA	1.0000		10		河北外购	北京美好	
26	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000016	座盆固定螺钉			BFA0000016	EA	1.0000		10		河北外购	北京浦东	
27	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018586	底座模块化			SHT0018586	EA	1.0000		10		河北自制	骨架组装	
28	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0017495	拉线防转块			SHT0017495	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
29	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BPC0010220	腰托二联阀			BPC0010220	EA	1.0000		10		河北外购	安路普(北	
30	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016830	调角器左罩壳			SHT0016830	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
31	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013891	调角器右罩壳			SHT0013891	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
32	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014599	座垫前部罩壳			SHT0014599	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
33	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BSP0010020	罩壳弹簧卡子			BSP0010020	EA	1.0000		10		河北外购	北京吉信	
34	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010982	调角器手柄			SHT0010982	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
35	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018119	阻尼器调节机构			SHT0018119	EA	1.0000		10		河北外购	安路普(北	
36	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010520	变阻尼弹簧			SHT0010520	EA	1.0000		10		河北外购	海兴中盛	
37	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000285	开口挡圈			Q43640	EA	1.0000		10		河北外购	北京浦东	
38	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016487	3.1C调高手柄总成			SHT0016487	EA	1.0000		10		河北外购	安路普(北	
39	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018460	安全带锁扣总成			SHT0018460	EA	1.0000		10		河北外购		
40	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018587	装车集成转接线束			SHT0018587	EA	1.0000		10		河北外购		
41	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BPC0010012	4mm卡箍			BPC0010012	EA	2.0000		10		河北自制	注塑车间	
42	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BCL0010006	气管卡扣(2*4mm)			BCL0010006	EA	2.0000		10		河北自制	注塑车间	
43	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BCL0010010	四管夹			BCL0010010	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市汇	
44	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BSP0000030	气管防护弹簧			BSP0000030	EA	1.0000		10		河北外购	海兴中盛	

49	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000014	圆头割尾自攻钉			EA	3.0000		10		河北外购		新增
46	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000013	大扁头盘头自攻钉		Q2204213	EA	12.0000		10		河北外购	北京浦东	
47	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000001	C型钉		15G100P	EA	34.0000		10		河北外购	沧州崇文	
48	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000004	白色扎带		BFA0000004	EA	2.0000		10		河北外购	黄骅市俊	
49	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BCL0010013	钣金扎带		BCL0010013	EA	2.0000		10		河北外购	保定兆龙	
50	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010250	座椅标识		SHT0010250	EA	1.0000		10		河北外购	合肥光码	
51	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000645	扁圆头开口抽芯铆钉		Q 4400410	EA	2.0000		10		河北外购	北京浦东	
52	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000495	H4正副司机靠背包装膜			EA	1.0000		10		河北外购		新增
53	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000501	H4正副司机坐垫包装膜			EA	1.0000		10		河北外购		新增

序号	QAD代码	父零件描述	父零	QAD代码	子零件描述	规格型号	物料代码	图号	子零	数量	结构类型	工序	损耗率	自制/外购	供应商	
	字符/24位	字符/24位	字符	字符/24位	字符/24位	字符/24位		字符/18位	字符	数字/9位						
1	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018570	驾驶员座椅总成			XGA68EFAF411-00002	EA	1.0000		10		河北自制	座椅车间	
2	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000493	安全带外部罩壳			H4681010091A0	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市汇铭汽车	
3	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000496	安全带外部罩壳固定卡片			H4681010096A0	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市鑫祺汽车	
4	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000005	拉铆钉			H4681010095A0	EA	4.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
5	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013708	靠背骨架焊接总成				EA	1.0000		10		河北自制		新增
6	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013907	波纹管			SHT0013907	EA	2.0000		10		河北外购	河北宏广橡塑金	
7	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018548	驾驶员靠背面套总成			SHT0018548	EA	1.0000		10		河北自制		
8	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018884	靠背泡棉总成				EA	1.0000		10		河北外购	长春百思特聚氨	新增
9	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0011609	气袋腰拖总成			SHT0011609	EA	1.0000		10		河北外购	北京美好生活家	
10	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018458	驾驶员安全带总成			SHT0018458	EA	1.0000		10		河北外购		
11	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018571	2.0右扶手支架			SHT0018571	EA	1.0000		10		河北自制		
12	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016022	右扶手本体			SHT0016022	EA	1.0000		10		河北外购	吉林省智恒汽车	
13	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016024	限位螺栓			SHT0016024	EA	1.0000		10		河北外购	吉林省智恒汽车	
14	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016026	限位螺栓垫片			SHT0016026	EA	2.0000		10		河北外购	吉林省智恒汽车	
15	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016023	扶手遮挡塑料件			SHT0016023	EA	1.0000		10		河北外购	吉林省智恒汽车	
16	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016025	塑料件安装螺钉			SHT0016025	EA	3.0000		10		河北外购	吉林省智恒汽车	
17	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000018	内六角螺栓			Q218B0816	EA	2.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
18	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0001644	主驾驶调角器总成			SQX3000-6805190	EA	1.0000		10		河北自制	骨架焊接车间	
19	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000011	六角头螺栓			Q150B1025Q	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
20	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000006	平垫圈			Q40110	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
21	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000009	弹垫圈			Q40310	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
22	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018550	坐垫面套总成			SHT0018550	EA	1.0000		10		河北自制		
23	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018888	主驾驶座垫泡沫总成				EA	1.0000		10		河北外购		新增
24	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014598	坐盆总成			SHT0014598	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市长生汽车	
25	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BEC0010206	副驾驶SBR总成			BEC0010206	EA	1.0000		10		河北外购	北京美好生活家	
26	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000016	座盆固定螺钉			BFA0000016	EA	1.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
27	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018586	底座模块化			SHT0018586	EA	1.0000		10		河北自制	骨架组装车间	
28	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0017495	拉线防转块			SHT0017495	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
29	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BPC0010220	腰托二联阀			BPC0010220	EA	1.0000		10		河北外购	安路普(北京)汽	
30	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016830	调角器左罩壳			SHT0016830	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
31	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0013891	调角器右罩壳			SHT0013891	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
32	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0014599	座垫前部罩壳			SHT0014599	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
33	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BSP0010020	罩壳弹簧卡子			BSP0010020	EA	1.0000		10		河北外购	北京吉信气弹簧	
34	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010982	调角器手柄			SHT0010982	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
35	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018119	阻尼器调节机构			SHT0018119	EA	1.0000		10		河北外购	安路普(北京)汽	
36	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010520	变阻尼弹簧			SHT0010520	EA	1.0000		10		河北外购	海兴中盛弹簧有	
37	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000285	开口挡圈			Q43640	EA	1.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
38	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0016487	3.1C调高手柄总成			SHT0016487	EA	1.0000		10		河北外购	安路普(北京)汽	
39	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018460	安全带锁扣总成			SHT0018460	EA	1.0000		10		河北外购		
40	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0018588	装车单独转接线束			SHT0018588	EA	1.0000		10		河北外购		
41	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BPC0010012	4mm卡箍			BPC0010012	EA	2.0000		10		河北自制	注塑车间	
42	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BCL0010006	气管卡扣(2*4mm)			BCL0010006	EA	2.0000		10		河北自制	注塑车间	
43	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BCL0010010	四管夹			BCL0010010	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市汇铭汽车	
44	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BSP0000030	气管防护弹簧			BSP0000030	EA	1.0000		10		河北外购	海兴中盛弹簧有	
49	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000014	圆头割尾自攻钉				EA	3.0000		10		河北外购		新增

46	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000013	大扁头盘头自攻钉		Q2204213	EA	12.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
47	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000001	C型钉		15G100P	EA	34.0000		10		河北外购	沧州市晟源机	
48	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000004	白色扎带		BFA0000004	EA	2.0000		10		河北外购	黄骅市俊隆五金	
49	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BCL0010013	钣金扎带		BCL0010013	EA	2.0000		10		河北外购	保定兆龙通用电	
50	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0010250	座椅标识		SHT0010250	EA	1.0000		10		河北外购	合肥光码科技有	
51	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	BFA0000645	扁圆头开口抽芯铆钉		Q 4400410	EA	2.0000		10		河北外购	北京浦东三浦标	
52	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000495	H4正副司机靠背包装膜			EA	1.0000		10		河北外购		新增
53	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA	SHT0000501	H4正副司机坐垫包装膜			EA	1.0000		10		河北外购		新增

序号	QAD代码	父零件描述	父零	QAD代码	子零件描述	规格型号	物料代码	图号	子零	数量	结构类型	工序	损耗率	自制/外购	供应商	
	字符/24位	字符/24位	字符	字符/24位	字符/24位	字符/24位		字符/18位	字符	数字/9位						
1	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018432	副驾驶员座椅总成			XGA69EFAF411-00001	EA	1.0000				河北自制	座椅车间	
2	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018459	副驾安全带卷轴器总成			SHT0018459	EA	1.0000		10		河北外购		
3	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018461	安全带锁扣总成			SHT0018461	EA	1.0000		10		河北外购		
4	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018552	靠背护面总成			SHT0018552	EA	1.0000		10		河北自制	缝纫车间	
5	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018886	靠背泡沫总成				EA	1.0000		10		河北外购	长春百思	新增
6	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000493	安全带外部罩壳			H4681010091A0	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市汇	
7	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000496	安全带外部罩壳固定卡片			H4681010096A0	EA	1.0000		10		河北外购	黄骅市鑫	
8	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000005	拉铆钉			H4681010095A0	EA	6.0000		10		河北外购	北京浦东	数量4变6
9	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018374	靠背骨架焊接总成电泳				EA	1.0000		10		河北自制		新增
10	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000001	C型钉			GHRC000001	EA	19.0000		10		河北外购	沧州崇文	
11	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018554	座垫护面总成			SHT0018554	EA	1.0000		10		河北自制	缝纫车间	
12	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0017437	坐垫泡沫总成				EA	1.0000		10		河北自制		新增
13	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000534	副司机橡胶垫			H4681020087A0	EA	1.0000		10		河北外购	深州市晶	
14	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0018555	底座焊接总成			SHT0018555	EA	1.0000		10		河北外购		
15	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0014057	调角器左罩壳			SHT0014057	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
16	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0014058	调角器右罩壳			SHT0014058	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
17	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0010983	调角器手柄			SHT0010983	EA	1.0000		10		河北自制	注塑车间	
18	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0013299	副司机座框总成				EA	1.0000		10		河北自制		新增
19	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0002773	坐垫翻转限位钣金电泳				EA	1.0000		10		河北自制		新增
20	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0010032	大垫圈				EA	1.0000		10		河北外购		新增
21	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0010031	内六花型盘头螺钉				EA	1.0000		10		河北外购		新增
22	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0013330	调角器总成				EA	1.0000		10		河北外购		新增
23	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000011	六角头螺栓			Q150B1025Q	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东	
24	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000006	平垫圈			Q40110	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东	
25	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000009	弹垫圈			Q40310	EA	8.0000		10		河北外购	北京浦东	
26	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000013	大扁头盘头自攻钉			Q2204213	EA	12.0000		10		河北外购	北京浦东	
27	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0010250	座椅标识			SHT0010250	EA	1.0000		10		河北外购	合肥光码	
28	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000645	扁圆头开口抽芯铆钉			Q4400410	EA	2.0000		10		河北外购	北京浦东	
29	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000495	H4正副司机靠背包装膜				EA	1.0000		10		河北外购		新增
30	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000501	H4正副司机坐垫包装膜				EA	1.0000		10		河北外购		新增

序号	QAD代码	父零件描述	父零件QAD代码	子零件描述	规格型号	物料代码	图号	子零件数量	结构类型	工序	损耗率	自制/外购	供应商	备注
	字符/24位	字符/24位	字符/24位	字符/24位	字符/24位		字符/18位	字符/9位						
5	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0012224	靠背骨架焊接总成			SHT001222	EA 1.0000		10		河北自制	骨架焊接	删除
6	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0013708	靠背骨架焊接总成				EA 1.0000		10		河北自制		新增
9	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0017726	靠背泡棉总成			SHT001772	EA 1.0000		10		河北外购	长春百思	删除
10	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0018884	靠背泡棉总成				EA 1.0000		10		河北外购	长春百思	新增
25	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0012340	主驾驶座垫泡沫总成			SHT001234	EA 1.0000		10		西安自制	发泡车间	删除
26	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0018888	主驾驶座垫泡沫总成				EA 1.0000		10		河北外购		新增
32	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0014052	滑轨总成			SHT001405	EA 1.0000		10		河北外购	厦门市鑫	删除
48	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA BCL0010024	R型固定夹			BCL001002	EA 1.0000		10		河北外购		删除
49	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA BFA0000021	圆头割尾自攻钉			BFA001007	EA 3.0000		10		河北外购	北京浦东	删除
49	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA BFA0000014	圆头割尾自攻钉				EA 3.0000		10		河北外购		新增
58	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0016812	驾驶员靠背坐垫一体			SHT001681	EA 1.0000		10		河北外购		删除
59	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0000495	H4正副司机靠背包装				EA 1.0000		10		河北外购		新增
60	SHT0018431	驾驶员座椅总成	EA SHT0000501	H4正副司机坐垫包装				EA 1.0000		10		河北外购		新增
5	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0012224	靠背骨架焊接总成			SHT001222	EA 1.0000		10		河北自制	骨架焊接	删除
6	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0013708	靠背骨架焊接总成				EA 1.0000		10		河北自制		新增
9	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0017726	靠背泡棉总成			SHT001772	EA 1.0000		10		河北外购	长春百思	删除
10	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0018884	靠背泡棉总成				EA 1.0000		10		河北外购	长春百思	新增
25	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0012340	主驾驶座垫泡沫总成			SHT001234	EA 1.0000		10		西安自制	发泡车间	删除
26	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0018888	主驾驶座垫泡沫总成				EA 1.0000		10		河北外购		新增
32	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0014052	滑轨总成			SHT001405	EA 1.0000		10		河北外购	厦门市鑫	删除
48	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA BCL0010024	R型固定夹			BCL001002	EA 1.0000		10		河北外购		删除
49	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA BFA0000021	圆头割尾自攻钉			BFA001007	EA 3.0000		10		河北外购	北京浦东	删除
49	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA BFA0000014	圆头割尾自攻钉				EA 3.0000		10		河北外购		新增
58	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0016812	驾驶员靠背坐垫一体			SHT001681	EA 1.0000		10		河北外购		删除
59	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0000495	H4正副司机靠背包装				EA 1.0000		10		河北外购		新增
60	SHT0018570	驾驶员座椅总成	EA SHT0000501	H4正副司机坐垫包装				EA 1.0000		10		河北外购		新增
5	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0016567	靠背泡沫总成			SHT001656	EA 1.0000		10		河北外购	长春百思	删除
6	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0018886	靠背泡沫总成				EA 1.0000		10		河北外购	长春百思	新增
9	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA BFA0000005	拉铆钉			H46810100	EA 6.0000		10		河北外购	北京浦东	数量4变6
10	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0013709	靠背骨架焊接总成			SHT001370	EA 1.0000		10		河北自制	骨架焊接	删除
11	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0018374	靠背骨架焊接总成电				EA 1.0000		10		河北自制		新增
14	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0012340	坐垫泡沫总成			SHT001234	EA 1.0000		10		西安自制	发泡车间	删除
15	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0017437	坐垫泡沫总成				EA 1.0000		10		河北自制		新增
16	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0000538	副司机座盆总成			H46910106	EA 1.0000		10		河北外购	黄骅市长	删除
17	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0000544	H4副司机座框总成			H4A-69011	EA 1.0000		10		河北外购	黄骅市长	删除
20	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0001666	调角器总成			SQX3000-6	EA 1.0000		10		河北自制	骨架焊接	删除
24	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA SHT0014060	座垫底部护板			SHT001406	EA 1.0000		10		河北自制	注塑车间	删除
25	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA BFA0000292	十字槽盘头螺钉			BFA000029	EA 6.0000		10		河北外购	北京浦东	删除
26	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA BFA0000293	十字槽盘头螺钉			BFA000029	EA 4.0000		10		河北外购	北京浦东	删除

27	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0000291	H4A副司机台阶螺栓			H4A-69090	EA	2.0000		10		河北外购	沧州旭兴	删除
28	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0013299	副司机座框总成				EA	1.0000		10		河北自制		新增
29	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0002773	坐垫翻折限位钣金电泳				EA	1.0000		10		河北自制		新增
30	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0010032	大垫圈				EA	1.0000		10		河北外购		新增
31	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	BFA0010031	内六花型盘头螺钉				EA	1.0000		10		河北外购		新增
32	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0013330	调角器总成				EA	1.0000		10		河北外购		新增
39	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0016812	驾驶员靠背坐垫一体			SHT0016812	EA	1.0000		10		河北外购		删除
40	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000495	H4正副司机靠背包装				EA	1.0000		10		河北外购		新增
41	SHT0018432	副驾驶员座椅总成	EA	SHT0000501	H4正副司机坐垫包装				EA	1.0000		10		河北外购		新增