




费用报销单

日期: 2025.11.3

报销人: 魏艳

部门: 质量部

预算编码:

序号	支出项目	具体事由	差旅费		车辆油费	车辆过路过桥费	运输费	办公费	福利费	工资	修理费	劳保费	招聘费	其他	合计	
			RMB	RMB												
1	维修费	大同亚鑫														
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
			RMB		RMB		RMB		RMB		RMB		RMB		RMB	
			6,723.00		6,723.00		6,723.00		6,723.00		6,723.00		6,723.00		6,723.00	
部门直属领导			部门最高责任领导		总经理		集团责任领导		财务审核		财务总监					
																

申请人姓名: 大同市三禾汽贸有限公司

卡号: 0504008709200019008

开户行地址: 中国工商银行股份有限公司大同回泉路支行

我确认我已经了解并遵守公司报销政策

申请人: 魏艳

大同亚鑫11.3维修费

序号	零件名称	数量	服务补助	材料费	工时费	费用合计	备注
1	VDC阀	8	1488		280	3728	
2	阻尼器	1	200		150	350	
3	调角器	1	208		280	488	
4	底座	2	352		280	912	
6	阻尼器	2	592		180	952	
7	维修气管	1	193		100	293	
8							
9							
10							
合计金额:						¥6,723.00	

编辑: 

审核:



批准:






电子发票(普通发票)

发票号码: 25142000000088890584

开票日期: 2025年10月22日



购买方信息	名称: 西安光华荣昌汽车部件有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91610132MA6U02NH6X	名称: 大同市三禾汽贸有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91140215MADAC5JY89
*劳务*汽车维修费	项目名称 规格型号 单位 数量	单价 金额 税率/征收率 税额 66.56
合计		¥6656.44 ¥66.56
价税合计(大写)		(小写) ¥6723.00
购方开户银行: 中国农业银行西安高陵区泾渭路车城支行; 银行账号: 26170201040003269; 销方开户银行: 中国工商银行股份有限公司大同同泉路支行; 银行账号: 0504008709200019008;		
备注		

开票人: 张薇

北京光华荣昌汽车零部件有限公司产品保修技术鉴定单



服务站名称: 大同市亚鑫汽车销售服务有限公司										盖章			
维修日期	维修产品名称	工程车\牵引车	购车日期	行车里程 (KM)	故障描述	用户姓名及电话	工时费	材料费	合计	车牌号	备注		
2025.7.5	VDC阀	牵引车	2025.4.28	14862	座椅不回位更换VDC阀处理	李哲 18035259187	280		480	晋B07218D			
2025.7.7	调角器	牵引车	2025.4.28	16426	座椅靠背卡不住	李哲 18035259187	280		488	晋B00788D			
2025.7.10	座椅阻尼器	牵引车	2025.3.25	14862	座椅阻尼器螺栓脱落	李哲 18035259187	150		350	晋B01656D			
2025.7.11	VDC阀	牵引车	2025.4.13	19373	座椅不回位更换VDC阀处理	李哲 18035259187	280		512	晋B07389D			
2025.7.11	VDC阀	牵引车	2025.3.24	21560	座椅不回位更换VDC阀处理	李哲 18035259187	280		280	晋B02689D			
2025.7.12	VDC阀	牵引车	2025.4.28	16660	座椅不回位更换VDC阀处理	李哲 18035259187	280		584	晋B09329D			
2025.7.15	VDC阀	牵引车	2025.4.28	17198	VDC阀损坏更换处理	李哲 18035259187	280		432	晋B03298D			
2025.7.17	座椅底座框架	牵引车	2025.4.28	17480	座椅底座框架断裂	李哲 18035259187	281		473	晋B03298D			
合计: 3599													