






材料设备采购类《合同评审表》

| | | | |
|------|---------|---------------------------|-----------------------------|
| 实施日期 | 2018年8月 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 (2018版) | 记录名称: 合同评审表 (适用于材料设备采购类) |
| 版本 | 2018v1 | | 编号: GHRC-HT-2 |

合同评审表

合同编号: H18-73

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-----|
| 合同名称 | | 工装委托加工合同书 | | 经办人 | 吴英各 |
| 客户信息 | 客户名称 | 天津宝安全金属制品有限公司 | | | |
| | 客户地址 | 天津市北辰区双口镇平安庄村大堤道增1号 | 邮编 | | |
| | 联系人 | 崔亮亮 | 手机 | 17720115020 | |
| | 电话 | | 传真 | | |
| 合同主要内容 | 合同事项 | 采购 ETX 窄车后视镜装配工装 (9套) | | | |
| | 合同金额 | 49700 元 | | | |
| | 付款方式 | 预付 30%, 验收合格后支付 70% | | | |
| | 备注: | | | | |
| 采购部门意见: | | | | | |
|  2018年8月15日 | | | | | |
| 生产管理部门意见: | | | | | |
| _____ 年 月 日 | | | | | |
| 技术、质量部门意见: | | | | | |
|  2018年8月16日 | | | | | |
| 法务部意见: | | | | | |
|  2018年8月16日 | | | | | |
| 财务管理部意见: | | | | | |
|  2018年8月21日 | | | | | |
| 根据合同事项具体情况, 最终由分管领导/或总裁批示: | | | | | |
| 分管副总裁批示: | | | 总裁批示: | | |
|  年 月 日 | | | _____ 年 月 日 | | |
| 盖用印章名称 | <input type="checkbox"/> 公司公章 <input checked="" type="checkbox"/> 合同专用章 <input type="checkbox"/> 法人代表签名章 <input type="checkbox"/> 其它: | | | | |



工装委托加工合同书

合同编号: H18-73

甲方(委托方): 北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方(受托方): 天津宝安全金属制品有限公司

甲方委托乙方进行本合同书业务范围内的业务, 经双方友好协商达成以下协议:

一、合同业务范围及目的

乙方承接制作甲方委托的 ETX 窄车后视镜项目装配工装 (详见下表), 乙方保证按照合同的规定完成工装加工。

| 项目 | 编号 | 单位 | 单价 (元) | 总价 (元) | 交货期 |
|----------------------------------|-------------------|----|---------|----------|---------------------------------|
| 装调整座工装 | 0A01740-002-G01 | 1 | 3300.00 | 3300.00 | 自乙方收到 预付款后 15-20 天内交 付 |
| 装镜体与镜杆工装 | 0A0174L/R-002-G02 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | |
| 装小调整机构与镜托工装 | 0A0174L/R-002-G03 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | |
| 装大调整机构与镜托工装 | 0A0174L/R-002-G04 | 2 | 6000.00 | 12000.00 | |
| 贴镜片工装 | 0A0174L/R-002-G05 | 2 | 5200.00 | 10400.00 | |
| 合计: | | | | 49700.00 | |
| 合计 (大写): 肆万玖仟柒佰圆整 (含 16% 增值税及运费) | | | | | |

二、双方的责任和义务


- 1、甲方按照合同规定, 向乙方支付工装加工费用。
- 2、甲方提供产品图纸、样品, 乙方负责工装加工等技术工作。
- 3、乙方对产品所涉及的技术资料保密, 不得向第三方提供用本项目工装生产的产品和用本项目产品图纸为第三方加工工装, 若违反将处以 5 倍工装费的罚款。不论本合同是否变更、解除、终止, 本条款长期有效。
- 4、乙方须将产品所涉及到的最终技术资料提交到甲方技术部。

三、交货期、验收及交货地点

- 1、合同签订后, 乙方收到预付款 15-20 天内将工装交付于甲方, 工装送到北京光华荣昌汽车部件有限公司, 运费由乙方负责。
- 2、验收标准: 按照双方确认的图纸及 3D 数据进行验收。
- 3、交货地点:

四、合同价格及支付方式

- 1、工装费用含检具设计、制造、材料、包装、运输、安装、调试等费用。
- 2、工装费: 肆万玖仟柒佰圆整 (小写: ¥49700.00), 合同签订后, 甲方预付总金额的 30% 给乙方, 即人民币 14910.00 元; 工装验收合格后, 乙方开具全额增值税发票给甲方 (16% 税率), 甲方支付乙方总金额的 70% 作为验收款, 即人民币 34790.00 元。



五、违约责任

- 1、违反本合同的约定，违约方应当按合同法的规定承担违约责任。
- 2、在检具制造过程中，甲方如有重大技术方案变动，导致制造费用增加及合同误期其责任有甲方负责。
- 3、乙方未按要求完工，每拖期一天扣除合同总额的 0.5%。

六、甲乙双方其它相关事项的约定

- 1、本合同自双方盖章签字之日起生效，并在合同事项全部完成之前有效。
- 2、如合同执行中出现纠纷，双方将通过友好协商解决，分歧无法解决时请甲方所在地仲裁机关解决。
- 3、本合同盖章后传真件同样生效。

本协议书一式二份，双方各执一份，并具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：天津宝安全金属制品有限公司

签约人：

签约人：崔亮亮

日期：

2018.8.13 日期：

签订地点：北京光华荣昌汽车部件有限公司



工 作 函

光华荣昌采购管理[2018]HS- 号

地址(Add): 北京市昌平区流村镇工业园区 邮编(Zip): 102204
 电话(Tel): 010-89774863 传真(Fax): 010-89774860
 网址(H- ttp://www.bjghrc.com

紧急
 回函
 请审阅
 请批注
 请答复
 报告
 通知

ETX 窄车装配工装招标申请


领导:


您好!

接到技术部通知, 现 ETX 窄车后视镜项目需开发装配工装, 经与厂家咨询协商, 最终价格如下:

| 工装名称 | 编号 | 数量 | 北京传科 | 天津宝安全 | 鹏宇兴业 |
|-----------------|-------------------|----|-------|---------|--------------|
| 装调整座工装 | 0A01740-002-G01 | 1 | 5800 | 4408 | 放弃, 退出 合作 |
| 装镜体与镜杆工装 | 0A0174L/R-002-G02 | 2 | 15200 | 15544 | |
| 装小调整机构与镜托 工装 | 0A0174L/R-002-G03 | 2 | 10400 | 12064 | |
| 装大调整机构与镜托 工装 | 0A0174L/R-002-G04 | 2 | 10400 | 12064 | |
| 贴镜片工装 | 0A0174L/R-002-G05 | 2 | 10400 | 12064 | |
| 合计 | | 9 | 52200 | 56108 | |
| 协商后价格 | | 9 | 51000 | 49700 | |
| 交货期 | | — | 30 天 | 15-20 天 | |

因天津宝安全价格相对较低, 制作周期短, 故推荐天津宝安全制作。


拟文: 

审核: 

日期:

20180815

领导, 请批示:





固定资产采购申请单



编号: _____ 申请单位: 北京事业部 生效日期: HS-07041

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----|--|-------------------|----------------|----|----|------|-------------|-------------|
| 申请部门: 后视镜技术中心 | | <input checked="" type="checkbox"/> 预算内: <input type="checkbox"/> 预算外: | | 预算使用部门: 河北荣昌 | | | | | |
| 预算项目名称: ETX窄车外后视镜 | | | | 预算编号: HS-07041 | | | | | |
| 计划 投资 额 | 序号 | 固定资产名称 | 描述 | 单价 | 数量 | 单位 | 分类 | 预计金额 (元) | 预计效益 实现期 |
| | 1 | 装调整座工装 | OA01740-002-G01 | 1200 | 1 | 件 | 其他设备 | 1,200.00 | |
| | 2 | 装镜体与镜杆工装 | OA0174L/R-002-G02 | 2500 | 2 | 件 | 其他设备 | 5,000.00 | |
| | 3 | 装小调整机构与镜托工装 | OA0174L/R-002-G03 | 2500 | 2 | 件 | 其他设备 | 5,000.00 | |
| | 4 | 装大调整机构与镜托工装 | OA0174L/R-002-G04 | 2500 | 2 | 件 | 其他设备 | 5,000.00 | |
| | 5 | 贴镜片工装 | OA0174L/R-002-G05 | 2500 | 2 | 件 | 其他设备 | 5,000.00 | |
| 总金额: | | | | | | | | ¥21,200.00 | |

大写金额: 人民币贰万壹仟贰佰元整

部门经办人: 王莉

| | |
|--------|------------|
| 主管部门意见 | 采购部门意见 |
| | |
| 财务审核 | 总经理批准 |
| | |
| 财务总监 | 集团总裁/副总裁批准 |
| | |

| | | | | |
|---|------------------|---------------|---|--|
|  | 固定资产验收单 | | 生效日期: | |
| | | | 编 号: | |
| 合同编号 | 0118-73 | 合同金额 | 49700.00 | |
| 资产名称 | ETX 窄车后视镜装配工装 | 资产型号 | | |
| 资产类别 | 工装 | 资产编号 | | |
| 供货单位 | 天津宝安全金属制品有限公司 | | | |
| 验收项目 | | | | |
| 设备明细: 装调整座工装 1件 装镜体与镜杆工装 2件 装小调整机构与镜托工装 2件 装大调整机构与镜托工装 2件 贴镜片工装 2件 | 是否有与合同不符的情况 | 否 | | |
| | 设备使用性能是否达到要求 | 是 | | |
| | 设备技术指标是否与合同相符 | 是 | | |
| | 设备配件是否与采购要求相符 | 是 | | |
| | 设备是否完好 | 是 | | |
| | 技术文档是否齐全 | 是 | | |
| | 设备在安装调试、试用过程中的情况 | | | |
| 验收结果 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 参加验收人员签名 | 王明宇 | 何侃 | 王明宇 | |
| 设备安装完成时间 | 2018.9.5 | 验收日期 | | |
| 设备存放地点 | 总装灯镜车间 | 固定资产归口管理部门负责人 |  | |

表单 NO. GR-52-00-06

北京光华荣昌汽车部件有限公司






A4 (210mm×294)




由 扫描全能王 扫描创建

工装验收报告

项目名称: ETX整车装配工装

| | | | | | |
|----------|---|--|----|------|----|
| 工装名称 | 装小调整机构与镜托工装 | 工装数量 | 2套 | 设计单位 | 荣昌 |
| 工装编号 | 0A0174L/R-002-G03 | 验收日期 | | 制造单位 | |
| 工装实物图例 |  | | | | |
| 验收结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受 | | | | |
| 验收的依据 | <input checked="" type="checkbox"/> 数模 <input type="checkbox"/> 2D图 <input type="checkbox"/> 小批量试生产 | | | | |
| 试生产产品的数量 | <input type="checkbox"/> 100~200套 <input type="checkbox"/> >200套 <input checked="" type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月 | | | | |
| 验收项目 | 工装外表处理 | <input checked="" type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input type="checkbox"/> 不需防锈 | | | |
| | 操作的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便 | | | |
| | 生产的稳定性 | <input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定 | | | |
| | 使用的安全性 | <input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全 | | | |
| | 装拆的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便 | | | |
| | 铭牌位置内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确 | | | |
| 补充说明 | | | | | |
| 验收会签 | 采购部 |  | | | |
| | 技术部 |  | | | |
| | 工程部 |  | | | |
| | 工装使用单位 |  | | | |

表单编号: GR-54-04-11(B/0)

 光华荣昌






纸张: A4 (297×210)




由 扫描全能王 扫描创建

工 装 验 收 报 告

项目名称：ETX窄车装配工装

| | | | | | |
|----------|---|--|----|------|----|
| 工装名称 | 装镜体与镜杆工装 | 工装数量 | 2套 | 设计单位 | 荣昌 |
| 工装编号 | 0A0174L/R-002-G02 | 验收日期 | | 制造单位 | |
| 工装实物图例 |  | | | | |
| 验收结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受 | | | | |
| 验收的依据 | <input checked="" type="checkbox"/> 数模 <input type="checkbox"/> 2D图 <input type="checkbox"/> 小批量试生产 | | | | |
| 试生产产品的数量 | <input type="checkbox"/> 100~200套 <input type="checkbox"/> >200套 <input checked="" type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月 | | | | |
| 验收项目 | 工装外表处理 | <input checked="" type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input type="checkbox"/> 不需防锈 | | | |
| | 操作的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便 | | | |
| | 生产的稳定性 | <input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定 | | | |
| | 使用的安全性 | <input type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全 | | | |
| | 装拆的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便 | | | |
| | 铭牌位置内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确 | | | |
| 补充说明 | | | | | |
| 验收会签 | 采购部 |  | | | |
| | 技术部 |  | | | |
| | 工程部 |  | | | |
| | 工装使用单位 |  | | | |

表单编号：GR-54-04-11(B/0)

 光华荣昌






纸张：A4 (297×210)




由 扫描全能王 扫描创建

工装验收报告

项目名称: ETX窄车装配工装

| | | | | | |
|----------|---|--|----|------|----|
| 工装名称 | 装大调整机构与镜托工装 | 工装数量 | 2套 | 设计单位 | 荣昌 |
| 工装编号 | 0A0174L/R-002-G04 | 验收日期 | | 制造单位 | |
| 工装实物图例 |  | | | | |
| | | | | | |
| 验收结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受 | | | | |
| 验收的依据 | <input checked="" type="checkbox"/> 数模 <input type="checkbox"/> 2D图 <input type="checkbox"/> 小批量试生产 | | | | |
| 试生产产品的数量 | <input type="checkbox"/> 100~200套 <input type="checkbox"/> >200套 <input checked="" type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月 | | | | |
| 验收项目 | 工装外表处理 | <input checked="" type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input type="checkbox"/> 不需防锈 | | | |
| | 操作的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便 | | | |
| | 生产的稳定性 | <input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定 | | | |
| | 使用的安全性 | <input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全 | | | |
| | 装拆的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便 | | | |
| | 铭牌位置内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确 | | | |
| 补充说明 | | | | | |
| 验收会签 | 采购部 |  | | | |
| | 技术部 |  | | | |
| | 工程部 |  | | | |
| | 工装使用单位 |  | | | |

表单编号: GR-54-04-11(B/0)

 光华荣昌


纸张: A4 (297×210)




由 扫描全能王 扫描创建

工装验收报告

项目名称: ETX窄车装配工装

| | | | | | |
|----------|---|---|----|------|----|
| 工装名称 | 贴镜片工装 | 工装数量 | 2套 | 设计单位 | 荣昌 |
| 工装编号 | 0A0174L/R-002-G05 | 验收日期 | | 制造单位 | |
| 工装实物图例 |  | | | | |
| | 验收结果 <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受 | | | | |
| 验收的依据 | | <input checked="" type="checkbox"/> 数模 <input type="checkbox"/> 2D图 <input type="checkbox"/> 小批量试生产 | | | |
| 试生产产品的数量 | | <input type="checkbox"/> 100~200套 <input type="checkbox"/> >200套 <input checked="" type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月 | | | |
| 验收项目 | 工装外表处理 | <input checked="" type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input type="checkbox"/> 不需防锈 | | | |
| | 操作的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便 | | | |
| | 生产的稳定性 | <input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定 | | | |
| | 使用的安全性 | <input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全 | | | |
| | 装拆的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便 | | | |
| | 铭牌位置内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确 | | | |
| 补充说明 | | | | | |
| 验收会签 | 采购部 | 吴廷君 | | | |
| | 技术部 | 王明军 | | | |
| | 工程部 | 何俊 | | | |
| | 工装使用单位 | 李俊 | | | |

表单编号: GR-54-04-11(B/0)

 光华荣昌






纸张: A4 (297×210)




由 扫描全能王 扫描创建

工装验收报告

项目名称: ETX窄车装配工装

| | | | | | |
|----------|---|--|----|------|----|
| 工装名称 | 装调整座工装 | 工装数量 | 1套 | 设计单位 | 荣昌 |
| 工装编号 | 0A01740-002-G01 | 验收日期 | | 制造单位 | |
| 工装实物图例 |  | | | | |
| 验收结果 | <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受 | | | | |
| 验收的依据 | <input checked="" type="checkbox"/> 数模 <input type="checkbox"/> 2D图 <input type="checkbox"/> 小批量试生产 | | | | |
| 试生产产品的数量 | <input type="checkbox"/> 100~200套 <input type="checkbox"/> >200套 <input checked="" type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月 | | | | |
| 验收项目 | 工装外表处理 | <input checked="" type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input type="checkbox"/> 不需防锈 | | | |
| | 操作的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便 | | | |
| | 生产的稳定性 | <input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定 | | | |
| | 使用的安全性 | <input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全 | | | |
| | 装拆的方便性 | <input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便 | | | |
| | 铭牌位置内容 | <input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确 | | | |
| 补充说明 | | | | | |
| 验收会签 | 采购部 |  | | | |
| | 技术部 |  | | | |
| | 工程部 |  | | | |
| | 工装使用单位 |  | | | |

表单编号: GR-54-04-11 (B/0)

 光华荣昌

纸张: A4 (297×210)



由 扫描全能王 扫描创建



1200181130

天津增值税专用发票

No 07750125 1200181130
07750125

开票日期: 2019年01月02日

税总函 [2017] 514 号北京印钞有限公司

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-----|---|----------------|-----------|-----|----------|
| 购买方 | 名称: 北京光华荣昌汽车部件有限公司 纳税人识别号: 91110114801184540U 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050 | | 密码区 | 100/21-234/31>86737148</>52 *88+652106-21-30010<8476/94 *-7*34/820/3/3*<138573614-/ */+5++-65+006>29<210908160 | | | | |
| 货物或应税劳务、服务名称 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 税率 | 税额 |
| *有色金属合金*装调整座工装 | | 0A01740-002-G01 | 套 | 1 | 2844.8275862 | 2844.83 | 16% | 455.17 |
| *有色金属合金*装镜体与镜杆工装 | | 0A0174L/R-002-G02 | 套 | 2 | 5172.4137931 | 10344.83 | 16% | 1655.17 |
| *有色金属合金*装小调整机构与镜托工装 | | 0A0174L/R-002-G03 | 套 | 2 | 5172.4137931 | 10344.83 | 16% | 1655.17 |
| *有色金属合金*装大调整机构与镜托工装 | | 0A0174L/R-002-G04 | 套 | 2 | 5172.4137931 | 10344.83 | 16% | 1655.17 |
| *有色金属合金*贴镜片工装 | | 0A0174L/R-002-G05 | 套 | 2 | 4482.7586207 | 8965.52 | 16% | 1434.48 |
| 合计 | | | | | | ¥42844.84 | | ¥6855.16 |
| 价税合计(大写) | | 肆万玖仟柒佰圆整 | | | (小写) ¥49700.00 | | | |
| 销售方 | 名称: 天津宝安全金属制品有限公司 纳税人识别号: 911201133004343292 地址、电话: 北辰区双口镇平安庄村 13012205534 开户行及账号: 中国银行股份有限公司 天津北辰支行 273976428822 | | 备注 | | | | | |

第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

收款人: 刘云

复核: 林秀松

开票人: 苏金梅

销售方(章)



由 扫描全能王 扫描创建