固定资产验收单

生效日期：

编号：

合同编号	M17-14.	合同金额	44615.
资产名称	左右三角垫.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福		

验 收 项 目

设备明细：		
	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕宁华.			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华.	

固定资产验收单

		生效日期：	
		编号：	
合同编号	M17-14.	合同金额	198291.
资产名称	左右基板(高低配)	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位			

验 收 项 目

设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格.	余格		
参加验收人员签名	吕广华.	施炳		
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25.	
设备存放地点	瑞尔福	固定资产归口管理部门负责人	吕广华.	

固定资产验收单

生效日期：
编号：

合同编号	M17-14	合同金额	79316.
资产名称	左右镜托板.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福.		

验收项目		
设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕于华.			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福.	固定资产归口管理部门负责人	吕于华.	

固定资产验收单

生效日期：			
编号：			
合同编号	M17-14	合同金额	198291.6
资产名称	左右卡框.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福		

验 收 项 目

设备明细：		
	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕于华.			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福	固定资产归口管理部门负责人	吕于华.	

固定资产验收单

		生效日期：	
		编号：	
合同编号	M17-14.	合同金额	99145.✓
资产名称	左右灯壳.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福		

验收项目		
设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格 2019.2.25	合格		
参加验收人员签名	吕宁华			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华.	

固定资产验收单

		生效日期：	
		编号：	
合同编号	M17-14.	合同金额	257778
资产名称	左右面罩	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福.		

验收项目		
设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试生产正常.			
验收结果	合格	合格		
参加验收人员签名	吕广华.			
设备安装完成时间	2019.2.25.	验收日期	2019.2.25.	
设备存放地点	瑞尔福	固定资产归口管理部门负责人	吕广华.	

固定资产验收单

生效日期：

编号：

合同编号	M17-14	合同金额	247863.
资产名称	左右镜壳低面已.	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	
供货单位	瑞尔福模具		

验 收 项 目

设备明细：		
	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试生产正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕广华.	魏振		
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福.	固定资产归口管理部门负责人	吕广华.	

固定资产验收单

生效日期：
编号：

合同编号	M17-14.	合同金额	45606.00
资产名称	左右护罩盖板.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福.		

验 收 项 目

设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕宁华.			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福	固定资产归口管理部门负责人	吕宁华.	

固定资产验收单

		生效日期：	
		编号：	
合同编号	M17-14.	合同金额	123932.-
资产名称	左右灯罩.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福.		

验 收 项 目

设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕于华.			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25.	
设备存放地点	瑞尔福.	固定资产归口管理部门负责人	吕于华.	

固定资产验收单

生效日期：
编号：

合同编号	M17-14.	合同金额	122940.00
资产名称	左右三角护罩.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位	苏州瑞尔福.		

验收项目		
设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试验收正常.			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕于华.			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福.	固定资产归口管理部门负责人	吕于华.	

固定资产验收单

		生效日期：	
		编号：	
合同编号	M17-14	合同金额	257778.-
资产名称	左右镜壳高四已.	资产型号	注塑模.
资产类别	注塑模具.	资产编号	
供货单位			

验收项目		
设备明细：	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常			
验收结果	合格.	合格		
参加验收人员签名	吕广华			
设备安装完成时间	2019.2.25	验收日期	2019.2.25	
设备存放地点	瑞尔福.	固定资产归口管理部门负责人	吕广华.	