



模具验收合格单

项目名称

大众BC311

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	左右镜片托板注塑模		RCS0210-01
2	左右三角护罩注塑模		RCS0210-02
3	左右基板注塑模		RCS0210-03
4	左右卡框注塑模		RCS0210-04
5	左右面罩注塑模		RCS0210-05
6	左右三角座注塑模		RCS0210-06
7	左右密封垫注塑模		RCS0210-07
8	摩擦片注塑模		RCS0210-08

模具状态:

满足外观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期

注塑部签字/日期

模具科签字/日期

吕于华 2019.4.12

采购部签字/日期

模具厂签字/日期



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	84273.5
资产名称	摩擦片注塑模	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081008
供货单位	宁海瑞元模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
------------------	--------	--	--

验收结果	合格		
------	----	--	--

参加验收人员签名	吕广华		
----------	-----	--	--

设备安装完成时间	2019.4.12.	验收日期	2019.4.12.
----------	------------	------	------------

设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	----	---------------	-----





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	218119.66
资产名称	左、右卡框注塑模	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081004
供货单位	宁海瑞元模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

安装调试正常

验收结果

合格

参加验收人员签名

吕广华

设备安装完成时间

2019.4.12.

验收日期

2019.4.12.

设备存放地点

成都

固定资产归口管理部门负责人

吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	297435.9
资产名称	左、右基板注塑模	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081003
供货单位	宁海瑞元模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华		
设备安装完成时间	2019.4.12.	验收日期	2019.4.12.
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	109059.83
资产名称	左、右镜片托板	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081001
供货单位	宁海瑞元模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华		
设备安装完成时间	2019.4.12.	验收日期	2019.4.12.
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	505641.02
资产名称	左、右三角护罩	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081002
供货单位	宁海瑞元模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况 **安装调试正常**

验收结果 **合格**

参加验收人员签名 **吕广华**

设备安装完成时间 **2019.4.12.** 验收日期 **2019.4.12.**

设备存放地点 **成都** 固定资产归口管理部门负责人 **吕广华**



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	446153.85
资产名称	左、右面罩	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081005
供货单位	宁海瑞元模具		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	吕广华		
设备安装完成时间	2019.4.12.	验收日期	2019.4.12.
设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	307350.42
资产名称	左、右三角座	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081006
供货单位	宁海瑞元模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

安装调试正常

验收结果

合格

参加验收人员签名

吕广华

设备安装完成时间

2019.4.12.

验收日期

2019.4.12.

设备存放地点

成都

固定资产归口管理部门负责人

吕广华





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-03-01-02	合同金额	288512.82
资产名称	左、右密封垫	资产型号	注塑
资产类别	注塑模具	资产编号	030201081007
供货单位	宁海瑞元模具		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况	安装调试正常		
------------------	--------	--	--

验收结果	合格		
------	----	--	--

参加验收人员签名	吕广华		
----------	-----	--	--

设备安装完成时间	2019.4.12.	验收日期	2019.4.12.
----------	------------	------	------------

设备存放地点	成都	固定资产归口管理部门负责人	吕广华
--------	----	---------------	-----