



设备/工装委外维修申请单

生效日期:2019.8.1

编号: GR-52-00-02-08302

申请部门	安技部	申请日期	2019年8月1日
设备名称	化验室空调	设备编号	—
规格型号	—	维修数量	1个

【损坏现象及故障原因】

空调机是从北京公司转来, 方案一: 将空调柜机放到化验室内, 现场安装需要对原有空调管焊接修补, 并将空调管焊接加长, 补充冷媒换电容, 穿过3面墙将空调室外机安装到罗茨风机室墙外。

方案二: 将空调柜机放到化验室外屋(污水值班室), 通过开启化验室的门来控制化验室内温度, 原有空调管焊接修补, 补充冷媒换电容, 穿过1面墙将空调室外机安装到通道的墙上。

申请委外由空调安装人员进行安装维修。

设备科负责人:

使用部门负责人:

【部门审核意见】

拟采用方案二处理

部门主管:

维修单位	预计维修费用	备注	
黄骅市立信维修部 宋福日	方案一: 1750元 方案二: 920元		
预计维修完成时间		经办人	
主管副总审核	签字: _____ 年 月 日		
总经理审批	 签字: _____ 年 月 日		