



河北光华荣昌汽车部件有限公司 出差报告单

出差前填写	姓名	吴如义	所属部门	生产管理部
	计划出差时间		出差委派人	李君
	计划出差地点	南皮强宇		
	出差工作任务	南皮强宇H4A前倾角左/右档位无法满足订单交付，为保证交付前往厂家督促生产并将产品带回		
出差后填写	同行人员	无	同行人员所属部门	
	出差工作总结	过程描述： 南皮强宇H4A前倾角左/右档位无法满足订单交付，有造成主机厂停线风险。		
		应对措施： 为保证交付前往厂家督促生产，保证主机厂交付。		
	结果/效果：12/11日交付200套，避免主机厂停线。商定12/12日最少保证到货200套，后续按订单正常交付。			
直属领导意见				
部门领导意见				
厂长意见				
总经理意见 (需要时)				