

工作联系函

申请

通知

通报

报告

关于部分老产品停供的报告

福田北京配件销售分公司领导：

您们好！

首先，感谢贵司对我司的支持！

下列图号系列产品，因贵司的主机厂长时间未供货或者其他产品进行替代，我司的二级供应商模具大多已报废、损坏（如铸钢件、冲压产品等）。

序号	图号	名称
1	1B18082100501	左外后视镜总成
2	1B18082100502	右外后视镜总成
3	H1821021003A0	前下视镜总成
4	L0821010013A0	左外后视镜总成
5	L0821010014A0	右外后视镜总成
6	L0821010017A0	左外后视镜总成
7	L0821010018A0	右外后视镜总成

为此，以上产品已不能给予贵司排产。

由此给贵司带来的不便，敬请谅解。

河北光华荣昌汽车部件有限公司

2019-12-16