



模具验收合格单

项目名称

J6F

序号	模具名称	零件图号	模具编号
1	驾驶员左侧护板本体	6803232X2001A	RC50224-01
2	驾驶员右侧护板	680320X2001A	RC50224-02
3	驾驶员调角器手柄	6803202X2001A	RC50224-03
4			
5			
6			
7			
8			

模具状态:

满足外观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足尺寸观要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足注射系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足顶出系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足冷却系统要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否
满足成型表面质量要求	√ 是	<input type="checkbox"/> 否

技术部签字/日期

注塑部签字/日期

模具科签字/日期

李保国

采购部签字/日期

模具厂签字/日期

何春燕





固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-18	合同金额	73060.3
资产名称	驾驶员调角器手柄 J6F	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201091003
供货单位	黄骅荣邦		
验收项目			
设备明细:	是否有与合同不符的情况	否	
	设备使用性能是否达到要求	是	
	设备技术指标是否与合同相符	是	
	设备配件是否与采购要求相符	是	
	设备是否完好	是	
	技术文档是否齐全	是	
设备在安装调试、试用过程中的情况	调试正常		
验收结果	合格		
参加验收人员签名	何春燕 李保国		
设备安装完成时间	2019.11.28	验收日期	2019.12.13
设备存放地点		固定资产归口管理部门负责人	吕于华



固定资产验收单

生效日期:

编号:

合同编号	M18-18	合同金额	92543.1
资产名称	驾驶员右侧护板JF	资产型号	注塑模具
资产类别	注塑模具	资产编号	030201091002
供货单位	黄华荣邦		

验收项目

设备明细:	是否有与合同不符的情况	否
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况 调试正常

验收结果 合格

参加验收人员签名 何春琪 李保国

设备安装完成时间	2019.11.28	验收日期	2019.12.13
----------	------------	------	------------

设备存放地点		固定资产归口管理部门负责人	吕于华
--------	--	---------------	-----